G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Carátula Expediente

Número: PV-2022-25720015-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Jueves 14 de Julio de 2022

Referencia: Carátula del expediente EX-2022-25720010- -GCABA-DGALE

Expediente: EX-2022-25720010- -GCABA-DGALE
Fecha Caratulación: 14/07/2022
Usuario Caratulación: Vanesa Alejandra Gaetani (GAETANIV)
Usuario Solicitante: Vanesa Alejandra Gaetani (GAETANIV)
Código Trámite: MGOB0503A - LEGISLATURA RESOLUCION CON PEDIDO DE INFORMES
Descripción: PEDIDO DE INFORMES: EL P.E. INFORMARA EN PLAZO DE 30 DIAS, INFORMES RELACIONADOS AL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS HOGARES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEPENDIENTES DEL GCABA EN LA ACTUALIDAD.-
Email: ---
Teléfono: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: RESOL. 150/2022 -- EXP. 912-D-2022 -- Autor: VALDÉS, JUAN MANUEL

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 15:52:28 -03'00'

Vanesa Alejandra Gaetani
Asistente administrativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 15:52:28 -03'00'

Buenos Aires, 7 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN 150/2022

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará, a través al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA), en el término de treinta (30) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también de aquellos que hayan suscripto convenio con esta Ciudad, conforme las prerrogativas establecidas en la normativa vigente; y otras cuestiones vinculadas:

1. Informe cuál es el número total de Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes que prestan atención directa a la población infanto juvenil actualmente. Asimismo, detalle cuántos pertenecen a organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que se encuentran con convenio vigente, y cuántos pertenecen a la red propia de hogares de la C.A.B.A.
2. Indique cuáles son esas organizaciones de la sociedad civil y detalle los datos de su inscripción en el Registro correspondiente (Art. 74 Ley 114).
3. Detalle el estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local. Informe si se realizaron obras de mantenimiento en 2021. En caso afirmativo, indique minuciosamente características de las mismas y hogares destinatarios.
4. Detalle el estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local.
5. Indique el estado de habilitación, y todos los datos vinculados, de los Hogares que han suscripto convenio con la Ciudad.
6. Informe la distribución geográfica y/o domicilio de los hogares dependientes de ese CDNNyA desde 2021, discriminando los propios de los conveniados.
7. Informe el número de niños, niñas y adolescentes alojados/as en cada una de las instituciones propias del Estado local y con convenio suscripto vigente. Asimismo, indique la franja etaria que ocupa cada institución.
8. Para el caso de los hogares con convenio suscripto, informe modalidad de pago de cada convenio. Asimismo, detalle los recursos materiales, tecnológicos y de conectividad que le provee el Consejo.
9. Para el caso de los Hogares propios, indique recursos humanos que provee a esos dispositivos, así como también modalidad de contrato de trabajo del personal.
10. En el caso de los Hogares que se ubican en la provincia de Buenos Aires, indique detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la fiscalización y control establecidos en la normativa de la Ciudad.
11. Una vez producido el egreso de un/a niño, niña o adolescente de la institución, ya sea por haber cumplido dieciocho (18) años o por cualquier otra causa, informe cómo se lleva adelante el seguimiento de la situación de cada uno/a de ellos/as fuera del dispositivo.

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país,

12. Informe cantidad, periodicidad y detalle de los productos de higiene, desinfección y cuidado personal entregados a los Hogares. En cada caso discrimine lo correspondiente a instituciones propias y bajo convenio suscripto, durante 2021.

13. Detalle acciones adoptadas para garantizar las vinculaciones familiares y afectivas de los/as niños, niñas y adolescentes alojados/as en las diferentes instituciones en períodos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.), durante 2021. Asimismo, informe lo propio en relación a las actividades educativas, lúdicas y recreativas.
14. Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021.
15. En el sentido del punto anterior, indique los aportes de recursos tecnológicos, materiales y humanos extraordinarios enviados a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, durante 2021.
16. Frente a casos positivos de COVID19 en el personal de los Hogares, cuáles fueron los protocolos implementados, la rotación y/o suplencia de personal. Asimismo, detalle cómo se llevaron a cabo los aislamientos frente a casos de COVID19 en niños, niñas y adolescentes alojados. Si hubiera diferencias entre lo acontecido en Hogares propios y Hogares con convenio suscripto, enumere y explique minuciosamente en qué consistieron.

    En relación al Plan Integral de Niñez y Adolescencia proyectado por el GCBA a partir de 2021:
17. Describa minuciosamente el estado de situación de la transferencia de los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes propios del Estado local como así también los conveniados, desde la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hacia ese Consejo.
18. Explique cómo se llevó adelante el proceso de transferencia y cómo se instrumentó el traspaso del personal, tanto de planta permanente como de planta transitoria, desde una dependencia a otra. Informe número de empleados/as traspasados/as. Asimismo, indique si se mantuvo la situación de revista de todos/as los/as trabajadores/as. En caso negativo, informe cuántos/as no la mantuvieron y explique los motivos.
19. Por último, en qué instancia se encuentra la creación del Organismo para las Infancias y las Adolescencias (OIA), cuya puesta en marcha estaba prevista para el corriente año.

Art. 2º.- Comuníquese, etc.

EMMANUEL FERRARIO
PABLO JAVIER SCHILLAGI

ES COPIA

Digitallysignedby
Jorge Ignacio Cesani
Director General
Despacho Parlamentario
Date: 2022.07.14

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Normativa

Número: INLEG-2022-25720383-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Jueves 14 de Julio de 2022

Referencia: RESOL. 150/2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 15:53:54 -03'00'

Vanesa Alejandra Gaetani
Asistente administrativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 15:53:55 -03'00'

Expte. 912-D-22.-

NOTA Nº 469 /2022

Buenos Aires, 14 de julio de 2022.

Señor Jefe de Gobierno:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe de Gobierno, a efectos de hacerle llegar copia autenticada de la Resolución aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión del día 7 de julio ppdo, registrada bajo el Nº 150/2022.

Saludo al señor Jefe de Gobierno con toda consideración.

Digitally signed by
Emmanuel Ferrario
Vicepresidente 1°
Date: 2022.07.14

Digitally signed by
Pablo Javier Schillagi
Secretario Parlamentario
Date: 2022.07.14

Al Señor
Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
S. / D.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo

Número: IF-2022-25721485-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Jueves 14 de Julio de 2022

Referencia: NO. Nº 469/2022 - RESOL. 150/2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 15:58:00 -03'00'

Vanesa Alejandra Gaetani
Asistente administrativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 15:58:00 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Informe

Número: IF-2022-25742317-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Jueves 14 de Julio de 2022

Referencia: C.N°25720010/2022 Res 150/2022-informes relacionados al estado de situación de los hogares de niños, niñas y adolescentes en la actualidad.

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

1. Atento lo requerido por la Legislatura mediante Resolución obrante precedentemente, se remite a los fines de su intervención.

2. Dado que el próximo 26/08/2022 opera el vencimiento del plazo para la remisión de la información solicitada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se solicita tener a bien girar el expediente a esta Dirección General un día antes de esa fecha, a efectos de poder elevar en tiempo y forma la respuesta al Cuerpo Legislativo.

3. Asimismo, si algún punto de lo requerido en la presente no perteneciese a la competencia de esa área, se solicita indicar mediante informe incorporado al presente a fin de dar intervención a la/s repartición/es que se considere dentro del plazo de 5 días hábiles de recibida la presente.

4. Es necesario y de suma importancia que tenga a bien manifestar con precisión las respuestas y documentación adicional que deba remitirse a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un informe.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 17:40:52 -03'00'

Joaquin Giannuzzi
Gerente Operativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.14 17:40:52 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-28025921-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 4 de Agosto de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A: CINTHIA BEATRIZ MELLI (DGLTACDN),

Con Copia A: MARIA MARTA BECERRA (DGLTACDN), RICARDO JOSE VALDEZ (DGLTACDN),

---

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en virtud de la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo.

A mayor abundamiento conforme las constancias adjuntas se requiere a este Organismo Informar:

1. Estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local, informando si se realizaron obras de mantenimiento en 2021. En caso afirmativo, indique minuciosamente características de las mismas y hogares destinatarios.
2. Estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local.

En virtud de ello, y atento a que la requisitoria cursada por la Legislatura de esta Ciudad, corresponde al ámbito de competencia de ese Nivel a su cargo, se eleva la presente para su conocimiento y se solicita tenga a bien remitir un informe en relación a lo requerido, a efectos de otorgar respuesta a la presente requisitoria.

Por lo expuesto, se eleva la presente a tales efectos, acompañándose como archivo de trabajo, copia de la requisitoria cursada a este Consejo.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.04 13:43:16 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.04 13:43:17 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-28025941-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 4 de Agosto de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A: BRENDA LORENA DEL AGUILA (VPCDNNYA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en virtud de la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo.

A mayor abundamiento conforme las constancias adjuntas se requiere a este Organismo Informar:

1. Número total de Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes que prestan atención directa a la población infanto juvenil actualmente, detallando cuántos pertenecen a organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que se encuentran con convenio vigente.
2. Organizaciones de la sociedad civil y detalle los datos de su inscripción en el Registro correspondiente (Art. 74 Ley 114).
3. Estado de habilitación, y todos los datos vinculados, de los Hogares que han suscripto convenio con la Ciudad.
4. Distribución geográfica y/o domicilio de los hogares dependientes de este Organismo, desde 2021, conveniados.
5. Número de niños, niñas y adolescentes alojados/as en cada una de las instituciones propias del Estado local y con convenio suscripto vigente, indicando la franja etaria que ocupa cada institución.
6. Para el caso de los hogares con convenio suscripto, informe modalidad de pago de cada convenio. Asimismo, detalle los recursos materiales, tecnológicos y de conectividad que le provee el Consejo.

7. En el caso de los Hogares que se ubican en la provincia de Buenos Aires, indique detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la fiscalización y control establecidos en la normativa de la Ciudad.

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país.

1. Informe cantidad, periodicidad y detalle de los productos de higiene, desinfección y cuidado personal entregados a los Hogares bajo convenio suscripto, durante 2021.
2. Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021.
3. En el sentido del punto anterior, indique los aportes de recursos tecnológicos, materiales y humanos extraordinarios enviados a los Hogares conveniados, durante 2021
4. Frente a casos positivos de COVID19 en el personal de los Hogares, cuáles fueron los protocolos implementados, la rotación y/o suplencia de personal. Asimismo, detalle cómo se llevaron a cabo los aislamientos frente a casos de COVID19 en niños, niñas y adolescentes alojados. Si hubiera diferencias entre lo acontecido en Hogares propios y Hogares con convenio suscripto, enumere y explique minuciosamente en qué consistieron.

.
En virtud de ello, y atento a que la requisitoria cursada por la Legislatura de esta Ciudad, corresponde al ámbito de competencia de ese Nivel a su cargo, se eleva la presente para su conocimiento y se solicita tenga a bien remitir un informe en relación a lo requerido, a efectos de otorgar respuesta a la presente requisitoria.

Por lo expuesto, se eleva la presente a tales efectos, acompañándose como archivo de trabajo, copia de la requisitoria cursada a este Consejo.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.04 13:43:22 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.04 13:43:22 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-28025991-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 4 de Agosto de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A: ADRIANA MATILDE BARCHUK (DGSAP),

Con Copia A: Maria Cecilia Berlles (DGSAP), EVELYN ALBA SPADA (DGSAP),

---

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en virtud de la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo.

A mayor abundamiento conforme las constancias adjuntas se requiere a este Organismo Informar:

1. Número total de Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes que prestan atención directa a la población infanto juvenil actualmente, detallando cuántos pertenecen a organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que se encuentran con convenio vigente, y cuántos pertenecen a la red propia de hogares de la C.A.B.A.
2. Organizaciones de la sociedad civil y detalle los datos de su inscripción en el Registro correspondiente (Art. 74 Ley 114).
3. Estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local, informando si se realizaron obras de mantenimiento en 2021. En caso afirmativo, indique minuciosamente características de las mismas y hogares destinatarios.
4. Estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local.
5. Estado de habilitación, y todos los datos vinculados, de los Hogares que han suscripto convenio con la Ciudad.
6. Distribución geográfica y/o domicilio de los hogares dependientes de este Organismo, desde 2021,

discriminando los propios de los conveniados.

7. Número de niños, niñas y adolescentes alojados/as en cada una de las instituciones propias del Estado local y con convenio suscripto vigente, indicando la franja etaria que ocupa cada institución.
8. Para el caso de los hogares con convenio suscripto, informe modalidad de pago de cada convenio. Asimismo, detalle los recursos materiales, tecnológicos y de conectividad que le provee el Consejo.
9. Para el caso de los Hogares propios, indique recursos humanos que provee a esos dispositivos, así como también modalidad de contrato de trabajo del personal.
10. En el caso de los Hogares que se ubican en la provincia de Buenos Aires, indique detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la fiscalización y control establecidos en la normativa de la Ciudad.
11. Indique una vez producido el egreso de un/a niño, niña o adolescente de la institución, ya sea por haber cumplido dieciocho (18) años o por cualquier otra causa, informe cómo se lleva adelante el seguimiento de la situación de cada uno/a de ellos/as fuera del dispositivo.

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país.

1. Informe cantidad, periodicidad y detalle de los productos de higiene, desinfección y cuidado personal entregados a los Hogares. En cada caso discrimine lo correspondiente a instituciones propias y bajo convenio suscripto, durante 2021.
2. Detalle acciones adoptadas para garantizar las vinculaciones familiares y afectivas de los/as niños, niñas y adolescentes alojados/as en las diferentes instituciones en períodos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.), durante 2021. Asimismo, informe lo propio en relación a las actividades educativas, lúdicas y recreativas
3. Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021.
4. En el sentido del punto anterior, indique los aportes de recursos tecnológicos, materiales y humanos extraordinarios enviados a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, durante 2021
5. Frente a casos positivos de COVID19 en el personal de los Hogares, cuáles fueron los protocolos implementados, la rotación y/o suplencia de personal. Asimismo, detalle cómo se llevaron a cabo los aislamientos frente a casos de COVID19 en niños, niñas y adolescentes alojados. Si hubiera diferencias entre lo acontecido en Hogares propios y Hogares con convenio suscripto, enumere y explique minuciosamente en qué consistieron.

En relación al Plan Integral de Niñez y Adolescencia proyectado por el GCBA a partir de 2021:

1. Describa minuciosamente el estado de situación de la transferencia de los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes propios del Estado local como así también los conveniados, desde la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hacia ese Consejo
2. Explique cómo se llevó adelante el proceso de transferencia y cómo se instrumentó el traspaso del personal, tanto de planta permanente como de planta transitoria, desde una dependencia a otra. Informe número de empleados/as traspasados/as. Asimismo, indique si se mantuvo la situación de revista de todos/as los/as trabajadores/as. En caso negativo, informe cuántos/as no la mantuvieron y explique los motivos
3. En qué instancia se encuentra la creación del Organismo para las Infancias y las Adolescencias (OIA), cuya puesta en marcha estaba prevista para el corriente año.

En virtud de ello, y atento a que la requisitoria cursada por la Legislatura de esta Ciudad, corresponde al ámbito de competencia de ese Nivel a su cargo, se eleva la presente para su conocimiento y se solicita

tenga a bien remitir un informe en relación a lo requerido, a efectos de otorgar respuesta a la presente requisitoria.

Por lo expuesto, se eleva la presente a tales efectos, acompañándose como archivo de trabajo, copia de la requisitoria cursada a este Consejo.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.04 13:43:32 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.04 13:43:33 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-28731314-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Miércoles 10 de Agosto de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A: NICOLAS ALEJANDRO ORTEGA (DGLTACDN),

Con Copia A: ALBERTO HORACIO WALDMAN (DGLTACDN),

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en virtud de la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo.

A mayor abundamiento conforme las constancias adjuntas se requiere a este Organismo Informar:

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país.

1. Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021.

En virtud de ello, y atento a que la requisitoria cursada por la Legislatura de esta Ciudad, corresponde al ámbito de competencia de ese Nivel a su cargo, se eleva la presente para su conocimiento y se solicita tenga a bien remitir un informe en relación a lo requerido, a efectos de otorgar respuesta a la presente requisitoria.

Por lo expuesto, se eleva la presente a tales efectos, acompañándose como archivo de trabajo, copia de la

requisitoria cursada a este Consejo.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.10 13:26:20 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.10 13:26:20 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-30567995-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 25 de Agosto de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A: ADRIANA MATILDE BARCHUK (DGSAP),

Con Copia A: EVELYN ALBA SPADA (DGSAP), Maria Cecilia Berlles (DGSAP),

---

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en virtud de la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo.

A mayor abundamiento conforme las constancias adjuntas se requiere a este Organismo Informar:

1. Número total de Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes que prestan atención directa a la población infanto juvenil actualmente, detallando cuántos pertenecen a organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que se encuentran con convenio vigente, y cuántos pertenecen a la red propia de hogares de la C.A.B.A.
2. Organizaciones de la sociedad civil y detalle los datos de su inscripción en el Registro correspondiente (Art. 74 Ley 114).
3. Estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local, informando si se realizaron obras de mantenimiento en 2021. En caso afirmativo, indique minuciosamente características de las mismas y hogares destinatarios.
4. Estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local.
5. Estado de habilitación, y todos los datos vinculados, de los Hogares que han suscripto convenio con la Ciudad.
6. Distribución geográfica y/o domicilio de los hogares dependientes de este Organismo, desde 2021,

discriminando los propios de los conveniados.

7. Número de niños, niñas y adolescentes alojados/as en cada una de las instituciones propias del Estado local y con convenio suscripto vigente, indicando la franja etaria que ocupa cada institución.
8. Para el caso de los hogares con convenio suscripto, informe modalidad de pago de cada convenio. Asimismo, detalle los recursos materiales, tecnológicos y de conectividad que le provee el Consejo.
9. Para el caso de los Hogares propios, indique recursos humanos que provee a esos dispositivos, así como también modalidad de contrato de trabajo del personal.
10. En el caso de los Hogares que se ubican en la provincia de Buenos Aires, indique detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la fiscalización y control establecidos en la normativa de la Ciudad.
11. Indique una vez producido el egreso de un/a niño, niña o adolescente de la institución, ya sea por haber cumplido dieciocho (18) años o por cualquier otra causa, informe cómo se lleva adelante el seguimiento de la situación de cada uno/a de ellos/as fuera del dispositivo.

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país.

1. Informe cantidad, periodicidad y detalle de los productos de higiene, desinfección y cuidado personal entregados a los Hogares. En cada caso discrimine lo correspondiente a instituciones propias y bajo convenio suscripto, durante 2021.
2. Detalle acciones adoptadas para garantizar las vinculaciones familiares y afectivas de los/as niños, niñas y adolescentes alojados/as en las diferentes instituciones en períodos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.), durante 2021. Asimismo, informe lo propio en relación a las actividades educativas, lúdicas y recreativas
3. Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021.
4. En el sentido del punto anterior, indique los aportes de recursos tecnológicos, materiales y humanos extraordinarios enviados a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, durante 2021
5. Frente a casos positivos de COVID19 en el personal de los Hogares, cuáles fueron los protocolos implementados, la rotación y/o suplencia de personal. Asimismo, detalle cómo se llevaron a cabo los aislamientos frente a casos de COVID19 en niños, niñas y adolescentes alojados. Si hubiera diferencias entre lo acontecido en Hogares propios y Hogares con convenio suscripto, enumere y explique minuciosamente en qué consistieron.

En relación al Plan Integral de Niñez y Adolescencia proyectado por el GCBA a partir de 2021:

1. Describa minuciosamente el estado de situación de la transferencia de los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes propios del Estado local como así también los conveniados, desde la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hacia ese Consejo
2. Explique cómo se llevó adelante el proceso de transferencia y cómo se instrumentó el traspaso del personal, tanto de planta permanente como de planta transitoria, desde una dependencia a otra. Informe número de empleados/as traspasados/as. Asimismo, indique si se mantuvo la situación de revista de todos/as los/as trabajadores/as. En caso negativo, informe cuántos/as no la mantuvieron y explique los motivos
3. En qué instancia se encuentra la creación del Organismo para las Infancias y las Adolescencias (OIA), cuya puesta en marcha estaba prevista para el corriente año.

En virtud de ello, y atento a que la requisitoria cursada por la Legislatura de esta Ciudad, corresponde al ámbito de competencia de ese Nivel a su cargo, se eleva la presente para su conocimiento y se solicita

tenga a bien remitir un informe en relación a lo requerido, a efectos de otorgar respuesta a la presente requisitoria.

Se deja constancia que la presente, es reiteratoria de NO-2022-28025991-GCABA-DGLTACDN.

Por lo expuesto, se eleva la presente a tales efectos, acompañándose como archivo de trabajo, copia de la requisitoria cursada a este Consejo.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.25 14:11:57 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.25 14:11:58 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-30567975-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 25 de Agosto de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A: BRENDA LORENA DEL AGUILA (VPCDNNYA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en virtud de la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo.

A mayor abundamiento conforme las constancias adjuntas se requiere a este Organismo Informar:

1. Número total de Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes que prestan atención directa a la población infanto juvenil actualmente, detallando cuántos pertenecen a organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que se encuentran con convenio vigente.
2. Organizaciones de la sociedad civil y detalle los datos de su inscripción en el Registro correspondiente (Art. 74 Ley 114).
3. Estado de habilitación, y todos los datos vinculados, de los Hogares que han suscripto convenio con la Ciudad.
4. Distribución geográfica y/o domicilio de los hogares dependientes de este Organismo, desde 2021, conveniados.
5. Número de niños, niñas y adolescentes alojados/as en cada una de las instituciones propias del Estado local y con convenio suscripto vigente, indicando la franja etaria que ocupa cada institución.
6. Para el caso de los hogares con convenio suscripto, informe modalidad de pago de cada convenio. Asimismo, detalle los recursos materiales, tecnológicos y de conectividad que le provee el Consejo.

7. En el caso de los Hogares que se ubican en la provincia de Buenos Aires, indique detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la fiscalización y control establecidos en la normativa de la Ciudad.

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país.

1. Informe cantidad, periodicidad y detalle de los productos de higiene, desinfección y cuidado personal entregados a los Hogares bajo convenio suscripto, durante 2021.
2. Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021.
3. En el sentido del punto anterior, indique los aportes de recursos tecnológicos, materiales y humanos extraordinarios enviados a los Hogares conveniados, durante 2021
4. Frente a casos positivos de COVID19 en el personal de los Hogares, cuáles fueron los protocolos implementados, la rotación y/o suplencia de personal. Asimismo, detalle cómo se llevaron a cabo los aislamientos frente a casos de COVID19 en niños, niñas y adolescentes alojados. Si hubiera diferencias entre lo acontecido en Hogares propios y Hogares con convenio suscripto, enumere y explique minuciosamente en qué consistieron.

.
En virtud de ello, y atento a que la requisitoria cursada por la Legislatura de esta Ciudad, corresponde al ámbito de competencia de ese Nivel a su cargo, se eleva la presente para su conocimiento y se solicita tenga a bien remitir un informe en relación a lo requerido, a efectos de otorgar respuesta a la presente requisitoria.

Se deja constancia que la presente, es reiteratoria de NO-2022-28025941-GCABA-DGLTACDN.

Por lo expuesto, se eleva la presente a tales efectos, acompañándose como archivo de trabajo, copia de la requisitoria cursada a este Consejo.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.25 14:11:51 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.25 14:11:52 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-32097336-GCABA-DGSAP

Buenos Aires, Miércoles 7 de Septiembre de 2022

Referencia: S/ Resolución N°150/2022 // EX N° 25720010/GCABA/DGALE/2022 // NO-2022-30567995-GCABA-DGLTACDN - Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

A: Fernando Forero (DGLTACDN), Juz. Civ. de Primera Instanc. (CIV - JUZGADO CIVIL 82 - SECRETARIA Nº 16),

Con Copia A: EVELYN ALBA SPADA (DGSAP), ALDANA AYELEN DOMINIQUE SOUZA (DGSAP), GLADYS NOEMI SOTTO (DGSAP), Maria Cecilia Berlles (DGSAP),

---

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud., en mi carácter de Directora General de Servicios de Atención Permanente, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual cursa ante este Organismo como EX N° 25720010/GCABA/DGALE/2022, elevada a esta Dirección General mediante NO-2022-28025991-GCABA-DGLTACDN.

En ese sentido, teniendo en cuenta que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió se informe, a través del Organismo correspondiente, el estado de situación de los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo.

En virtud de ello, la Legislatura de la Ciudad requiere:

"1. Informe cuál es el número total de Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes que prestan atención directa a la población infanto juvenil actualmente, detallando cuántos pertenecen a organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que se encuentran con convenio vigente, y cuántos pertenecen a la red propia de hogares de la C.A.B.A.

2. Informe cuáles son esas organizaciones de la sociedad civil y detalle los datos de su inscripción en el Registro correspondiente (Art. 74 Ley 114).

3. Detalle el estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local, informando si se realizaron obras de mantenimiento en 2021. En caso afirmativo, indique minuciosamente características de las mismas y hogares destinatarios.

4. Detalle el estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local.

5. Indique el estado de habilitación, y todos los datos vinculados, de los Hogares que han suscripto convenio con la Ciudad.

6. Informe la distribución geográfica y/o domicilio de los hogares dependientes de este Organismo, desde 2021, discriminando los propios de los conveniados.

7. Informe el número de niños, niñas y adolescentes alojados/as en cada una de las instituciones propias del Estado local y con convenio suscripto vigente, indicando la franja etaria que ocupa cada institución.

8. Para el caso de los hogares con convenio suscripto, informe modalidad de pago de cada convenio. Asimismo, detalle los recursos materiales, tecnológicos y de conectividad que le provee el Consejo.

9. Para el caso de los Hogares propios, indique recursos humanos que provee a esos dispositivos, así como también modalidad de contrato de trabajo del personal.

10. En el caso de los Hogares que se ubican en la provincia de Buenos Aires, indique detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la fiscalización y control establecidos en la normativa de la Ciudad.

11. Una vez producido el egreso de un/a niño, niña o adolescente de la institución, ya sea por haber cumplido dieciocho (18) años o por cualquier otra causa, informe cómo se lleva adelante el seguimiento de la situación de cada uno/a de ellos/as fuera del dispositivo.

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país,

12. Informe cantidad, periodicidad y detalle de los productos de higiene, desinfección y cuidado personal entregados a los Hogares. En cada caso discrimine lo correspondiente a instituciones propias y bajo convenio suscripto, durante 2021.

13. Detalle acciones adoptadas para garantizar las vinculaciones familiares y afectivas de los/as niños, niñas y adolescentes alojados/as en las diferentes instituciones en períodos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.), durante 2021. Asimismo, informe lo propio en relación a las actividades educativas, lúdicas y recreativas

14. Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021.

15. En el sentido del punto anterior, indique los aportes de recursos tecnológicos, materiales y humanos extraordinarios enviados a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, durante 2021

16. Frente a casos positivos de COVID19 en el personal de los Hogares, cuáles fueron los protocolos implementados, la rotación y/o suplencia de personal. Asimismo, detalle cómo se llevaron a cabolos aislamientos frente a casos de COVID19 en niños, niñas y adolescentes alojados. Si hubiera diferencias entre lo acontecido en Hogares propios y Hogares con convenio suscripto, enumere y explique minuciosamente en qué consistieron.

En relación al Plan Integral de Niñez y Adolescencia proyectado por el GCBA a partir de 2021:

17. Describa minuciosamente el estado de situación de la transferencia de los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes propios del Estado local como así también los conveniados, desde la Dirección General de

Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hacia ese Consejo

18. Explique cómo se llevó adelante el proceso de transferencia y cómo se instrumentó el traspaso del personal, tanto de planta permanente como de planta transitoria, desde una dependencia a otra. Informe número de empleados/as traspasados/as. Asimismo, indique si se mantuvo la situación de revista de todos/as los/as trabajadores/as. En caso negativo, informe cuántos/as no la mantuvieron y explique los motivos

19. En qué instancia se encuentra la creación del Organismo para las Infancias y las Adolescencias (OIA), cuya puesta en marcha estaba prevista para el corriente año".

Teniendo en cuenta lo solicitado, se procede a dar respuesta a lo requerido, haciéndole saber que:

1. Actualmente, el total de Hogares que prestan alojamiento y cuidado integral a niñas, niños y adolescentes es de 42 (cuarenta y dos), de los cuales 5 (cinco) pertenecen a la red propia del G.C.A.B.A. y 37 (treinta y siete) pertenecen a Organizaciones de la Sociedad Civil inscriptas en el "Programa de Subsidios para Organizaciones de la Sociedad Civil" de este Consejo de Derechos.
2. 6. 7. 8. A los fines de abarcar la asistencia adecuada a niñas, niños y adolescentes,mediante Resolución N° 919/GCABA/CDNNyA/2022, se creó el "Programa de Subsidios para Organizaciones de la Sociedad Civil" bajo la órbita de este Consejo, el cual tiene por objetivo fortalecer la corresponsabilidad que rige el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de una asignación económica dirigida a las organizaciones de la sociedad civil cuyos proyectos institucionales desarrollen actividades esenciales dirigidas a niñas/os y adolescentes radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o por quienes intervenga este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo requisito para la inclusión de la OSC al Programa, encontrarse debidamente inscripto en la Dirección de Registro de Organizaciones No Gubernamentales del Área de Control y Seguimiento de Registros dependiente de la Vicepresidencia de este Consejo.

Para determinar la asignación económica que reciba cada OSC, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

- el tipo de categoría en función de la actividad que preste la organización.
- la cantidad de NNyA beneficiadas/os.

De acuerdo a las categorías, el monto será:

- Alojamiento y cuidado integral: una suma mensual, cuyo valor corresponde a un mes de alojamiento por vacante efectivamente utilizada por cada NNyA alojado/a al menos 5 días corridos, no pudiendo el cómputo final mensual a liquidar exceder la totalidad del valor correspondiente a las vacantes acordadas, la cual se ajustará trimestralmente de acuerdo a la categoría y a un coeficiente de variación, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires Ciudad (IPCBA), publicado en el sitio: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=66, de acuerdo a la presentación de informe trimestral de gastos y copia de facturas.
- Proyecto especial: una suma por monto fijo en una única transferencia o en varias, según el tipo de proyecto de la OSC aprobado por acto administrativo.

En virtud de lo cual, se procede a dar cuenta de la OSC inscriptas en el Programa, domicilio, categoría en la cual se encuentran inscriptas y Valor UMA asignado en virtud de dicha categoría, perfil del proyecto institucional, cantidad de niñas/os y/o adolescentes alojadas/os a la fecha.

- Asociación Civil Cunumí
    - Hogar Alalata:
        - Dirección: Juárez 3758, San Martín, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Proyecto Especial
        - Valor mensual fijo: $ 1.883.205,3

        - Perfil: Niñas y Niños de 4 a 14 años
        - NNyA alojados a la fecha 16
    - Hogar Trulala:
        - Dirección: San Martín 1328, San Martín, Provincia de Buenos Aires.
        - Categoría: Atención Especializada para Grupo de Hermanos
        - Valor UMA: $ 85.000,00
        - Perfil: Niñas, Niños y Adolescentes de 5 a 15 años
        - NNyA alojados a la fecha 16
    - Hogar Monoliso
        - Dirección: Belgrano 4243, San Martín, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Proyecto Especial
        - Valor mensual fijo: $ 1.883.205,3
        - Perfil: Niñas y Niños de 0 a 3 años
        - NNyA alojados a la fecha 14

- Institución Salesiana
    - Hogar Don Bosco
        - Dirección: Alvear 2249, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Convivencial
        - Valor UMA: $55.000,00.-
        - Perfil: Adolescentes varones de 15 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 2
    - Hogar Don Bosquito
        - Dirección: Watts 650-1, Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Convivencial Pequeño Hogar
        - Valor UMA: $74.000,00.-
        - Perfil: Niños de 9 a 14 años
        - NNyA alojados a la fecha 1

- Asociación Israelita Argentina “Tzeire Agudath Jabad”
    - Hogar Ieladeinu
        - Dirección: Tucumán 3238, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 5

- Fundación La Casita
    - Hogar Fundación La Casita
        - Dirección: Padre Luis Varvello 3959, Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Convivencial
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niños y adolescentes varones de 10 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 16

- Asociación Civil La Casona de los Barriletes
    - Hogar La Casona
        - Dirección: Madera 247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: Adolescentes varones 12 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 22
    - CETAD
        - Dirección: Mario Bravo 966, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

        - Categoría: Proyecto Especial
        - Valor mensual fijo: $1.606.759,75.-
        - Perfil: niños y adolescentes varones de 8 a 18 años
        - NNyA alojados a la fecha 12

- Libertad Eterna Asociación Civil
    - Hogar Libertad Eterna
        - Dirección: Casaretto 239, Tigre, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: Adolescentes varones 13 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 3

- Asociación Civil María del Rosario de San Nicolás
    - Hogar María del Rosario de San Nicolás
        - Dirección: Andonaegui 1151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada para Grupos de Hermanos
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: Niñas, Niños y Adolescentes de 5 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 22

- Fundación Pelota de Trapo
    - Hogar Pelota de Trapo
        - Dirección: Martinica 271, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Convivencial
        - Valor UMA: $55.000.00.-
        - Perfil: Adolescentes varones y mujeres de 12 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 3

- Asociación Civil Pro Niños y Adolescentes Trabajadores
    - Hogar Buenos Aires Mujeres
        - Dirección: Nueva York 2930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: Adolescentes mujeres de 12 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 23
    - Hogar Buenos Aires Varones
        - Dirección: Pareja 2641, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: Adolescentes varones de 12 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 20
    - Hogar Chiquititos
        - Dirección: Av. Pavón 4136, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $75.000.00.-
        - Perfil: niñas y niños de 8 a 12 años
        - NNyA alojados a la fecha 30

- Fundación Vivencia
    - Hogar Vivencia
        - Dirección: Luis Viale 2764/2766, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $85.000.00.-

        - Perfil: Adolescentes mujeres de 12 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 30
    - Hogar Creciendo
        - Dirección: Briux 4550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $75.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 0 a 12 años
        - NNyA alojados a la fecha 26

- Asociación Civil Mensajeros de la Paz
    - Hogar Colibríes
        - Dirección: Malharro 4, Longchamps, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada para Grupos de Hermanos
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 2 a 12 años
        - NNyA alojados a la fecha 17

- Asociación Civil Hogar de Niñas Nuestro Sol
    - Hogar Inkillay
        - Dirección: Alfredo Palacios 780, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Convivencial Pequeño Hogar para Grupo de Hermanos
        - Valor UMA: $74.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 2 a 15 años
        - NNyA alojados a la fecha 14

- Asociación Civil Jesús Amigo
    - Hogar Madre de Esperanza
        - Dirección: Pasaje El Tala 1474, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada Pequeño Hogar
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 15
    - Hogar Noche Buena
        - Dirección: Facultad 1328, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada Pequeño Hogar
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 14

- Fundación Juanito
    - Hogar Casa del Árbol
        - Dirección: Amenábar 372, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada Grupo de Hermanos Pequeño Hogar
        - Valor UMA: $85.000.00.-
        - Perfil: niñas y niños de 4 a 15 años
        - NNyA alojados a la fecha 14
    - Hogar Casa del Abrazo
        - Dirección: Amenábar 372, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada Grupo de Hermanos Pequeño Hogar
        - Valor UMA: $85.000.00.-
        - Perfil: niñas y niños de 4 a 15 años
        - NNyA alojados a la fecha 9

- Fundación Leandro Olmos Para Construir un Mundo Mejor

Hogar La Casa de Leandro
    - Dirección: Manuelita de Rosas 1968, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    - Categoría: Convivencial Pequeño Hogar
    - Valor UMA: $74.000,00.-
    - Perfil: niñas y niños de 4 a 11 años
    - NNyA alojados a la fecha 14
  - Hogar Jallalla
    - Dirección: Joaquín V. González 1959, Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires
    - Categoría: Atención Especializada
    - Valor UMA: $75.000,00.-
    - Perfil: niñas y niños de 0 a 3 años
    - NNyA alojados a la fecha 11

- Asociación Civil Ligüen
  - Hogar Ligüen
    - Dirección: Almafuerte 339, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    - Categoría: Atención Especializada para Grupo de Hermanos
    - Valor UMA: $85.000,00.-
    - Perfil: niñas y niños de 3 a 11 años
    - NNyA alojados a la fecha 22
  - Hogar Marcelino
    - Dirección: Treinta y Tres Orientales 2147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    - Categoría: Atención Especializada para Grupo de Hermanos
    - Valor UMA: $85.000,00.-
    - Perfil: niñas y niños de 3 a 11 años
    - NNyA alojados a la fecha 22

- Fundación Construir Futuro
  - Hogar Peldaños
    - Dirección: Pringles 30/34, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    - Categoría: Convivencial
    - Valor UMA: $50.000,00.-
    - Perfil: niñas y niños de 6 a 12 años
    - NNyA alojados a la fecha 8

- Hogar Pimpinela para la Niñez Asociación Civil
  - Hogar Pimpinela
    - Dirección: Zufriategui 3559, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires
    - Categoría: Atención Especializada
    - Valor UMA: $75.000,00.-
    - Perfil: niñas y niños de 4 a 12 años
    - NNyA alojados a la fecha 12

- Asociación Civil Soles en el Camino
  - Hogar Soles en el Camino
    - Dirección: Pichincha 1372, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    - Categoría: Convivencial Grupo de Hermanos
    - Valor UMA: $65.000,00.-
    - Perfil: niñas y niños de 2 a 14 años
    - NNyA alojados a la fecha 23

- Amaranta Asociación Civil
  - Hogar Amaranta
    - Dirección: Juárez 3758, San Martín, Provincia de Buenos Aires

Categoría: Convivencial Pequeño Hogar
        - Valor UMA: $74.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 0 a 4 años
        - NNyA alojados a la fecha 16

- Asociación Civil Familias de Esperanza – Familias de Tránsito
    - Hogar Familias de Esperanza, Resguardo de Fé 1
        - Dirección: Warnes 441 B, San Isidro, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Convivencial
        - Valor UMA: $50.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 3 a 9 años
        - NNyA alojados a la fecha 20

- Asociación Civil Conceptos Sencillos Caminando Junto a la Niñez
    - Hogar Mariposa
        - Dirección: Donato Álvarez 124, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Convivencial de Atención Especializada Pequeño Hogar
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 0 a 12 años
        - NNyA alojados a la fecha 14

- Asociación Civil Para la Promoción y la Defensa de la Familia (Pro-Familia)
    - Hogar Nazareth
        - Dirección: Av. Belgrano 2944, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Materno
        - Valor UMA: $45.000,00.- / $55.000,00.- / $70.000,00.-
        - Perfil: Adolescentes Gestantes / Adolescentes M-P/Hijos 0 a 17 años
        - NNyA alojados a la fecha 18

- Asociación Civil Pequeños Sueños
    - Hogar Pequeños Sueños
        - Dirección: Pje. Cayastá 3336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada para Grupos de Hermanos
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 2 a 12 años
        - NNyA alojados a la fecha 13

- Santa Rafaela María Fundación para la Minoridad, la Familia y la Tercera Edad
    - Hogar Portal de Belén
        - Dirección: Juan B. Justo 1437, Beccar, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada para Grupos de Hermanos
        - Valor UMA: $85.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 1 a 12 años
        - NNyA alojados a la fecha 21

- Asociación Civil Querubines
    - Hogar Pinta Lunas
        - Dirección: Juan B. Justo 2639, Olivos, Provincia de Buenos Aires
        - Categoría: Atención Especializada
        - Valor UMA: $75.000,00.-
        - Perfil: niñas y niños de 3 a 12 años
        - NNyA alojados a la fecha 15

En consecuencia, se remiten los datos correspondientes a los Hogares de Gestión Propia:

- Hogar Avelino
  - Dirección: Avelino Díaz 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  - Perfil: Adolescentes mujeres de 10 a 17 años
  - NNyA alojados a la fecha 19

- Hogar Curapaligüe
  - Domicilio: Curapaligüe 571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  - Perfil: niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años
  - NNyA alojados a la fecha 22

- Hogar La Casa de Coca
  - Domicilio: Cochabamba 3565, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  - Perfil: adolescentes varones de 10 a 17 años
  - NNyA alojados a la fecha 15

- Hogar Nuestra Señora del Valle
  - Domicilio: Donato Álvarez 550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  - Perfil: niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años
  - NNyA alojados a la fecha 23

- Hogar Vallecito
  - Domicilio: Dr. Emilio Ravignani 1578, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  - Perfil: niñas y niños de 0 a 12 años
  - NNyA alojados a la fecha 19

3. No es de injerencia de esta Dirección General.

4. No es de injerencia de esta Dirección General.

5. En relación a la habilitación de las OSC incluidas en el Programa de Subsidios para Organizaciones de la Sociedad Civil, se le hace saber que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, exceptuó, mediante Disposición DI-2021-10094-GCABA-DGHP, de realizar habilitación comercial a los establecimientos que funcionan como Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes.

9. Se adjunta cuadro, obrante como IF-2022-31855205-GCABA-DGSAP.

10. No es de injerencia de esta Dirección General.

11. No es de injerencia de esta Dirección General

En relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID19 atravesada por la Ciudad y el resto del país:

12. Durante el año 2021, se realizó la entrega mensual de un kit de productos de higiene, desinfección y cuidado personal, el cual contenía 1 pack de 6 envases de 5 litros de alcohol en gel y

líquido, 1000 barbijos, 1000 camisolines y máscaras de acetato acorde a la cantidad del personal de cada dispositivo de alojamiento, fueran Hogares de Gestión Propia o dependientes de Organizaciones de la Sociedad Civil.

13.Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.), se firmó la RESFC N° 6/GCABA/CDNNYA/2020, por la cual se aprobó el Protocolo para las Vinculaciones Presenciales de Niñas, Niños y Adolescentes Alojados en Hogares Convivenciales en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

En relación a las actividades educativas, el ciclo lectivo del 2021, fue transitado por las niñas, niños y adolescentes alojados, a través de plataformas virtuales.

A su vez, a fin de fomentar las actividades recreativas, desde la Dirección Operativa de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad Social, se desarrolló un Sitio Web con propuestas y herramientas para el entretenimiento de la población alojada.

A través de esta plataforma también se compartieron actividades entre hogares, desafíos y comunicaciones entre pares. Cada uno de los hogares desarrolló actividades pautadas durante el día con temáticas lúdicas, deportivas, de cocina, interculturales, entre otras.

13. Durante el 2021, se asignó a las Organizaciones de la Sociedad Civil alojamiento y atención a niños, niñas y adolescentes en hogares, una cuota extraordinaria, a fin de poder garantizar la prestación de servicios esenciales.

14. Se otorgó a todas/os las/os niñas/os y adolescentes alojadas/os, tanto en Hogares propios como en aquellos dependientes de Organizaciones de la Sociedad Civil, una Tablet, la cual fue gestionada por medio del Programa AUNAR de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

15. Frente a casos positivos de COVID19 en el personal de los Hogares, además de tomar las recomendaciones dispuestas por la Organización Mundial de la Salud, se procedió a implementar el Protocolo de Manejo Frente a Casos Sospechosos y confirmados de Coronavirus – COVID-19, aprobado mediante RESOL N° 842/MSGC/20, así como el Protocolo de actuación antes sospecha de COVID-19 (Coronavirus) en un Hogar o Centro de Día y Noche de Niños, Niñas y Adolescentes respecto del personal de los Hogares se aplicó el Protocolo de Actuación ante sospecha de COVID 19 (coronavirus) en Hogar de niñas, niños y adolescentes, aprobado por Resolución Conjunta N°1-SSPSGER-20.

16. Respecto a casos positivos de COVID-19 de niñas, niños y adolescentes, se procedió a activar lo dispuesto por la Resolución Conjunta N°1-SSPSGER-20, y su modificatoria RESOL N° 3/GCABA/CDNNyA/2020, el Protocolo de Alojamiento Transitorio Ante la Pandemia COVID-19 – Dispositivo de Emergencia, aprobado mediante RESOL N° 110/GCABA/CDNNyA/2020 y Protocolo de Manejo de Casos Confirmados de COVID-19, Asintomáticos o con Cuadro Clínico Leve de Niñas, Niños y Adolescentes – Dispositivo Extrahospitalario, aprobado por ante la RESOL N° 5/GCABA/CDNNyA/2022.

En relación al Plan Integral de Niñez y Adolescencia proyectado por el GCBA a partir de 2021:

17. No es injerencia de esta Dirección General.

18. No es injerencia de esta Dirección General.

19. No es injerencia de esta Dirección General.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.07 18:11:58 -03'00'

ADRIANA MATILDE BARCHUK
Director General
D. G. DE SERVICIOS DE ATENCION PERMANENTE
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.07 18:11:59 -03'00'

PERSONAL HOGARES PROPIOS		
HOGAR	CANTIDAD DE RRHH	MODALIDAD DE CONTRATACION
Hogar Avelino	42	TOTAL
	14	PLANTA PERMANENTE
	21	CONTRATO LOCACION DE SERVICIO
Hogar Nuestra señora del Valle	53	TOTAL
	27	PLANTA PERMANENTE
	26	CONTRATO LOCACION DE SERVICIO
Hogar Vallecito	47	TOTAL
	22	PLANTA PERMANENTE
	25	CONTRATO LOCACION DE SERVICIO
Hogar Curapaligue	61	TOTAL
	39	PLANTA PERMANENTE
	23	CONTRATO LOCACION DE SERVICIO
Hogar Casa de Coca	37	TOTAL
	15	PLANTA PERMANENTE
	22	CONTRATO LOCACION DE SERVICIO

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-31855205-GCABA-DGSAP

Buenos Aires, Martes 6 de Septiembre de 2022

Referencia: LISTADO DE PERSONAL HOGARES PROPIOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.06 13:38:19 -03'00'

EVELYN ALBA SPADA
Asesor legal
D. G. DE SERVICIOS DE ATENCION PERMANENTE
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.06 13:38:20 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-33508874-GCABA-CDNNYA

Buenos Aires, Lunes 19 de Septiembre de 2022

Referencia: S/NO-2022-30567975-GCABA-DGLTACDN

En respuesta a: NO-2022-30567975-GCABA-DGLTACDN

A: Fernando Forero (DGLTACDN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente se da respuesta a lo solicitado por NO-2022-30567975-GCABA-DGLTACDN

1.- La cantidad de Hogares que tienen atención directa y brindan alojamiento a niños, niñas y adolescentes, que cuentan con Convenio vigente con diversas áreas del Gobierno de la Ciudad son **48 en total.** Todas las asosiaciones que los dirigen se encuentran inscriptas en la Dirección de Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) y tienen Personería Jurídica, condición necesaria para inscribirse en el Registro de ONGs.

La cantidad de dispositivos de gestion publica, que trabajan en atención directa y brindan alojamiento a niños, niñas y adolescentes, que dependen del Gobierno de la Ciudad son 8.

2.- Se adjunta el Listado de las Organizaciones No Gubernamentales inscriptas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales, detallando la Resolución de Alta y/o la situación en la que se encuentra actualmente.

3.- En relación a los hogares y la situación de habilitación, la misma esta en proceso de modificación de acuerdo a lo que surge del Informe IF-2021-31279505-GCABA-CDNNYA, donde se aprueba el Protocolo de Acción Conjunta entre el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), siendo tarea de la AGC la inspección de las condiciones edilicias de los dispositivos.

A partir del año 2022 el Departamento de Monitoreo y Asistencia Técnica dependiente de la Dirección de Registros de ONGs, acompaña dichas inspecciones de la AGC.

4.- Con los Hogares que se encuentran ubicados en la Provincia de Buenos Aires y tienen convenio vigente con áreas del GCABA, se efectúa el mismo procedimiento de Monitoreo y Asistencia Técnica que se

realiza con todos los dispositivos que tienen atención directa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la normativa vigente RESOL-2021-993-GCABA-CDNNYA.


Sin otro particular saluda atte.


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.19 14:13:29 -03'00'

BRENDA LORENA DEL AGUILA
Vicepresidente
CONSEJO DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CABA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.19 14:13:30 -03'00'

LEGAJO	DISPOSITIVO	ONG	INSTITUCION	CONVENIO ACTUAL	LUGAR				
301	Hogar atencion especializada	ASOCIACION CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES	LA CASONA DE LOS BARRILETES	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
301	Hogar atencion especializada	ASOCIACION CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES	CETTAD	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
302	Hogar atencion especializada	FUNDACION VIVENCIA	VIVENCIA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
302	Hogar atencion especializada	FUNDACION VIVENCIA	CRECIENDO (ex Apapachar-GCE)	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
307	Hogar Convivencial	INSTITUCION SALESIANA	HOGAR DON BOSCO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
307	Hogar Convivencial	INSTITUCION SALESIANA	HOGAR DON BOSQUITO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
311	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL PRO NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES - PRONATS	PRONATS CHIQUITITOS	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
311	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL PRO NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES - PRONATS	PRONATS MUJERES	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
311	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL PRO NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES - PRONATS	PRONATS VARONES	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
326	Hogar para Mujeres con niños/as y Adolescentes madres	ASOCIACION CIVIL DAMAS CATOLICAS DE SAN JOSE AMPARO MATERNAL	AMPARO MATERNAL	NO tienen convenio con el CONNyA- Convenio con la Gerencia Operativa Redes Centro de Inclusión Social (GORCIS) Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat	CABA				
349	Hogar Convivencial	FUNDACION JUANITO PARA LA PROTECCION DE LA INFANCIA	JUANITO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
368	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL QUEBUBINES	PINTALUNAS	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
376	Hogar Convivencial	INSTITUCION DE RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTISIMO	DESCANSO MIQUELINAS	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA					
408	Hogar Convivencial	FUNDACION CONSTRUIR CONFIANZA	HOGAR PELDAÑOS	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA					
429	Hogar Convivencial	FUNDACION LA CASITA	HOGAR LA CASITA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
436	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL LIGUEN	LIGÜEN	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
436	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL LIGUEN	MARCELINO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
444	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION ISRAELITA ARGENTINA TZEIRE AGUDATH JABAD	ELADEINU MUJERES	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
444	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION ISRAELITA ARGENTINA TZEIRE AGUDATH JABAD	ELADEINU VARONES	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
470	Parador -Centro de dia y de Noche	ASOCIACION CIVIL MENSAJEROS DE LA PAZ	PARADOR LA BALSA	Convenio CONNYA- Direccion Gral de Politicas y Programas.	CABA				
470	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL MENSAJEROS DE LA PAZ	COLIBRIES	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
475	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS	M. DEL ROSARIO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
516	Hogar Convivencial	ASOCIACION CIVIL PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LA FAMILIA-PRO FAMILIA	NAZARETH	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
520	Hogar Convivencial	FUNDACION PELOTA DE TRAPO	PELOTA DE TRAPO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
522	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES LAPRIDA	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				
522	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES 12 DE OCTUBRE	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				
522	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES ROCA	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				
522	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES VILLA ELISA	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				
522	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES PASO	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud)	PBA				
522	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES SARMIENTO	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				
534	Hogar Convivencial	ASOCIACION CIVIL JESUS AMIGO	MADRE DE LA ESPERANZA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
534	Hogar Convivencial	ASOCIACION CIVIL JESUS AMIGO	NOCHEBUENA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
565	Hogar Convivencial	ASOCIACION FAMILIAS DE ESPERANZA, FAMILIAS DE TRANSITO	FAMILIAS DE ESPERANZA SAN ISIDRO Reguardo 1	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
605	Hogar Atencion Especializada y terapeutico	SANTA CLARA DE ASIS BERNAL	SANTA CLARA DE ASIS BERNAL	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				
704	Hogar Convivencial	ASOCIACION CIVIL SOLES EN EL CAMINO	SOLES EN EL CAMINO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
746	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION SANTA RAFAELA MARIA FUNDACION HERMANAS MISIONERAS LA FAMILIA Y TERCERA EDAD	PORTAL DE BELEN	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
820	Hogar Convivencial	FUNDACION LEANDRO OLMOS	HOGAR LA CASA DE LEANDRO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
829	Hogar Convivencial	FUNDACION LEANDRO OLMOS	JALALLA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1074	Hogar Convivencial	CONCEPTOS SENCILLOS- CAMINANDO JUNTO A LA NIÑEZ	MARIPOSA Pequeño Hogar	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
1126	Hogar Convivencial	ASOCIACIACION CIVIL AMAMANTA	AMAMANTA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1167	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL CUNUMI	ALALATA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1167	Hogar Convivencial	ASOCIACION CIVIL CUNUMI	Pequeño Hogar TRULALA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1167	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL CUNUMI	HOGAR MONOLUSO	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1257	Hogar Atencion Especializada y terapeutico	PROMOVER ASOCIACION MUTUAL	PROMOVER	No tiene convenio con el CONNyA	CABA				
1333	Hogar Convivencial	PIMPINELA	PIMPINELA	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1349	Hogar Convivencial	As. Civil Libertad Eterna	As. Civil Libertad Eterna	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1350	Hogar Atencion Especializada	Inkiñay (Hogar Ntra Sol)	Inkiñay (Hogar Ntra Sol)	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	PBA				
1370	Hogar Atencion Especializada	Asociación Civil Pequeños Sueños	Pequeños Sueños (ex hogar Canuto)	PROGRAMA SUBSIDIO CONNYA	CABA				
S/N	Hogar Convivencial	PARADOR AVELINO	PARADOR AVELINO	EFECTOR DEL GCABA	CABA				
S/N	Hogar Atencion Especializada	HOSTAL NUEVA POMPEYA	HOSTAL NUEVA POMPEYA	EFECTOR DEL GCABA	CABA				
S/N	Hogar Convivencial	HOGAR CURAPALIGUE	HOGAR CURAPALIGUE	EFECTOR DEL GCABA	CABA				
S/N	Hogar Convivencial	HOGAR EVA DUARTE	HOGAR EVA DUARTE	EFECTOR DEL GCABA	CABA				
S/N	Hogar Convivencial	HOGAR NTRA SRA DEL VALLE	HOGAR NTRA SRA DEL VALLE	EFECTOR DEL GCABA	CABA				
S/N	Hogar Convivencial	HOGAR VALLECITO	HOGAR VALLECITO	EFECTOR DEL GCABA	CABA				
S/N	Parador -Centro de dia y de Noche	PARADOR LA BOQUITA	PARADOR LA BOQUITA	EFECTOR DEL GCABA	CABA				
S/N	Parador -Centro de dia y de Noche	CAINA	CAINA	EFECTOR DEL GCABA	CABA				





Cooperativa de Trabajo Casa Base	RESOL-2021-1-GCABA-CDNNYA
Educación para Compartir	RESOL-2022-788-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Villas Unidas	Preinscripción
Chicas en Tecnología Asociación Civil	RESOL-2022-513-GCABA-CDNNYA
Isauro Arancibia Asociación Civil por el derecho de niñas, niños y jóvenes a elegir su propio futuro	RESOL-2022-816-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Mujeres Mirando al Sol	Preinscripción
Feminacida	Preinscripción
Fundación Ainelen Amor Familiar	Preinscripción
Asociación Civil Integración Total de Servicios para la Niñez	Preinscripción
Asociación Civil Aula Vereda	Preinscripción
Asociación Civil Libertad Eterna	Preinscripción
Hogar Nuestro Sol	Preinscripción
Asociación Civil Casa Cultural Pepa Noia	RESOL-2022-150-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Abrazo de Gol, Deporte y Cultura para Niños y Jovenes con necesidades educativas especiales	Preinscripción
Asociación Civil Proyecto Raiz	RESOL-2022-149-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil y Cultural El Fisgón	RESOL-2022-166-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Mi Pueblo Acción Comunitaria	Preinscripción
Club Social y Deportivo Aguante 25 Asociación Civil	RESOL-2022-168-GCABA-CDNNYA
Academia BBG Asociación Civil	RESOL-2022-154-GCABA-CDNNYA
Fundación El Potrero	RESOL-2022-165-GCABA-CDNNYA
Creer para Crear Asociación Civil	RESOL-2022-153-GCABA-CDNNYA
Union Vecinal de Fomento General Paz y Biblioteca Argentina	Preinscripción
Centro de Estudios para la Inclusión Social (CEIS)	Preinscripción
Asociación Civil Centro Crecer	Preinscripción
Asociación Civil Club Social y Deportivo Riachuelo Juniors	RESOL-2022-207-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Espacio para la Integración Social, Educativa y Cultural (EPISEC)	RESOL-2022-152-GCABA-CDNNYA
ANDES Asociación para el Desarrollo Sostenible	RESOL-2022-516-GCABA-CDNNYA
Fundación Chinapuss	RESOL-2022-167-GCABA-CDNNYA
Fundación Fundemos	RESOL-2022-605-GCABA-CDNNYA
Fundación Niñez y Adolescencia Violentada y Excluida (N.A.V.E.)	RESOL-2022-148-GCABA-CDNNYA
Fundación Educación Deportiva Grincoc	Preinscripción
Pequeños Sueños Asociación Civil	Preinscripción
Asociación Civil Sociedad Argentina de Primera Infancia	RESOL-2022-500-GCABA-CDNNYA
Fundación Otro Mundo	RESOL-2022-250-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Macfut	RESOL-2022-474-GCABA-CDNNYA
Instituto Villero de Formación por la Promoción de los Derechos Economicos, Sociales y Culturales	RESOL-2022-817-GCABA-CDNNYA
Asociación Argentina de Arbitros	Preinscripción
Cooperativa Hombres y Mujeres Libres Ltda	RESOL-2021-6-GCABA-VPCNNyA
Compañía Integral de Alimentos S.A.	Preinscripción
ASOCIACON CIVIL ROTARY CIUDAD TRABAJO POR LA PAZ	RESOL-2022-472-GCABA-CDNNYA
Parroquia San Francisco de Asis	Preinscripción
Museo Social Argentino, Instituto de Informacion, Estudio e Acciones Sociales	RESOL-2022-800-GCABA-CDNNYA
Fundación Catedral de la Fe	Preinscripción
Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes. ALAPA	Preinscripción
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL BUENOSAIRES	RESOL-2022-799-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Cultural y Deportivo Rodrigo Bueno	Preinscripción
Tejendo Cultura Asociacion Civil	Preinscripción
Fundacion T.E.A. - Trabajo, Educacion, Ambiente	RESOL-2022-801-GCABA-CDNNYA
Asociacion Civil por el Protagonismo de la Niñez	Preinscripción
Asociacion Civil Volver a Jugar	Preinscripción
Fundacion Todos Juntos	RESOL-2022-815-GCABA-CDNNYA
Fundacion UOCRA	Preinscripción
Cooperativa de Trabajo Triuenchi Ltda.	Preinscripción
Fundacion Listos YA!	Preinscripción
Facultad de Odontologia - Universidad de Buenos Aires	Preinscripción
Asociacion Civil Cunina	Preinscripción
Asociacion Civil Canaprovi	Preinscripción
Cooperativa de Trabajo Fresia Limitada	Preinscripción
SMATA - Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor de la Republica Argentina	Preinscripción
Asociación Civil Biblioteca Popular Ni un Pibe Menos	Preinscripción
Mundo Villa Asociacion Civil	Preinscripción
Asociación Civil Fútbol Poderoso	Preinscripción

Organización	Resolución de Alta
La Casona de los Barriletes	140-CDNNYA-09
Fundación Vivencia	141-CDNNYA-09
Unión de Mujeres de la Argentina - UMA Asociacion Civil	217-CDNNYA-09
ACIAR - Asociación Científica de Investigación, Asistencia y Rehabilitación - "El Reparo"	168-CDNNYA-09
Asociacion de Padres "Defensa Integral Niños y Adolescentes Deficientes" - DINAD	193-CDNNYA-09
Institución Salesiana (Casa San Antonio) - Obra Don Bosco - H. Don Bosquito	169-VP-CDNNYA-09
Asociación Ateneo El Trapito	233-CDNNYA-09
Asociación Civil Pro Niños y Adolescentes Trabajadores (PRONATS) - MUJERES	152-VP-CDNNYA-09
Sociedad Argentina de Pediatría	215-CDNNYA-09
Asociación Damas Católicas de San José	134-CDNNYA-09
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM	235-CDNNYA-09
Asociación Amanecer Grupo Casa Taller	167-CDNNYA-09
Asociación Asamblea Permanente por los Derechos Humanos	249-CDNNYA-09
Fundación Alicia Moreau de Justo	251-CDNNYA-09
Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia	248-CDNNYA-09
S.I.G.L.A. (Sociedad de Integracion Gay Lesbica Argentina)	216-CDNNYA-09
Fundación S.O.S. Infantil	232-CDNNYA-09
Fundación Juanito	192-CDNNYA-09
Asociación Civil Igualdad de Derechos	226-CDNNYA-09
Fundación Argentina Pro - Ayuda Al Niño Con Sida (FAPANS)	89-CDNNYA-2014
Asociación Civil Centro Oro	200-CDNNYA-09
Fundación Por el Arte hacia la Vida	230-CDNNYA-09
AAES- Asociación Argentina de Educadores Sexuales	263-CDNNYA-09
Asociación Civil Sin Fines de Lucro "Centro Cultural Fray Mocho"	238-CDNNYA-09
Asociación Civil Biblioteca Popular de Barracas	246-CDNNYA-09
Querubines Asociación Civil Sin Fines de Lucro	144-CDNNYA-09
Fundación Asistencial Materno Infantil de Ayuda a Niños Carenciados y Discapacitados (Fundamid)	221-CDNNYA-09
Fundación Servicio Paz y Justicia	231-CDNNYA-09
Asociación Civil "El Asica"	162-CDNNYA-09
Inst. De Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad - Hogar "Descanso Miquelina"	136-CDNNYA-09
Asociación en Camino con otro para el Desarrollo Social de la Niñez y de la Adolescencia	198-CDNNYA-10
Fondo de Ayuda Toxicológica	234-CDNNYA-09
Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales	195-CDNNYA-09
Fundación La Salle	229-CDNNYA-09
Centro de Estudios Carolina Muzzilli Asociación Civil	245-CDNNYA-09
Asociación Civil I.P.A. - Asoc. Internacional por el Derecho del Niño a Jugar Argentina	209-CDNNYA-09
Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo	207-CDNNYA-09
Fundación Claudina Thevenet	202-CDNNYA-09
Asociación Civil Lekotek	187-CDNNYA-09
AMIA	250-CDNNYA-09
Cooperativa de Trabajo en Salud Mental "Ático LTDA."	198-CDNNYA-09
Fundación Construir Futuro	708-CDNNYA-2015
Asociación Civil CICOPS – Centro de Investigación y Comunicación Popular en Salud	59-VP-CDNNYA-11
Asociación Civil Instituto de Prevención y Educación en Salud y Sexualidad (IPESS)	210-CDNNYA-09
Asociación Cristiana de Jovenes de la República Argentina	247-CDNNYA-09
Asociación Civil Sexsalud - Asociación Multidisciplinaria para la salud y la sexualidad	214-CDNNYA-09
Asociación Civil La Tribu	177-CDNNYA-09
Institución Salesiana	228-CDNNYA-09
Fundación La Casita	175-CDNNYA-09
La Unión Asociación Mutual	988-CDNNYA-14
Asociación Civil David	254-CDNNYA-09
Fundación Tobías	224-CDNNYA-09
Fundación Ayudemos a Crecer	47-CDNNYA-12
Asociación Civil Lujuen	138-VPCDNNYA-2009
Asociación Civil Grupo de Mujeres de la Argentina (Foro VIH mujeres y Fla.)	236-CDNNYA-09
Proyectarg Asociación Civil	205-CDNNYA-09
Asociación Isaeltia Argentina Teire Aguath Jabad - Ieladeimu	139-CDNNYA-09
Centro Dos Asociación Civil P/ La Asistencia y Docencia en Psicoanalisis	242-CDNNYA-09
Asociación Comedor "Los Angelitos"	180-CDNNYA-09
Asociación Civil Comedor Comunitario "Cacerolazo"	188-CDNNYA-09
Proyecto Asistir	206-CDNNYA-09
Fundación Uniendo Caminos	223-CDNNYA-09
Pasaje. San Satarnino y San Judas Tadeo	200-CDNNYA-10
Centro de Educación y Comunicación "Crear Iris"	196-VP-09
La Vereda Asociación Civil	178-CDNNYA-09
Fundación Campos del Psicoanalisis	189-CDNNYA-09
Asociación Mensajeros de la Paz	17-VP-CDNNYA-13
Asociación Civil Alfonso Farias - Casa Vela	230-CDNNYA-10
Asociación Civil María del Rosario de San Nicolas	1-VP-12 8-VP-2012
Fundación Kaleidos	202-CDNNYA-10
Asociación Civil Mujeres en Acción	138-CDNNYA-2014
Fundación Hospitalaria	204-CDNNYA-10
Cooperativa de Padres para la Educación de Niños Sordos - C.O.E.S.O. LTDA	206-CDNNYA-10
Asociación Civil Programa Por Decir	291-CDNNYA-09
Parroquia Nuestra Señora del Carmen	212-CDNNYA-10
Fundación Adoptare	213-CDNNYA-10
Fundación Sonia Lopez Danza y Danza Terapia	214-CDNNYA-10
ANIDAR - Equipo Interdisciplinario Para Adopcion	215-CDNNYA-10
Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria	217-CDNNYA-10
Federación de Comites de Seguimiento de la Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño - CASACIDN	99-CDNNYA-2013
Fundación Tzedaka	218-CDNNYA-10
Asociación Civil Casa de la Cultura de la Calle	220-CDNNYA-10
Asociación Civil Alas Hogar y Familia	222-CDNNYA-10
Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia - Pro Familia	290-VPCDNNYA-2009
Fundación Pelota de Trapo	1-CDNNYA-13
Asociación Civil Hogar Misericordia	533-CDNNYA-2014
Asociación Civil Creciendo	225-CDNNYA-10
Fundación de Ayuda al niño discapacitado Auditivo F.A.N.D.A.	226-CDNNYA-10
S.E.R.E.S. Asoc. Serv. De Equidad Social en Relación a los Niños Adolesc. Jovenes, Mujeres y Madres Solteras	150-CDNNYA-09
Asociación Civil Jesús Amigo	288-CDNNYA-09
Fundación Museo de los Niños	261-CDNNYA-10
Fundación Pedagogico Asistencial para Niños y Adolescentes con problemas Emocionales (F.U.P.A.)	262-CDNNYA-10
Asociación Guias Argentinas	11-CDNNYA-07
Asociación para el Futuro del Niño F.U.N.I.	59-VP-CDNNYA-11
Asociación Civil Coincidencias	9-CDNNYA-07
Asociación Civil Social y Cultural Centro de Estudio y Participación para la Comunidad	3-CDNNYA-08
Las Otras Voces Comunicación para la Democracia Asociación Civil	3-CDNNYA-07
Red Magis Asociación Civil (Red Magos Solidarios)	4-CDNNYA-07
Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR Capital Federal)	5-CDNNYA-07
Pliegues Asociación Civil Sin Fines de Lucro	2-CDNNYA-07
Asociación Civil por la Responsabilidad Social A.M.A.R.T.Y.A.	2-CDNNYA-08
Asociación Civil El Almendro	6-CDNNYA-08
Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia y otros trastornos - A.L.U.B.A.	18-CDNNYA-08
Asociación Civil para Sindrome Prader Willi Argentina	1-CDNNYA-08
Familias de Esperanza - Familias de Tránsito	40-CDNNYA-08
Asociación Civil Salud Activa	28-CDNNYA-08
Fundación Lactancia y Maternidad - FUNDALAM -	22-CDNNYA-08
Fundación para el Estudio de los problemas de la Infancia - FEPI -	26-CDNNYA-13
Fundación Candil	23-CDNNYA-08
Instituto para la Participacion y el Desarrollo - INPADE - Asociación Civil - POCO -	20-CDNNYA-08
Fundación Emmanuel	42-CDNNYA-08
Fundación Casa Rafael	266-CDNNYA-10
Intercambios Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas relacionados con drogas	16-CDNNYA-08
Asociación Civil Legion de la Buena Voluntad	14-CDNNYA-08
Programa Despertares Asociación Civil	284-CDNNYA-09
Amudar Asociación Civil	43-CDNNYA-08
Instituto de Atención Integral al Discapacitado Santa Clara de Asís - Los Angeles del Sur S.A.	283-CDNNYA-09
Hogar San Francisco de la Loma S.R.L.	158-CDNNYA-09
Fundación Eva Peron	93-CDNNYA-2015
Asociación Civil C.A.F.I.	49-CDNNYA-13
Collegium Musicum de Buenos Aires	757-CDNNYA-2014
La Manzana de Oro Asociación Civil	126-CDNNYA-11
Asociación de Barrios Solidarios	102-CDNNYA-2013
Fundación Buenos Aires	269-CDNNYA-10
Fundación Centro Cristiano Nueva Vida - Parador Nueva Vida	271-CDNNYA-10
Club Daom	09-CDNNYA-09
KARITES- Profesionales de la Salud - Atención con Formación Asociación Civil	130-CDNNYA-09
Escuela de Percusion Popular "La Chilinga" Asociación Civil	127-CDNNYA-11
Parroquia Niño Jesus - Centro Misionero y Solidario San Cayetano del Niño Jesus	7-CDNNYA-09
Asociación Civil Cumelen	589-CDNNYA-2014
Mano a Mano Asociación Civil	125-CDNNYA-11
Federacion Union Argentina de Karate	128-CDNNYA-11
Asociación Civil El Palomar	282-VP-CDNNYA-09
Federación de Organizaciones No Gubernamentales De la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas F.O.N.G.A.	274-CDNNYA-10
Club Atlético River Plate	1-CDNNYA-09
Asociación Civil Unión de Madres	276-CDNNYA-10
Centro de Estudios de Estado y Estado y Sociedad	277-CDNNYA-10
Asociación Civil Circo Social del Sur	32-CDNNYA-13
Foro del Sector Social - Federación	835-CDNNYA-2014
Sumando Iniciativas del Cambio	248-CDNNYA-14
Fundación Convivir	280-CDNNYA-10
ASAPMI - Asoc.Arg. De Prevencion del Maltrato Infanto Juvenil	205-CDNNYA-14
CREACTIVAR - Redes Comunitarias	217-CDNNYA-2014
Asociación Civil Circuito Cultural Barracas	283-CDNNYA-10
DEBRA - Argentina por la Epidermolisis Ampollar	284-CDNNYA-10
Club 17 de Agosto	947-CDNNYA-2014
Fundación Rumbos	129-CDNNYA-11
Rodolfo Walsh Cultura y Comunicación Popular Asociación Civil	130-CDNNYA-11
SOS Discriminación Asociación Internacional	43-CDNNYA-2013
Fundación de Endocrinología Infantil	287-CDNNYA-10
Fundación Ernesto Sabato	832-CDNNYA-2014
Club Social y Deportivo Yupanqui	35-CDNNYA-2013
Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad	131-CDNNYA-11
Fundación Recrear	161-CDNNYA-11
A.D.E.E.I - Asociación Civil para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración	291-CDNNYA-10
Fundación T.E.M.A.S - Trabajo. Educación. Medioambiente. Salud - Juegoteca Amor y Paz	166-CDNNYA-11
Fundación Ronald Mc Donald	293-CDNNYA-10
Fundación Niños de Argentina - Escuela Sistemica Argentina - Casa Faro	294-CDNNYA-10
Asociación Civil Convivencia Social y Asistencial (CVSA)	165-CDNNYA-11
Fundación X La Boca	168-CDNNYA-11
Círculos Unidos Don Juan de Garay Odeon y Neptunia - GGN- Juegoteca Boedo Neptunia	295-CDNNYA-10
Asociación Civil Centro Vecinal "El Alfarero"	296-CDNNYA-10
Asociación Catalinas Sur	298-CDNNYA-10
Fundación Misión Marianista	164-CDNNYA-11
Asociación Civil Cultura Abasto	1272-CDNNYA-2014
Asociación Civil Centro Comunitario El Pastorcito	301-CDNNYA-10
Asociación Civil Centro Comunitario San Cayetano	302-CDNNYA-10
Asociación Vecinal de Fomento Linieres Sud - Juegoteca Linieres	162-CDNNYA-11
Familias del Corazón	304-CDNNYA-10
Asociación Civil Soles en el Camino	305-CDNNYA-10
FUNDASOR	163-CDNNYA-11
Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Arzobispado de Buenos Aires	306-CDNNYA-10
Fundación PH 15	307-CDNNYA-10
Asociación Mutual Homero Manzi - AMHM	308-CDNNYA-10
Fundación Nueva Generación del Deporte	309-CDNNYA-10
Fundación Exacta	310-CDNNYA-10
Fundación Cimientos	312-CDNNYA-10
Asociación Civil Espacio Social ACES	313-CDNNYA-10
Fundación Creer es Crear	315-CDNNYA-10
Los Naranjos Comunidad Terapeutica	21-CDNNYA-13
Asociación Civil Hay Otra Esperanza, Solidaridad, Comunitaria - "Madres del Paco"	316-CDNNYA-10
Asociación Civil Vincular	318-CDNNYA-10
Ejercito de Salvación	319-CDNNYA-10
Deportivo Rienzo Asociación de Fomento	322-CDNNYA-10
Asociación Civil Padres y Vecinos Barrio Gral. Savio	325-CDNNYA-10
Asociación Civil Botines Solidarios	326-CDNNYA-10
Asociación Civil y Ciudadana Ateneo de los Vecinos	758-CDNNYA-2014
Escuelas e Institutos Filantropicos Argentinos	327-CDNNYA-10

Fundación San Mateo	328-CDNNYA-10
Asociación Civil Familias Abiertas	329-CDNNYA-10
Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupe	330-CDNNYA-10
Fundación Desarrollar Argentina	247-CDNNYA-14
Fundacion H. A. Barceló	227-CDNNYA-2014
Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes	701-CDNNYA-2014
ASDRA-Asociación Síndrome de Down de la República Argentina	856-CDNNYA-2014
Asociación Civil Centro de Atención Niños del Sur	1271-CDNNYA-2014
Santa Rafaela María Fundación para la Minoridad, la Familia y la Tercera Edad	42-CDNNYA-2013
Fundacion Crear Vale la Pena	47-CDNNYA-2013
Fundación para el Desarrollo Humano	54-CDNNYA-12
Asociación Vecinal de Fomento los Amigos de Villa Luro y Biblioteca Publica Jose Manuel Estrada	40-CDNNYA-12
Casita San José Asociación Civil	27-CDNNYA-13
Asociación Civil Jardín Comunitario Conejo Travieso	57-CDNNYA-12
Asociación Civil Detrás de Todo para la Inclusión Social	31-CDNNYA-12
Asociación Civil Jardín Comunitario	42-CDNNYA-12
Asociación Civil Jardín Maternal y Comunitario Rayito de Esperanza	19-CDNNYA-13
Asociación Civil Jardín Maternal y Comunitario Gurises	26-CDNNYA-12
Asociación Civil Arte Nenes	58-CDNNYA-12
Asociación Civil Centro Comunitario Sentando Bases	53-CDNNYA-12
Asociación Civil Jardín Comunitario Altos Felices	35-CDNNYA-12
Guardería Comunitaria Leandro N. Alem de Acción Social Asociación Civil	23-CDNNYA-12
Asociación Civil Comedor y Guardería Infantil	16-VP-CDNNYA-13
Asociación Civil Centro de Madres Cildañez	33-CDNNYA-2013
Asociación Civil Jardín Comunitario Materno Infantil Pimpollito de Vida	41-CDNNYA-13
Asociación Civil Guardería la Estrellita	55-CDNNYA-12
Asociación Civil Comedor Ositos Cariñosos	18-CDNNYA-13
Centro Conviven Socio Educativo Cultural y Comunitario Asociación Civil	27-CDNNYA-12
Fundación Hesiqed	277-CDNNYA-2014
Fundación Espacio Redes	289-CDNNYA-2014
Parroquia San Ignacio de Loyola - Arzobispado de Buenos Aires	654-CDNNYA-2014
Centro Barrial Padre Carlos Mugica - Parroquia Cristo Obrero	28-CDNNYA-2012
Parroquia Santa María Madre del Pueblo	24-CDNNYA-12
Asociación Mutual Comunarte	279-CDNNYA-2014
Dignos de Ser - Asociación de Prevención y Asistencia contra la Violencia	306-CDNNYA-2014
Arzobispado de Buenos Aires - Comisión de Niñez y Adolescencia en riesgo	37-CDNNYA-12
Asociación Civil El Umbral de los Sueños	18-CDNNYA-12
Gregorio Mendel - De Educación Promoción y Asistencia - Asociación Civil	45-CDNNYA-12
Asociación Civil Trama - Lazos para el Desarrollo	627-CDNNYA-2014
Asociación Civil Proyecto de Vida	34-CDNNYA-13
Fundación Banco de Alimentos	48-CDNNYA-12
Asociación Civil Proyecto Sarcos	59-CDNNYA-12
Asociación Civil Zavaleteros	36-CDNNYA-2012
Fundación Archê de Altos Estudios Antropológicos	232-CDNNYA-2014
Comunidades Saludables Recreación y Salud Asociación Civil	836-CDNNYA-2014
Asociación Civil Chicos.Net	38-CDNNYA-12
A Sala Llena Asociación Civil ASLAC - La linterna mágica	558-CDNNYA-2014
All Boys de Saavedra - Anexo Biblioteca Bernardino Rivadavia	41-CDNNYA-12
Asociación Civil Consejo Barrial Familias Solidarias - COFAS	236-CDNNYA-2014
Asociación Civil Fuente de Vida	220-CDNNYA-2014
Fundación Actuar Hoy	78-CDNNYA-13
Fundación Grupo Aiken	228-CDNNYA-2014
Asociación Civil Divertite Sin Alcohol	83-CDNNYA-13
Minu Asociación Civil	79-CDNNYA-13
Federación de Instituciones Comunitarias de Buenos Aires - FICBA	81-CDNNYA-13
Comunidad San Edigio Asociación Civil	226-CDNNYA-2014
Fundación Volviendo a Casa	110-CDNNYA-2013
Asociación Civil El Arranque Espacio de Encuentro	67-CDNNYA-13
Asociación Mutual Catalinas Sur	68-CDNNYA-13
Asociación Civil AyCS Arte y Cultura para la Salud	62-CDNNYA-13
Fundación Enseña por Argentina	59-CDNNYA-2013
Ribera Buenos Aires Centro de Estudios Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo de la Dinámica Costera de Ciudades	80-CDNNYA-13
Protección Derechos humanos y Desarrollo Asociación Civil	74-CDNNYA-13
Sociedad de Fomento y Cultura Malvinas Argentinas	234-CDNNYA-2014
Asociación Civil Vincular - Pensarme un Futuro	71-CDNNYA-13
Fundación Oportunidad Protagonismo Laboral	72-CDNNYA-13
Club Premier	339-CDNNYA-2014
Club Linieri	280-CDNNYA-2014
Confederación Evangelica Bautista - C.E.B.A.	148-CDNNYA-2014
Fundación Cielo Solidaridad Comunitaria	39-CDNNYA-13
Asociación Civil Proyecto R Discapacidad y Resiliencia	223-CDNNYA-2014
Club Atlético Boca Juniors - CABJ	25-CDNNYA-13
Parroquia Santa Rosa de Lima	241-CDNNYA-2014
Asociación Civil Ges - Gestion Educativa y Social	36-CDNNYA-13
Asociación Mutualista de la Mujer Argentina - AMMA	218-CDNNYA-2014
Missing Children - Chicos Perdidos Asociación Civil	Preinscripción
Parroquia San Juan Diego	136-CDNNYA-2014
Asociación Civil La Flecha Comunicación y Participación	1175-CDNNYA-2014
Scrap y Rezagos S.R.L.	616-CDNNYA-2014
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgeneros de Argentina - ATTA	434-CDNNYA-2014
Asociación Instituto María Auxiliadora - Un Sueño de Dios	58-CDNNYA-13
Club Social Cultural y Deportivo Juventud Unida de Villa Soldati	RESOL-2020-80-GCABA-CDNNYA
Fundación Global	565-CDNNYA-2014
Fundación para el Desarrollo, la Cultura y el Arte - FUNDECUA	1284-CDNNYA-2014
Cooperativa de Trabajo Esperanza de la Boca	1263-CDNNYA-2014
Asociación Civil Grupo Comunitario y Educativo Rayito de Sol	66-CDNNYA-13
Fundación Compañía Social Equidad	285-CDNNYA-2014
Asociación Civil Florentino Ameghino - Biblioteca Popular Juan B. Rebagliati	1276-CDNNYA-2014
Fundación Germinare	417-CDNNYA-2014
Fundación El Arte de Vivir	425-CDNNYA-2014
Asociación Centro Tupi Guarani Republica Argentina	588-CDNNYA-2014
Asociación Civil Centro Comunitario Barrio Mitre - Juegoteca Barrio Mitre	105-CDNNYA-2013
Asociación Civil Modelo Minnesota Tratamiento y Prevención de Acciones S.A.	38-CDNNYA-2013
Asociación Civil Colectivo Gráfico	1118-CDNNYA- 2014
Asociación Civil Grupo de Viudas y Familiares de Policías Federales caídos en cumplimiento del deber	601-CDNNYA-2014
Fundación Río Abierto	429-CDNNYA-2014
Fundación CYCARTE	147-CDNNYA-2014
Creando Conciencia	955/VP/2014
Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires	778-CDNNYA-2014
Instituto Cultural Marianista	792-CDNNYA-2014
Asociación Civil Vecinos Históricos de Villa 31	731-CDNNYA-2018
Maxxum Group S.A.	303-CDNNYA-2014
Instituto Torcuato Di Tella	011-CDNNYA-2015
CPI - Asociación Civil La Lecherita del Sur	40-CDNNYA-13
Asociación Civil Jardín Comunitario Mis Primeros Años - CPI	23-CDNNYA-13
Asociación Civil Centro Comunitario Tiempos de Compartir	48-CDNNYA-13
En Defensa de Nuestros Derechos Asociación Civil	409-CDNNYA-2016
Green Eat S.A.	305-CDNNYA-2014
Cilovi S.A. - Tea Connection	304-CDNNYA-2014
Centro de Pastoral Social Dulce Nombre de María Congregación de los Oblatos de la Virgen María	70-CDNNYA-13
Fundación de Estudios e Investigaciones Sociales - FEIS	632-CDNNYA-2014
Fundación Acción Pali para la Formación de Liderazgo Social - CAACUPE	415-CDNNYA-2014
Asociación Civil Tiempo de Crecer Integrando Socialmente al Niño y su Familia	524-CDNNYA-2016
Asociación Civil por los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jovenes Doncel	149-CDNNYA-2014
Asociación Civil Pequeños Pasos	1062-CDNNYA-2014
Club Pedro Echague	137-CDNNYA-2014
Asociación Colegio San José	RESOL 423-CDNNYA-2014
Dimensiones de Derechos Humanos	431-CDNNYA-2014
Valores y Deportes Asociación Civil	206-CDNNYA-2014
Fundación Leer	98-CDNNYA-2013
Fundación Instituto de Investigaciones y Educación Ambiental - IIEA	61-CDNNYA-13
Federación Caballito	95-CDNNYA-2013
Asociación Civil Escrabel Salud Mental Integral	97-CDNNYA-2013
Congregación Religiosa Hermanas Santa María "Betania"	RESOL-2021-2-GCABA-VPCNNyA
Alegría Intensiva para llevar alegría a los niños hospitalizados o enfermos Asociación Civil	341-CDNNYA-2014
Canales Asociación Civil	628-CDNNYA-2014
Talentos Asociación Civil	615-CDNNYA-2014
Acá: Asociación de Cultura, Arte y Educación Asociación Civil	607-CDNNYA-2014
Fundación Contemporanea	337-CDNNYA-2014
Asociación Civil Espacio Creativo Musical Eustaquio	845-CDNNYA-2014
Valorarte Asociación Civil	69-CDNNYA-13
Fundación KINE Cultural y Educativa	410-CDNNYA-2014
Biblioteca General Artigas	597-CDNNYA-2014
Club Atletico San Lorenzo de Almagro	171-CDNNYA-2014
Fundación Margarita Barrientos - Los Piletones -	281-CDNNYA-2014
Cooperativa de Trabajo Cultural y Educativa CEFOMAR Limitada	375-CDNNYA-2014
Asociación Civil Instituto para la Integración Latinoamericana de Estudios Políticos y Sociales - ILEPOS	603-CDNNYA-2014
Asociación Civil Social Cultural y Deportivo La Paz	1017-CDNNYA-2014
Fundación Argentina María Montessori - FAMM	64-CDNNYA-13
R.E.D.A.R-Recreación, Educación y Autogestión en Red	57-CDNNYA-13
Asociación Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Nuestra Señora de Fátima - AMSCJ	842-CDNNYA-2015
Fundación Buenas Nuevas	584-CDNNYA-2014
ACM Acción Comunitaria Asociación Civil	335-CDNNYA-2014
Dale que Crezco Asociación Civil sin fines de lucro para el desarrollo saludable y la protección integral de la niñez - Contarte	96-CDNNYA-2013
Fundación Nuestra Señora de la Paz	840-CDNNYA-2015
AMOEMRA - Casita Azul y Blanca de los Diendes	73-CDNNYA-13
Fundación BAMA De Educación y Cultura	293-CDNNYA-2014
Fundación Crisanto - La Flor de Oro	405-CDNNYA-2014
Asociación Civil Sin Fines de Lucro Juntos por el Futuro de los Niños y Adolescentes con discapacidad Mental	587-CDNNYA-2014
Fundación Leandro Ozinos para Construir un Mundo Mejor	93-CDNNYA-2013
Asociación Civil Vidas	183-CDNNYA-2014
Asociación Civil Be Ase Osun Doyo	012-CDNNYA-2015
Asociación Civil Llajtaymanta Acción Comunitaria	94-CDNNYA-2015
Asociación Civil Grupo Comunitario Blancatierves	713-CDNNYA-2014
Fundación Solar de Integración por la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad en Situación de Vulnerabilidad Social	859-CDNNYA-2014
Asociación Argentina de Padres de Autistas - APADEA	336-CDNNYA-2014
Asociación Mutual Emmanuel de la República Argentina	08-CDNNYA-2015
Asociación Civil Las Gemelas	858-CDNNYA-2014
Sholem Buenos Aires Asociación Civil, Social, Cultural, Educativa, Deportiva y Recreativa	221-CDNNYA-2014
Asociación Civil Protege tu Corazón	338-CDNNYA-2014
Asociación Civil Titlonexos	199-CDNNYA-2014
Cooperativa de Trabajo para seguir luchando limitada	311-CDNNYA-2015
Gamalo SRL	1074-CDNNYA-2014
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - FUCA	625-CDNNYA-2014
Asociación de Comerciantes, Profesionales e Industriales de la Av. Entre Rios	1196-CDNNYA-2014
Cooperativa de Trabajo Mariano Moreno Limitada	1063-CDNNYA-2014
Asociación Centro Cristiano de Rehabilitación	712-CDNNYA-2014
Fundación Ciudadanos del Mundo	1277-CDNNYA-2014
Asociación Civil Red de Vecinos de Flores y Parque Chacabuco Asociación Civil - FLOPARCH	356-CDNNYA-2015
Fundación Perisos	190-CDNNYA-2014
Parroquia Virgen Inmaculada	702-CDNNYA-2014
Club Social, Deportivo, y Cultural Español de la Republica Argentina Asociación Civil	735-CDNNYA-2018
Educar Integrar y Crecer Asociación Civil	319-CDNNYA-2014
Fundación Sendero	1065-CDNNYA-2014
Asociación Civil El Nuevo Quiocho de Villa Soldati	1028-CDNNYA-2014
Biblioteca Argentina para Ciegos	423-CDNNYA-2015
Fundación Caece	523-CDNNYA-2016
CHAP Curar Haciendo Arte con Pequeños Asociación Civil	976-CDNNYA-2014
Fundación Educacional, Educación Alimentaria Nutricional	955-CDNNYA-2014
Fundación Brincar por un Autismo Feliz	289-CDNNYA-2015
Fundación FEPAIS - Fuentes Educativas para la Integración Social	983-CDNNYA-2014
Centro Comunitario Integral "La Esperanza" Asociación Civil	90-CDNNYA-2015
Fundación Encontrarse en la Diversidad para la Educación Intercultural	1072-CDNNYA-2016
Asociación Civil Nuevas Olimpiadas Especiales Argentinas	1111-CDNNYA-2014
Asociación Civil Instituto Sihot	1253-CDNNYA-2014
Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos	422-CDNNYA-2015
Asociación Civil Grupo Comunitario y Cultural Bohemios de Lugano	801-CDNNYA-2014
Asociación Civil Biblioteca Popular Lectores del Pueblo	1026-CDNNYA-2014
Asociación Argentina de Lucha contra la Enfermedad Fibroquística del Páncreas (Mucoviscidosis) FIPAN	421-CDNNYA-2015

Fundación Pro Universidad de Flores	549-CDNNYA-2015
Fundación ADOS	930-CDNNYA-2014
Fundación FEDUCAR	549-CDNNYA-2016
Asociación Mutual Eslovena - TRIGLAV	1027-CDNNYA-2014
Mutual de Desalojados Boca, Barracas y San Telmo	341-CDNNYA-2015
Centro Comunitario Levantate y Anda Asociación Civil	380-CDNNYA-2015
Fundación Defendiendo el Futuro	1176-CDNNYA-2014
Asociación Civil Madres de Constitución para Fomentar la Seguridad y el Bienestar de los Habitantes	984-CDNNYA-2014
Cooperativa de Trabajo 29 de Mayo Limitada	995-CDNNYA-2014
Asociación Civil Club Atlético Madre del Pueblo - CAMP	309-CDNNYA-2015
Asociación Civil Caminos de Tiza	1163-CDNNYA-2014
Asociación Civil Grupo de Estudiantes Solidarios - G.E.S.	1075-CDNNYA-2014
Fundación Rugby Sin Fronteras	647-CDNNYA-2016
Asociación Civil También Son Nuestros	Preinscripción
Fundación Donde Quiero Estar	92-CDNNYA-2015
Lugano Foot - Ball Club Social y Deportivo	581-CDNNYA-2015
La Victoria Inclusión Social y Deportiva Asociación Civil	10-CDNNYA-2015
Aldeas Infantiles SOS Argentina	518-CDNNYA-2015
Club Social Cultural y Deportivo Rio de la Plata	269-CDNNYA-2015
Asociación Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo	556-CDNNYA-2015
Asociación Civil Salvemos al Futbol	1054-CDNNYA-2017
Asociación Civil La Dignidad	264-CDNNYA-2016
Asociación Civil Union de las Asambleas de Dios	769-CDNNYA-2016
Club Social y Deportivo Estudiantes del Norte	481-CDNNYA-2016
Centro Comunitario Puertas del Sur Asociación Civil	1157-CDNNYA-2017
Circulo Social y Deportivo del Once	301-CDNNYA-2016
Club Social, Cultural y Deportivo del Barrio M T De Alvear "Alvear Club"	762-CDNNYA-2017
Asociación Civil El Merendungue, Merendero para Niños en Situación de Riesgo Social	1069-CDNNYA-2016
Fundación Grano de Mostaza	228-CDNNYA-2015
Asociación Civil sin fines de lucro Abriendo Caminos de Esperanza para el Desarrollo Cultural y Social	691-CDNNYA-2019
Asociación Vecinal Deportivo Buenos Aires	603-CDNNYA-2016
Asociación Civil Educultura	550-CDNNYA-2015
Club Comunicaciones	589-CDNNYA-2019
Fundación Futbol para el Desarrollo FUDE	494-CDNNYA-2015
Asociación Damas Salesianas de la Republica Argentina	292-CDNNYA-2016
Fundación Defensores del Chaco	600-CDNNYA-2015
Asociación Civil La Bombocova para la Integración Cultural	408-CDNNYA-2016
Club Atlético Juventud de Liniers	721-CDNNYA-2016
Club Deportivo y Social Colegiales	590-CDNNYA-2015
Instituto Multimedia DerHum ALC (IMD)	1070-CDNNYA-2016
Asociación Civil Club Social Deportivo Homero Manzi	461-CDNNYA-2015
Asociación Civil Prometeo Liberado Arte en Acción	584-CDNNYA-2016
Asociación Civil Amaltea para la Asistencia Social	302-CDNNYA-2016
Mutualidad Hipoacusica de Argentina	1178-CDNNYA-2017
FUNDASAMIN - Fundación para la Salud Materno Infantil	706-CDNNYA-2015
Asociación de Fomento y Biblioteca Popular Mariano Acosta	588-CDNNYA-2015
Fundación Cristiana Nuevo Comienzo	603-CDNNYA-2015
Fundación Desarrollo a Traves del Deporte - DAD	622-CDNNYA-2015
Identidad Programa Minnesota – Asociación para el Tratamiento de Adicciones y Patologías Asociadas	Preinscripción
Parroquia Natividad de María Santísima	791-CDNNYA-2016
ICMUS Argentina	758-CDNNYA-2015
Fundación Equisalud	732-CDNNYA-2015
Fundación FUNDALC	429-CDNNYA-2015
Asociación Civil Arte y Parte, Educar y Crecer con Arte	427-CDNNYA-2015
Asociación Civil Esperanza de los Niños	783-CDNNYA-2016
Fundación Chicos Naturalistas, Educando para la Conservación El Incremento y la Protección de la Naturaleza Nativa	486-CDNNYA-2015
FACCMA - Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos	1117-CDNNYA-2017
Asociación Civil Nuestras Manos	1180-CDNNYA-2017
Jardín Comunitario Imborrables Huellitas Asociación Civil	762-CDNNYA-2015
Fundación Reciduca, Erradicación de la Deserción Escolar, Formación en la Cultura del Trabajo y Cuidado del Ambiente	515-CDNNYA-2015
Fundación Misericordia Gratuita - Ayuda Integral al Misedntico - FAIAM	765-CDNNYA-2017
Centro Integral Comunitario Barrio Juan XXIII Asociación Civil	153-CDNNYA-2016
Asociación Civil Comedor Comunitario Patuju	589-CDNNYA-2015
Asociación Civil Fuerza Social Sur de Acción Comunitaria	182-CDNNYA-2016
Club Ferro Carril Oeste	181-CDNNYA-2016
Asociación Argentina de Tenis A.A.T.	304-CDNNYA-2016
Asociación Civil Camino a la Educación	213-CDNNYA-2016
Cruz Roja Argentina	266-CDNNYA-2016
La Usina Asociación Civil	841-CDNNYA-2015
Fundación Trascender por la Integración plena del Discapacitado Intelectual Leve	424-CDNNYA-2015
Camara Industrial de la Motocicleta, Bicicletas, Rodados y Afines - CIMBRA	184-CDNNYA-2016
Asociación Civil Paz a Favor Arte e Inclusión Social	217-CDNNYA-2016
Fundación Evolución	219-CDNNYA-2016
Asociación Civil Mugne	233-CDNNYA-2016
Asociación Civil Manos a la Obra Flores y P. Chacabuco	3085-CDNNYA-2016
Esclerosis Lateral Amiotrofica - ELA	620-CDNNYA-2015
Cooperativa de Trabajo en Buenas Manos Limitada	591-CDNNYA-2015
Fundación Gecenyin, para la gestión del conocimiento en enfermedades neurologicas y motrices no evolutivas	237-CDNNYA-2016
Fundación PAR	519-CDNNYA-2019
Asociación Civil Aportes de Gestión para el Tercer Sector	906-CDNNYA-2018
Asociación Civil Conceptos Sencillos Caminando junto a la niñez	778-CDNNYA-2016
El Arbol de la Vida Asociación Civil para la Integración Social	707-CDNNYA-2015
Asociación Asperger Argentina	911-CDNNYA-2017
Comedor Comunitario Esperanza que Crece Asociación Civil	760-CDNNYA-2015
Integraccción Asociación Civil	221-CDNNYA-2016
Federación Argentina de Yoga	740-CDNNYA-2018
Lazos Profesionales Asociación Civil para el Fortalecimiento de Capacidades Organizacionales	759-CDNNYA-2015
Incluime Asociación Civil	483-CDNNYA-2016
Fundación Itineris Talleres de Capacitación Institucional en Discapacidad	997-CDNNYA-2015
Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local	838-CDNNYA-2015
Asociación Civil Ecomunia Consciencia Ambiental	300-CDNNYA-2016
Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwarz	218-CDNNYA-2016
Asociación Civil Libre y Colectiva para la Promoción y Desarrollo del Tiempo Libre y la Recreación	945-CDNNYA-2017
Fundación Caminando Juntos para el Bienestar de la Comunidad	358-CDNNYA-2016
El Puente 26, Luchando contra la Desocupación Asociación Civil	235-CDNNYA-2016
Union Argentina de Sordomudos	Preinscripción
Comedor Infantil Niño Jesús Asociación Civil	Preinscripción
Club Social y Deportivo Miñanque	1067-CDNNYA-2017
Centro Comunitario por la Inclusión del Sur Asociación Civil	1117-CDNNYA-2016
Fundación de la Hemofilia	398-CDNNYA-2017
FUSA Asociación Civil	427-VP-2017
Universidad Popular de Belgrano	1068-CDNNYA-2016
Fundación Horacio Zorraquín	792-CDNNYA-2016
Parroquia María Madre de la Esperanza	RESOL-2021-926-GCABA-CDNNYA
Fundación Unidos para Amar	Preinscripción
Fundación para la Solidaridad Integrada para el Ascenso Social - SIPAS	482-CDNNYA-2016
Asociación Civil Atrapasueños Espacio de Participación para Personas con Discapacidad	449-CDNNYA-2016
Vergel Asociación Civil Entrelazando el Arte y la Salud	1157-CDNNYA-2016
Asociación Civil Emprendedores del Norte	Preinscripción
Fundación Interamericana del Corazón Argentina	734-CDNNYA-2018
Asociación Civil Animando Vidas	1088-CDNNYA-2016
Asociación Civil Biblioteca Popular 26 de Julio	RESOL-2020-145-GCABA-CDNNYA
Fundación del Centro de Estudios Infectologicos	1013-CDNNYA-2016
Fundación Ideas - Instituto de Estudios y Acción Social	36-CDNNYA-2018
Asociación Mundo Circo Artes para el Desarrollo Social	80-CDNNYA-2017
Asociación Civil Centro de Desarrollo y Atención Social Amor en Acción	1010-CDNNYA-2016
Fundación Tiempo de Vivir	823-CDNNYA-2017
Asociación Civil Barrio Lacarra	702-CDNNYA-2017
Parroquia San Cayetano - Centro de Orientación Psicologica	1186-CDNNYA-2016
Scouts de Argentina Asociación Civil - SAAC -	733-CDNNYA-2018
Club Atletico Parque de los Patricios	Preinscripción
Asociación Civil Instituto de Investigación Social, Economica y Politica Ciudadana - ISEPCI	752-CDNNYA-2017
Asociación Civil Amaranta	Preinscripción
Centro Social y Cultural Flores Sur	1036-CDNNYA-2017
Asociación Civil Adolesiendo para la Promoción del Deporte Juvenil	1073-CDNNYA-2017
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras	584-CDNNYA-2017
ACID Para la Asistencia, Contención e Integración al Desprotegido	751-CDNNYA-2017
Asociación Argentina de Tenis para Ciegos	RESOL-2022-475-GCABA-CDNNYA
Club Social Santa Lucía	1272-CDNNYA-2017
Asociación Civil Manos en Acción para el Desarrollo Social	897-CDNNYA-2017
Escuela Infantil Cura Brochero	476-CDNNYA-2017
Club Atletico Deportivo Paraguayo	RESOL-2017-909-CDNNYA
Asociación Civil Comedor La Misión	91-CDNNYA-2017
Un Arbol para mi Vereda Asociación Civil	356-CDNNYA-2017
Club Cultural Matienzo Asociación Civil	1162-CDNNYA-2017
Asociación Civil y Cultural Grupo Comunitario Traskarton	1025-CDNNYA-2018
Fondation Forge	1024-CDNNYA-2018
Club Social y Deportivo Agronomía Central	355-CDNNYA/2017
Asociación Civil Recursos y Soluciones en Celiaquía	898-CDNNYA-2017
Fundación Roberto Piazza Contra el Abuso Sexual Infantil	712-CDNNYA-2017
Centro Comunitario Hay una Salida Asociación Civil	1156-CDNNYA-2017
Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de Lima	172-CDNNYA-2017
Asociación Civil La Cantera Proyectos en el Campo de la Recreación	173-CDNNYA-2017
Asociación Civil Sustentar para el Desarrollo Sostenible	RESOL-2022-606-GCABA-CDNNYA
Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada	751-CDNNYA-2017
Asociación Cooperadora Escuela de Educación Especial N° 36 D.E. 6	763-CDNNYA-2017
Asociación Civil Jardín Comunitario E Infantil Crecer Juntos	1053-CDNNYA-2017
Asociación Civil Abuela Naturaleza	1167-CDNNYA-2017
Lugar de Mujer Asociación Civil	557-CDNNYA-2017
Asociación Civil Cumoni	958-CDNNYA-2017
Comision para las Personas con Discapacidad - Arzobispado de Buenos Aires	841-CDNNYA-19
Fundación Proyecta Cultura	871-CDNNYA-2017
Cooperativa de Trabajo La Tuba Limitada	RESOL-2021-936-GCABA-CDNNYA
Fundación Boca Social	508-CDNNYA-2018
Asociación Civil Colectivo de Comunicación Popular La Milagrosa	896-CDNNYA-2017
Instituto Cultural Educativa Social y Servicios	769-CDNNYA-2017
Jardín Comunitario Dejando Huellas Asociación Civil	1250-CDNNYA-2017
Asociación Civil Social y Comunitaria Por Ellos Todo es Posible	1161-CDNNYA-2017
Asociación Civil Voces de Barro para la Inclusión Social	714-CDNNYA-2017
Asociación Civil El Hormiguero por la Igualdad Dignidad y Libertad	1154-CDNNYA-2017
Cooperativa de Trabajo Primera Escuela de Psicología Social - Fundada por E. Pichon Riviere Limitada	713-CDNNYA-2017
Fundación Mercedes Sosa	907-CDNNYA-2017
Fundación Foro para la Salud Mental	872-CDNNYA-2017
CAMEDA Asociación Civil Cannabis Medicinal Argentina	749-CDNNYA-2017
Asociación Civil Cosona Cultural Humahuaca	1163-CDNNYA-2017
Asociación Civil Mahuiba	586-CDNNYA-2017
Asociación Civil El Leoncito Dan	1251-CDNNYA-2017
Asociación Civil Grupo El Pensadero - GEP	1164-CDNNYA-2017
Asociación Civil La Nuestra Futbol Femenino	768-CDNNYA-2017
Asociación Civil y Centro de Participación Comunitaria Casa Usina de Sueños	1273-CDNNYA-2017
Fundación Aprenduaje y Trabajo	1324-CDNNYA-2017
Lengua Franca Asociación Civil	199-CDNNYA-2018
Instituto de Estudio Sobre Estado y Participación - IDEP	201-CDNNYA-2018
Asociación Civil Centro Comunitario Torito Pulenta	283-CDNNYA-2019
Fundación para Integración de Niños Sordos Manos en Movimiento	1155-CDNNYA-2017
Fundación para la Promoción de la Economía Social y Cooperativa - FUNDECO	777-CDNNYA-2017
Fundación Aldea Ideal por una Comunidad Inclusiva y Sustentable	990-CDNNYA-2017
Asociación para el Fortalecimiento Comunitario - AFOC	RESOL-2021-920-GCABA-CDNNYA
Fundación P.I.B.E.S. por Igualdad, Bienestar, Educación y Salud	1179-CDNNYA-2017
Asociación Civil Comedor Popular y Centro de Participación Comunitaria La Sonrisa del Bajo	855-CDNNYA-2017
Asociación Civil para la Integración del Daño Cerebral Adquirido Ubreya - AIDCA	775-CDNNYA-2017
Fundación Junta Parroquial Nuestra Señora del Pilar	1321-CDNNYA-2017
Asociación Villa General Mitre - Biblioteca Popular Ciencia y Labor	90-CDNNYA-2018
Asociación Civil Generarte	200-CDNNYA-2018
Fundación Ayuda Niños y Ancianos - FANYA	Preinscripción
Asociación Civil Grupo Comunitario El Buen Samaritano	Preinscripción
Balvanera al Sud Oeste, Asociación Civil de Vecinos, Comerciantes, Profesionales, Artistas y Empresarios del Barrio de Balvanera	1112-CDNNYA-2018
Saludarte Asociación Civil	905-CDNNYA-2018

Asociación Civil Somos Pequeños y Grandes Cambios, Espacios que promueven Nuevos Modos de Vivir	799-CDNNYA-2017
Sembrando Futuro Centro Cultural Social y Deportivo Asociación Civil	1034-CDNNYA-2017
Fundación TEA - Trastornos del Espectro Autista	766-CDNNYA-2017
Cooperativa de Vivienda "Casa Social de Flores" Limitada	830/CDNNYA/19
Resilientes por la Inclusión Social, Educativa y Laboral Asociación Civil - R.I.S.E.L.	885-CDNNYA-2017
Asociación Civil "Centro Integral Comunitario 4 de Octubre"	1011-CDNNYA-2018
Asociación de Fomento y Cultura Villa Ceibo	RESOL-2022-8171- GCABA-CDNNYA
Club Atletico Piraña Asociación Civil	1160-CDNNYA-2017
Asociación Vecinal y Biblioteca Popular General Benito Nazar	RESOL-2022-610-GCABA-CDNNYA
Circulo de Villa Devoto	848/CDNNYA/19
Asociación Cultural y Deportiva Juventud de la Nueva Era Asociación Civil	968/CDNNYA/19
Centro Salamanca, Mutual, Recreativo, Cultural y Social	RESOL-2022-520-GCABA-CDNNYA
Fundación Humor y Cico Argentino para el Mundo	908-CDNNYA-2017
Parroquia Virgen de Lujan	1281-CDNNYA-2017
Circulo General Urquiza	Preinscripción
Asociación Vecinal Villa Urquiza Nor-Oeste y Club Atletico California	Preinscripción
Asociación Civil Bochin Club	959-CDNNYA-2017
Asociación Civil Accionando Sueños	581-CDNNYA-2017
Fundación Alborada para la Asistencia Docencia e Investigación en Psicomotricidad	1026-CDNNYA-2017
Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano	43-CDNNYA-2018
Asociación Civil Puentes de Esperanza	198-CDNNYA-2018
Asociación Civil FACTUM para el Desarrollo y la Mejora de las Condiciones de Vida de los Pueblos y su Ambiente	RESOL-2021-921-GCABA-CDNNYA
Desafío e Igualdad Asociación Civil	681-CDNNYA-2019
Las Artes S.R.L.	1064-CDNNYA-2017
Club Social y Deportivo Argentinos	Preinscripción
Asociación Civil Vicentes Limpios	Preinscripción
Asociación Civil Ides - Instituto Deportivo, Educativo y Social	642-CDNNYA-2019
Asociación de Fomento "Santiago de Linieres" y Biblioteca Popular "Democracia y Progreso"	RESOL-2022-455-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Proyecto 7 Gente en Situación de Calle	123-CDNNYA-2019
Asociación Civil de Rectores y Coordinadores Colegios del Bachillerato Internacional del Rio de la Plata	Preinscripción
Club Atletico Virgen Inmaculada Asociación Civil	Preinscripción
Fundación Puerta 18 para la Inserción Laboral	612-CDNNYA-2019
Asociación Civil Lugano Tennis Club	RESOL-2022-45-GCABA-CDNNYA
Asociación Cultural Social y Deportiva El Ideal	RESOL-2022-471-GCABA-CDNNYA
Promover Asociación Mutual	89-CDNNYA-2018
Asociación Civil Acción Comunal	Preinscripción
Asociación Civil Runakay Kudaw - Cultura Sustentable para la Inclusión Social	1029-CDNNYA-2018
Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domesticos - ICIED	Preinscripción
Asociación Civil Integrar Caminos	Preinscripción
Asociación para el Fomento de la Cultura - AFC	522-CDNNYA-2019
Asociación Civil de Vecinos de Florentino Ameghino - AVEFA	Preinscripción
Parroquia Nuestra Señora de Fatima	732-CDNNYA-2018
Asociación Civil JAI para Promover la Inclusión Social	521-CDNNYA-2019
Club Social y Deportivo Telegrafo y Crisol Unidos	Preinscripción
Asociación Vecinal de Fomento Villa Mirafiores	831/CDNNYA/19
Club Social y Deportivo Cervantes	12341780 . 2018 - CDNNYA
Darling Tennis Club	Preinscripción
Federación de Instituciones Comunitarias de Parque Chacabuco	530-CDNNYA-2019
Abuelos Solidarios Asociación Civil	922-CDNNYA-2021
El Ateneo Asociación Civil	Preinscripción
Ana Frank Stichting	518-CDNNYA-2019
Club Padre Carlos Mugica Asociación Civil	960-CDNNYA-2018
Asociación Civil Tejiendo el Barrio	1024-CDNNYA-2018
Asociación Civil Mujeres como Vos	1079-CDNNYA-2018
Fundación EFORO	RESOL-2022-813-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil de Mujeres Juana Azurduy	682-CDNNYA-2019
Fundación Causas Oportunidades para la Vida	873/CDNNYA/19
Fundación Lebensohn	517-CDNNYA-2019
Asociación Civil 26 de Septiembre - Promoviendo el Arte y el Deporte	RESOL-2019-891-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Rock And Vida	Preinscripción
Becadiaz SRL	RESOL-2021-924-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Nuevos Ecos por Buenas Prácticas Ambientales	531-CDNNYA-2019
Asociación Civil Familias Diversas	643-CDNNYA-2019
Fundación SUMA para el Diseño de Políticas Públicas con Visión Estratégica	520-CDNNYA-2019
Cooperativa de Trabajo Mandril Limitada	979-CDNNYA-2019
Club Atletico Versailles	RESOL-2021-3-GCABA-VPCNNyA
Club Social y Deportivo Villa Malcolm	Preinscripción
Club Deportivo San Cristobal Asociación Civil	Preinscripción
Fundación Tirando Paredes	Preinscripción
Cooperativa de Servicios Culturales de la Calle de los Titeres Limitada	Preinscripción
Club Atletico Atlanta	Preinscripción
Asociación Civil Centro Social, Cultural y Comunitario Tu Sonrisa es la Mia	Preinscripción
Asociación Mutualista Social, Cultural y Deportiva Fenix Club	RESOL-2022-819-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Salud, Habitat y Desarrollo	532-CDNNYA-2019
Asociación Civil Los Pompapetrityasos	592-CDNNYA-2019
Fundación Los Cara Sucia	Preinscripción
Fundación REDS	Preinscripción
Club Social y Deportivo Jorge Newbery de Versalles	Preinscripción
Club Social y Deportivo Unidos de Pompeya	Preinscripción
Club Social y Deportivo Gloria Argentinas	Preinscripción
Asociación Civil Proyectos Artísticos para la Inclusión Social (P.A.I.S.)	829/CDNNYA/19
Asociación Civil Pepe de la Sierra	RESOL-2020-98-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil "Unidos por el Deporte"	823/CDNNYA/19
Asociación Civil Unidad Latinoamericana Acción Comunitaria	Preinscripción
Asociación Civil FACE – formación de Artistas Contemporáneos para la Escena	601-CDNNYA-2019
Asociación Civil .Momusi Movimiento de Música para Niños	940/CDNNYA/19
Asociación Civil Cascos Verdes	RESOL- 2021-1217-GCABA-CDNNYA
Club Atlético Virgen del Carmen	941/CDNNYA/19
Asociación Civil Revolucionando Comunidad Cultural y Educativa	943/CDNNYA/19
Asociación Civil EPA	967/CDNNYA/19
Asociación Civil Ronda Cultural	942/CDNNYA/19
Fundación Metafora para el Desarrollo Sustentable y la Cooperación Internacional	939/CDNNYA/19
Asociación Civil Vecinos y Amigos de la Comuna 8 en Acción	Preinscripción
Asociación Civil Makallay	Preinscripción
Asociación Civil "El Bandería Solidario"	864/CDNNYA/19
Filosofía Desde El Arte	RESOL-2022-814-GCABA-CDNNYA
TEMPLAR	Preinscripción
Asociación Civil Ayres Culturales	982-CDNNYA-19
Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios	Preinscripción
Asociación Tsang de Taekwondo	Preinscripción
Asociación Civil El Comedor del Fondo	Preinscripción
Club Atlético Argentinos Juniors	1268-CDNNYA-19
Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores	RESOL-2022-625-GCABA-CDNNYA
Club Atlético Huracán	Preinscripción
Asociación Mutual Grupo Buenos Ayres	Preinscripción
Asociación Civil SOLIDAR (Solidaridad entre Argentinos)	786-CDNNYA-2019
Hogar Pimpinela para la Niñez A.C	Preinscripción
Pura Vida Deportes y Recreación	RESOL-2021-989-GCABA-CDNNYA
Club Centro Juvenil Asociación Civil	Preinscripción
Fundacion SES	Preinscripción
Subteradio	RESOL-2021-891-GCABA-CDNNYA
Cooperativa de Trabajo Casa Base	RESOL-2021-1-GCABA-CDNNYA
Educación para Compartir	RESOL-2022-788-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Villas Unidas	Preinscripción
Chicas en Tecnología Asociación Civil	RESOL-2022-513-GCABA-CDNNYA
Isauro Arancibia Asociación Civil por el derecho de niñas, niños y jóvenes a elegir su propio futuro	RESOL-2022-816-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Mujeres Mirando al Sol	Preinscripción
Feminacida	Preinscripción
Fundación Ainelen Amor Familiar	Preinscripción
Asociación Civil Integración Total de Servicios para la Niñez	Preinscripción
Asociación Civil Aula Vereda	Preinscripción
Asociación Civil Libertad Eterna	Preinscripción
Hogar Nuestro Sol	Preinscripción
Asociación Civil Casa Cultural Pepa Noia	RESOL-2022-150-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Abrazo de Gol, Deporte y Cultura para Niños y Jovenes con necesidades educativas especiales	Preinscripción
Asociación Civil Proyecto Ruiz	RESOL-2022-149-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil y Cultural El Fisgón	RESOL-2022-166-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Mi Pueblo Acción Comunitaria	Preinscripción
Club Social y Deportivo Aguante 25 Asociación Civil	RESOL-2022-168-GCABA-CDNNYA
Academia BBG Asociación Civil	RESOL-2022-154-GCABA-CDNNYA
Fundación El Potrero	RESOL-2022-165-GCABA-CDNNYA
Creer para Crear Asociación Civil	RESOL-2022-153-GCABA-CDNNYA
Unión Vecinal de Fomento General Paz y Biblioteca Argentina	Preinscripción
Centro de Estudios para la Inclusión Social (CEIS)	Preinscripción
Asociación Civil Centro Crecer	Preinscripción
Asociación Civil Club Social y Deportivo Riachuelo Juniors	RESOL-2022-207-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Espacio para la Integración Social, Educativa y Cultural (EPISEC)	RESOL-2022-152-GCABA-CDNNYA
ANDES Asociación para el Desarrollo Sostenible	RESOL-2022-516-GCABA-CDNNYA
Fundación Chinapass	RESOL-2022-167-GCABA-CDNNYA
Fundación Fundemos	RESOL-2022-605-GCABA-CDNNYA
Fundación Niñez y Adolescencia Violentada y Excluida (N.A.V.E.)	RESOL-2022-148-GCABA-CDNNYA
Fundación Educación Deportiva Grinocc	Preinscripción
Pequeños Sueños Asociación Civil	Preinscripción
Asociación Civil Sociedad Argentina de Primera Infancia	RESOL-2022-500-GCABA-CDNNYA
Fundación Otro Mundo	RESOL-2022-250-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Macfut	RESOL-2022-474-GCABA-CDNNYA
Instituto Villero de Formación por la Promoción de los Derechos Economicos, Sociales y Culturales	RESOL-2022-817-GCABA-CDNNYA
Asociación Argentina de Arbitros	Preinscripción
Cooperativa Hombres y Mujeres Libres Ltda	RESOL-2021-6-GCABA-VPCNNyA
Compañía Integral de Alimentos S.A.	Preinscripción
ASOCIACON CIVIL ROTARY CIUDAD TRABAJO POR LA PAZ	RESOL-2022-472-GCABA-CDNNYA
Parroquia San Francisco de Asis	Preinscripción
Museo Social Argentino, Instituto de Informacion, Estudio e Acciones Sociales	RESOL-2022-800-GCABA-CDNNYA
Fundación Catedral de la Fe	Preinscripción
Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes, ALAPA	Preinscripción
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES	RESOL-2022-799-GCABA-CDNNYA
Asociación Civil Cultural y Deportivo Rodrigo Bueno	Preinscripción
Tejiendo Cultura Asociacion Civil	Preinscripción
Fundacion T.E.A. - Trabajo, Educacion, Ambiente	RESOL-2022-801-GCABA-CDNNYA
Asociacion Civil por el Protagonismo de la Niñez	Preinscripción
Asociacion Civil Volver a Jugar	Preinscripción
Fundacion Todos Juntos	RESOL-2022-815-GCABA-CDNNYA
Fundacion UOCRA	Preinscripción
Cooperativa de Trabajo Triverchi ltda.	Preinscripción
Fundacion Listos YA!	Preinscripción
Facultad de Odontologia - Universidad de Buenos Aires	Preinscripción
Asociacion Civil Cunina	Preinscripción
Asociacion Civil Canaprovi	Preinscripción
Cooperativa de Trabajo Presia Limitada	Preinscripción
SMATA - Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor de la Republica Argentina	Preinscripción
Asociación Civil Biblioteca Popular Ni un Pibe Menos	Preinscripción
Mundo Villa Asociacion Civil	Preinscripción
Asociación Civil Fútbol Pedroso	Preinscripción

LEGAJO	DISPOSITIVO	ONG	INSTITUCION	CONVENIO ACTUAL	LUGAR				
301	Hogar atencion especializada	ASOCIACION CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES	LA CASONA DE LOS BARRILETES	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
301	Hogar atencion especializada	ASOCIACION CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES	CETTAD	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
302	Hogar atencion especializada	FUNDACION VIVENCIA	VIVENCIA	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
302	Hogar atencion especializada	FUNDACION VIVENCIA	CRECIENDO (ex Apapachar-GES)	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
307	Hogar Convivencial	INSTITUCION SALESIANA	HOGAR DON BOSCO	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	PBA				
307	Hogar Convivencial	INSTITUCION SALESIANA	HOGAR DON BOSQUITO	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	PBA				
311	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL PRO NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES - PRONATS	PRONATS CHIQUITITOS	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
311	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL PRO NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES - PRONATS	PRONATS MUJERES	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
311	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL PRO NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES - PRONATS	PRONATS VARONES	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
326	Hogar para Mujeres con niños/as y Adolescentes madres	ASOCIACION CIVIL DAMAS CATOLICAS DE SAN JOSE AMPARO MATERNAL	AMPARO MATERNAL	nO tienen convenio con el CDNNyA- Convenio con la Gerencia Operativa Redes Centro de Inclusión Social (GORCIS) Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat	CABA				
349	Hogar Convivencial	FUNDACION JUANITO PARA LA PROTECCION DE LA INFANCIA	JUANITO	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
368	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL QUERUBINES	PINTALUNAS	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	PBA				
376	Hogar Convivencial	INSTITUCION DE RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTISIMO	DESCANSO MIQUELINAS	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA					
408	Hogar Convivencial	FUNDACION CONSTRUIR FUTURO	HOGAR PELDAÑOS	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA					
429	Hogar Convivencial	FUNDACION LA CASITA	HOGAR LA CASITA	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	PBA				
436	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL LIGUEN	LIGÜEN	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
436	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL LIGUEN	MARCELINO	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
444	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION ISRAELITA ARGENTINA TZEIRE AGUDATH JABAD	IELADEINU MUJERES	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
444	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION ISRAELITA ARGENTINA TZEIRE AGUDATH JABAD	IELADEINU VARONES	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
470	Parador -Centro de dia y de Noche	ASOCIACION CIVIL MENSAJEROS DE LA PAZ	PARADOR LA BALSA	Convenio CDNNYA- Direccion Gral de Politicas y Programas.	CABA				
470	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL MENSAJEROS DE LA PAZ	COLIBRIES	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	PBA				
475	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS	M. DEL ROSARIO	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
516	Hogar Convivencial	ASOCIACION CIVIL PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LA FAMILIA-PRO FANILIA	NAZARETH	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	CABA				
520	Hogar Convivencial	FUNDACION PELOTA DE TRAPO	PELOTA DE TRAPO	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	PBA				
532	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES LAPRIDA	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				
532	Hogar Atencion Especializada	ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL	SERES 12 DE OCTUBRE	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	PBA				

532	Hogar Atencion Especializada	**ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL**	**SERES ROCA**	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	**PBA**				
532	Hogar Atencion Especializada	**ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL**	**SERES VILLA ELISA**	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	**PBA**				
532	Hogar Atencion Especializada	**ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL**	**SERES PASO**	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud)	**PBA**				
532	Hogar Atencion Especializada	**ASOCIACION CIVIL SERVICIO DE JUSTICIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL**	**SERES SARMIENTO**	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	**PBA**				
534	Hogar Convivencial	**ASOCIACION CIVIL JESUS AMIGO**	**MADRE DE LA ESPERANZA**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**CABA**				
534	Hogar Convivencial	**ASOCIACION CIVIL JESUS AMIGO**	**NOCHEBUENA**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**CABA**				
565	Hogar Convivencial	**ASOCIACION FAMILIAS DE ESPERANZA, FAMILIAS DE TRANSITO**	**FAMILIAS DE ESPERANZA SAN ISIDRO Resguardo 1**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
605	Hogar Atencion Especializada y terapeutico	**SANTA CLARA DE ASIS BERNAL**	**SANTA CLARA DE ASIS BERNAL**	Dirección General de Salud Mental (Ministerio de Salud-GCABA)	**PBA**				
704	Hogar Convivencial	**ASOCIACION CIVIL SOLES EN EL CAMINO**	**SOLES EN EL CAMINO**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**CABA**				
746	Hogar Atencion Especializada	**ASOCIACION SANTA RAFAELA MARIA FUNDACION PARA LA MINORIDAD, LA FAMILIA Y TERCERA EDAD**	**PORTAL DE BELEN**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
929	Hogar Convivencial	**FUNDACION LEANDRO OLMOS**	**HOGAR LA CASA DE LEANDRO**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
929	Hogar Convivencial	**FUNDACION LEANDRO OLMOS**	**JALLALLA**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1074	Hogar Convivencial	**CONCEPTOS SENCILLOS- CAMINANDO JUNTO A LA NIÑEZ**	**MARIPOSA Pequeño Hogar**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**CABA**				
1136	Hogar Convivencial	**ASOCIACIACION CIVIL AMARANTA**	**AMARANTA**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1167	Hogar Atencion Especializada	**ASOCIACION CIVIL CUNUMI**	**ALALATA**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1167	Hogar Convivencial	**ASOCIACION CIVIL CUNUMI**	**Pequeño Hogar TRULALA**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1167	Hogar Atencion Especializada	**ASOCIACION CIVIL CUNUMI**	**HOGAR MONOLISO**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1257	Hogar Atencion Especializada y terapeutico	**PROMOVER ASOCIACION MUTUAL**	**PROMOVER**	No tiene convenio con el CDNNyA	**CABA**				
1333	Hogar Convivencial	**PIMPINELA**	**PIMPINELA**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1349	Hogar Convivencial	**As. Civil Libertad Eterna**	**As. Civil Libertad Eterna**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1350	Hogar Atencion Especializada	**Inkillay (Hogar Ntro Sol)**	**Inkillay (Hogar Ntro Sol)**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**PBA**				
1370	Hogar Atencion Especializada	**Asociación Civil Pequeños Sueños**	**Pequeños Sueños (ex hogar Cunumi)**	PROGRAMA SUBSIDIO CDNNYA	**CABA**				
S/N	Hogar Convivencial	**PARADOR AVELINO**	**PARADOR AVELINO**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				
S/N	Hogar Atencion Especializada	**HOSTAL NUEVA POMPEYA**	**HOSTAL NUEVA POMPEYA**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				
S/N	Hogar Convivencial	**HOGAR CURAPALIGUE**	**HOGAR CURAPALIGUE**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				
S/N	Hogar Convivencial	**HOGAR EVA DUARTE**	**HOGAR EVA DUARTE**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				
S/N	Hogar Convivencial	**HOGAR NTRA SRA DEL VALLE**	**HOGAR NTRA SRA DEL VALLE**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				
S/N	Hogar Convivencial	**HOGAR VALLECITO**	**HOGAR VALLECITO**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				
S/N	Parador -Centro de dia y de Noche	**PARADOR LA BOQUITA**	**PARADOR LA BOQUITA**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				
S/N	Parador -Centro de dia y de Noche	**CAINA**	**CAINA**	EFECTOR DEL GCABA	**CABA**				

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-39603876-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 4 de Noviembre de 2022

Referencia: EX-2022-25720010-GCABA-DGALE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.04 17:17:24 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.04 17:17:25 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-32632129-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Lunes 12 de Septiembre de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En respuesta a: NO-2022-28025921-GCABA-DGLTACDN

A: Fernando Forero (DGLTACDN),

Con Copia A: MARIA MARTA BECERRA (DGLTACDN), RICARDO JOSE VALDEZ (DGLTACDN),

---

De mi mayor consideración:

En continuación a la comunicación oficial NO-2022-28025921-GCABA-DGLTACDN y en virtud de dar respuesta a la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, donde se requiere informar lo siguiente, a saber:

1. Estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local, informando si se realizaron obras de mantenimiento en 2021. En caso afirmativo, indique minuciosamente características de las mismas y hogares destinatarios.

2. Estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local.

Se confeccionaron los siguientes informes al respecto:

Sobre el punto 1:

- IF-2022-32623456-GCABA-DGLTACDN Hogar Curapaligue sito en calle Curapaligue 571
- IF-2022-32209822-GCABA-DGLTACDN Hogar Valle sito en Av. Donato Alvarez 550
- IF-2022-31547270-GCABA-DGLTACDN Hogar Vallecito sito en calle Ravignani 1578
- IF-2022-32183021-GCABA-DGLTACDN Hogar Avelino (Parador Nueva Vida) sito en calle Avelino Diaz 1925
- IF-2022-32190496-GCABA-DGLTACDN Hogar Casa de Coca (Parador sin Fronteras) sito en calle Cochabamba 3565
- IF-2022-31552626-GCABA-DGLTACDN CAINA sito en calle Balcarce 1252
- IF-2022-31556172-GCABA-DGLTACDN Centro La Boquita sito en Av. Caseros 805

Sobre el punto 2: IF-2022-32395155-GCABA-DGLTACDN

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.12 17:48:48 -03'00'

CINTHIA BEATRIZ MELLI
Director Operativo de Mantenimiento, Tecnología y Procesos
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.12 17:48:49 -03'00'

HOGAR CURAPALIGÜE

En virtud de dar respuesta a la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, requiriendo información sobre el estado de situación edilicia de los hogares propios del estado local durante el año 2021, se confecciona el siguiente detalle de las intervenciones realizadas por la empresa de mantenimiento que presta servicio en el hogar mencionado.

Cabe destacar que luego del traspaso de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a partir del 01 de mayo de 2021, esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, en conjunto del equipo técnico: Arquitecta y Asesor en Seguridad & Higiene de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnologías y Procesos, comenzaron un recorrido por las distintas sedes a los fines de realizar un relevamiento edilicio para verificar el estado de las instalaciones y destacar las incidencias urgentes a atender

En el mes de mayo se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para contratar una empresa que preste servicio de mantenimiento edilicio integral y de emergencias 24 horas. La misma comenzó a trabajar el 01 de junio de 2021.

En primera instancia, se aseguró la puesta a punto de los servicios básicos del inmueble: suministro de luz, agua, gas, bombas elevadoras de agua a los tanques de reserva, termotanques, sistema de acondicionamiento (refrigeración/calefacción).

A continuación, se detalla los mantenimientos y obras que se encuentran dentro de lo auditado y que fueron abordados por esta instancia en el Hogar Curapaligüe, desde la transferencia de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el año 2021:

- **01 de mayo** – Se reporta caída de cielorraso por filtración de agua, en sector juegoteca. Se retiró partes colgantes de yeso y el artefacto afectado junto a los cables que colgaban
- **04 de mayo** - se empastinó baño superior para detener filtración. Resultado negativo.
- **12 de mayo** - Se encienden todas las estufas que funcionan y se comienza a reparar otras. Se estudia la situación de falta de agua en baños del 2do piso y se planifica obra de elevación de tanque. Se suelda puerta de entrada.
- **14 de mayo** - Se toman medidas para la reposición de vidrio de entrada roto.
- **17 de mayo** - Se coloca vidrio 3+3 laminado resistente al golpe.
- **18 de mayo** - Se coloca nueva cerradura.
- **21 de mayo** - Se suelda y refuerza con varillas internas la puerta de acceso principal. Se trabaja reponiendo placas de yeso en parte interna de cocina.
- **22 de mayo** - Se trabajó en la reparación de las estufas que faltaban. Se colocó la reja nueva en pasa platos de cocina.
- **31 de mayo** – Se soldó y reforzó rejas rotas en el edificio. Se encienden estufas y se reparan las que no funcionan.

- **01 de junio** - Se cambia disposición de reja pasaplatos.
- **02 de junio** - Se cambia cerradura.
- **05 de junio** - Se reemplaza el inodoro roto por uno nuevo.
- **08 de junio** - Reparación de dos cajas de luz con reposición de tapa, bastidor y 3 teclas. Reparación de grifería de cocina. Soldadura de pasador tercer piso.
- **10 de junio** – Se realiza nueva soldadura en pasador tercer piso.
- **14 de junio** - Reparación de tres cajas de luz con reposición de 20 tapas faltantes, tres bastidores y dos teclas. Se cambiaron ocho teclas, dieciséis tapas ciegas y diez bastidores. Se emprolijó cableado exterior. Se anulan tapas que no tienen cableados.
- **15 de junio** - Se mejora la presión para abastecer de agua a los baños que no tenían presión. Se destapó de rejilla de baño. Se hicieron tres cambios de vástagos, una llave de paso, dos tapas de inodoro y tres flores de ducha, todo nuevo.
- **16 de junio** - Se reponen policarbonatos y vidrios. Se destapa la pileta de baños segundo piso. Se ajustan griferías. Se ajusta y cambian accesorios de canilla de cocina. Se colocaron por faltantes dos tapas redondas, una tapa ciega y un bastidor.
- **22 de junio** - Se realizó reparación de desagüe en duchas del primer piso que estarían afectadas a la filtración en el cielorraso de juegoteca. Se realizó limpieza, reparación y puesta en marcha de estufa en oficina del primer piso. Se realizó colocación de hoja de ventana en SUM. Se repuso dos fuelles de inodoro. Se repuso una Flor de ducha. Se repuso tres Volantes de grifería de ducha.
- **23 de junio** – Se realizaron trabajos de albañilería: reparación de agujeros de techos y paredes de placa de yeso. Se acomodaron montantes y se colocaron placas para reparar roturas.
- **24 de junio** - Se trabajó sobre la filtración del cielorraso sobre juegoteca. Se rompió para descubrir cañerías y encontrar la filtración. Se sellaron nuevamente las conexiones expuestas y se limpiaron los desagotes de ducha para probar el sistema.
- **28 de junio** - Se devuelve el servicio de agua caliente en todo el hogar. Se encienden todas las estufas apagadas. Se realizará informe sobre tendido eléctrico y capacidad para la línea de aires.
- **29 de junio** - Se encienden todas las estufas apagadas.
- **30 de junio** - Se encendieron estufas en todo el hogar.
- **01 de julio** - Se ajustó canilla de baño.
- **05 de julio** - Se destaparon piletas de los baños en el primer piso. Se purgaron los termos de agua caliente para optimizar el funcionamiento de la ducha. Se colocaron cinco artefactos tipo plafón led de 30x30. Se colocó un enchufe de 20amp faltante para un aire acondicionado. Se colocaron tres teclas tipo siglo XXI. Se colocaron tres bastidores en cajas de luz. Se colocaron tres tapas para una tecla.
- **06 de julio -** Se colocaron diez artefactos de 30x30 24wts tipo aplique led nuevos. Se colocó una toma doble exterior. Se colocaron seis tubos led de 18w. Se colocaron dos tapas ciegas y dos bastidores sobre cajas de luz. Se colocó candado en tablero por solicitud del hogar para limitar el acceso de personal no autorizado y evitar así los

reiterados cortes eléctricos por intervenciones sobre las llaves térmicas. Se tapó agujero de revoque sobre mampostería con cemento.

- **07 de julio** -Se encienden todas las estufas apagadas del hogar. Se desmonta estufa con mecanismo roto para colocación de una estufa nueva de reemplazo en oficina de 1° piso.
- **08 de julio** - Es positiva la reparación sobre la filtración de agua en sector juegoteca y se trabajará sobre el refuerzo de montantes, el prolijamiento y ubicación de cables y la reposición de la placa de yeso para su terminación. Se cambió tecla de reflector de patio. Se reparó un botón contra incendios. Se cambiaron cuatro tubos led de 18w. se encendieron todas las estufas del hogar.
- **12 de julio** -Se desarmó grifería para trabajar sobre su reparación. Se encendieron todas las estufas apagadas del hogar.
- **15 de julio** - Se encendieron todas las estufas apagadas del hogar. Se colocó una tapa marco para tecla de luz punto. Se colocaron dos tomas simples tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se colocaron dos teclas de punto tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se colocaron tres bastidores tipo s. XXI sobre caja de luz. Se colocaron dos tapas ciegas redondas sobre cajas descubiertas. Se tomaron medidas de vidrios astillados para su reposición. Se purga circuito y termotanques de agua caliente para dejar el sistema en forma óptima. Se realiza venteo con caño fusionado. Se colocaron dos automáticos nuevos para tanques y llamada de bomba de agua.
- **16 de julio** - Se colocaron dos candados. Se colocaron dos bisagras. Se realizaron trabajos con placas de yeso para reparar el lugar.
- **19 de julio** - Se emprolijan cables, se acomodan montantes y se emplaca el hueco hecho por la filtración. Resta la terminación. Se fijó correctamente un pasador para candado en freezer. Se colocaron dos candados y pasadores sobre puertas en hall. Se encendieron todas las estufas apagadas del hogar.
- **20 de julio** - Se colocaron dos teclas tipo siglo XXI sobre cajas de luz, dos bastidores, dos tapas para una tecla de punto tipo siglo XXI, se cambian pilas de detector de monóxido y se calibra para puesta en funcionamiento.
- **21 de julio** - Se acomodan y emprolijan cables. Se retiran vidrios rotos, se toman medidas para reposición y se emplaca para cerramiento provisorio sector oficina de ingreso.
- **22 de julio** - Se cambió la batería de un sensor humo y se lo dejó en óptimo funcionamiento colocado en su lugar.
- **23 de julio** - Se colocaron perfiles y se instalan placas de yeso en la columna de baja pluvial en juegoteca. Se fijan ventanas del patio interno con tornillos para evitar apertura. Se repara guardaganado, por malla desolada. Se suelda y se coloca. Se instalan tres tapas de luz tipo siglo XXI sobre cajas de luz. Se colocó una tecla de punto tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se colocó un bastidor tipo siglo XXI sobre caja de luz.
- **24 de julio** – Luego de una incidencia, se solicita solución para puerta y vidrios rotos en el hall de entrada. Se colocan sobre dicha puerta en sala de vinculación, placas de madera de ambos lados con bulones para cerrar el paso en forma provisoria. Se retiran

vidrios rotos en el frente y se refuerza con placas en forma provisoria hasta la reposición de los mismos.

- **26 de julio** - Se observan aguas servidas en el cordón de la calle. Al destapar la primera cámara sobre línea municipal se observa cámara tapada y caño interno roto. Se inicia inmediatamente reclamo telefónico ante la empresa de servicios AYSA bajo N° 292236 para destapar la cámara séptica con promesa de resolución en 24/48hs por parte de la misma. Se colocó puerta para dividir hall de acceso y salas de tránsito del hogar. Se colocó puerta de doble hoja, doble chapa BWG N° 18 (1.25 mm) inyectada en poliuretano expandido. Bisagras de munición y cerradura de seguridad. Se amuró con soldadura a un marco existen de hierro, reforzando con un caño en cada lateral de 100/50 de 1,6 mm. Se puso un perno de amurado en cada jamba para refuerzo del caño. Se entregaron siete juegos de llaves a las autoridades del lugar.
- **27 de julio** - Se aseguró un chapón en puerta de nicho con remaches. Se dejó en buen estado. Se trabajó en la reposición de cerradura rota en puerta del hall colocada nueva el día 26/07. Se entregan seis juegos de llaves a los responsables del lugar. Se ajustó grifería de pileta de baño. Se enciende termotanque apagado. AYSA respondió al reclamo hecho el día 26/07 bajo N° 292236 destapando cámara sobre línea municipal.
- **28 de julio** - Se arregló un cortocircuito en tablero principal. Se enciende un termotanque apagado en terraza. Se realiza una verificación general del sistema hidráulico en todo el edificio. Se controlaron todas las estufas del hogar y se encienden seis estufas que se encontraron apagadas. Se colocó un candado nuevo en el entrepiso.
- **30 de julio** - Se reparó termotanque con problemas. Se cambia termostato
- **02 de agosto** - Se realiza apertura de puerta en oficina de dirección PB trabada con llave. Se realiza reposición de cerradura. Se coloca bulón en puerta doble PB en manija para evitar apertura. Se fijar nuevamente placa colocada en el frente a modo de protección provisoria hasta la reposición de vidrio.
- **04 de agosto** - Se retiró el vidrio roto en ventana y tomó las medidas para su reposición.
- **05 de agosto** - Se encendieron todas las estufas apagadas del hogar. Se coloca pasador con candado en puerta de ingreso a cocina. Se colocan dos tapas ciegas de siglo XXI sobre cajas de luz. Se retiran vidrios de puerta rotos y se toman medidas para reposición.
- **06 de agosto** – Se procede a la colocación de dos pasadores para candados en la puerta de entrada a la cocina para seguridad.
- **10 de agosto** - Se asegura nuevamente ventana de cocina. Se encienden estufas apagadas del hogar. Se verifica correcto funcionamiento de termotanques y provisión de agua caliente en baños.
- **12 de agosto** - Se cambió una térmica 16amp sneider. Se corrige cables en térmica con doble cableados. Se recorre el hogar y todos los sistemas están en buen funcionamiento y operativos. Se colocó boca de purgado con llave y caño galvanizado a cuarto termotanque. Se verificaron colectores de agua, se identificó ubicación de cada ramal de instalación y se regularon llaves. Se detectó que una de las llaves de bajada del colector de los tanques ubicado en ingreso a ropería podría ser la causante de la falta de temperatura en los baños del segundo piso contrafrente. Se verificó a lo largo de la

jornada el suministro de agua caliente, el mismo fue fluido y con temperatura adecuada. Se recorrieron baños y cocina, no se detectó faltantes.

- **13 de agosto** - El personal de mantenimiento de esta Subdirección Operativa retiró doce (12) matafuegos del hogar Curapaligüe y los reemplazó por nueve (9) matafuegos habilitados y en condiciones óptimas para las instalaciones correspondientes. La entrega de los tres (3) matafuegos restantes se repondrá a la brevedad, cuando se cuente con stock. Se hizo recorrido por el hogar y se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas esenciales. Se volvió a trabajar sobre la alimentación de agua caliente en baño de 2° piso contrafrente. Ante la falta de agua caliente como respuesta inmediata del servicio se resuelve realizar una nueva línea de agua caliente por instalación exterior para terminar con el inconveniente. Se colocó pasador en oficina. Se reparó cerradura. Se cambió sifón de bacha de cocina.
- **14 de agosto** - Se reporta chapón suelto en puerta de cocina. El personal de mantenimiento presente en el hogar fija el chapón de ventilación en la puerta de la cocina.
- **16 de agosto** - El personal de mantenimiento constata nueva situación de desborde y tapa de cámara rota en el mismo lugar.
- **17 de agosto** - Se repararon dos teclas desarmadas 2do piso. Se colocó una tapa para una tecla siglo XXI sobre caja de luz. Se reparó una tapa de una tecla desarmada. Se aprontan los materiales para colocación de tapa de cámara de entrada. Se aguarda la intervención de AYSA para colocar la tapa. Se coloca cerradura interior de cocina. Se hace replanteo para hacer cañería de agua caliente en baño segundo piso y se abre mampostería para futura nueva línea de agua caliente. Se verifican funcionamientos óptimos de termotanques y estufas del hogar.
- **18 de agosto** - Se comienza a realizar tiraje de nueva cañería de agua caliente para baño contrafrente del segundo piso. Se realiza destapación en baño frente segundo piso. Se realiza recorrida por el hogar y se controla suministro de agua Caliente y Agua Fría. Se verifica estado general óptimo de todos los servicios.
- **19 de agosto** - Se comienza a descubrir caños para hacer conexión de agua caliente en baño segundo piso al contrafrente por demora de agua caliente en grifo. Se coloca pasador con porta candado en puerta de cocina.
- **20 de agosto** - Se termina el armado de nueva línea exterior de agua caliente para baño del segundo piso contrafrente y se hacen pruebas de funcionamiento sobre el sistema para verificar la solución a la incidencia sobre ese tema. Se purgan termos y se verifica buen suministro de agua caliente y fría. Se revisan y encienden todas las estufas apagadas del hogar. Se realiza una recorrida por el lugar, no se reportan irregularidades.
- **23 de agosto** - Se colocan dos pasadores en puerta doble intermedia. Se repara grifería. Se repara rejilla en cocina. Se realiza verificación en el funcionamiento de termos y estufas. Se trabaja en las pruebas de servicio de agua caliente en baño del segundo piso contrafrente.
- **24 de agosto** - Se recibe reporte al teléfono de emergencias sobre rotura de vidrios en el ventanal del patio interno de planta baja junto al acceso principal. Acude el personal

de mantenimiento y verifica roturas y la falta de los tornillos con los que estaban amuradas esas ventanas. Se colocan nuevamente los tornillos y se amuran las hojas al marco. Se toman las medidas de los vidrios para su futuro reemplazo. Se bajó temperatura de los termos ya que se reportaron grifos de agua fría con presencia de agua caliente luego de la construcción de nueva línea de agua caliente para provisión del baño de niñas del segundo piso en contra frente. Se estudian posibles causas y soluciones. Se reponen: Una tecla siglo XXI sobre caja de luz. Un bastidor siglo XXI sobre caja de luz. Una tapa para una tecla sobre caja de luz. Se repone una tapa de inodoro. Se cambian tres tubos 18w led. Se sacó una línea de cable que estaba colgado en comedor.

- **25 de agosto** - Se coloca fuelle de bacha nuevo en baños del primer piso. Se llena tapa para colocar en entrada. Se siguen identificando bajadas de colector. Se colocan pasadores con candado en armario de oficina (medicamentos). Se repara cerradura de oficina. Se coloca tubo 18 w en despensa y se repara soporte de plafón.
- **26 de agosto** - Se verifican niveles de tanques. Se atornilla ventana. Se trabaja sobre llaves de colector de agua fría y caliente para detectar retroceso de agua a tanques, se trabaja sobre todos los núcleos sanitarios revisando cuadro de duchas, mezcladoras, llaves de paso y todas las tiradas accesibles de cañerías de agua. Se colocan 2 cerraduras de cajón. Se colocan 3 orejas de candado más sus candados en cajoneras. Se coloca manija de puerta. Se ajusta y regula cerradura. Por la tarde se fija nuevamente la ventana del balcón ubicada en sala de vinculación que da al pulmón en el hall de ingreso.
- **27 de agosto** - Se trabaja en detección de problema de agua caliente. Se dejó anulada una ducha del baño del segundo piso contra frente, para chequear si por la misma no existe un pase dónde se fuga el agua caliente. Es la primera ducha desde el ingreso al baño. Quedan dos habilitadas.
- **31 de agosto** - Se cambió un vástago de ducha. Se reparó la puerta del freezer con portacandado. Se corrigieron los cables sueltos en todos los sectores. Se colocaron 2 tubos 18wts led, se recorrieron los sectores, se chequeó el tablero y todo estaba en funcionamiento. Se verificó funcionamiento de bomba y termotanques.
- **02 de septiembre** - Se colocaron: tres Tapas ciegas siglo XXI, cinco Bastidores siglo XXI, tres Tomas simples siglo XXI, una Tecla punto siglo XXI y tres Tapas para una tecla siglo XXI. Se verifica funcionamiento y estado de bombas, calderas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar.
- **03 de septiembre** - Se verificó suministro de agua caliente y fría en todo el lugar, comprobando el correcto funcionamiento. Se emplaca las paredes dañadas con agujeros. Se verifica funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar verificando la presencia óptima de todos los servicios.
- **04 de septiembre** - Se recibió de forma telefónica al número de emergencias reporte sobre cañería de baños del segundo piso tapada en el hogar. El personal de mantenimiento se hizo presente en el lugar y destapó dicha cañería.
- **06 de septiembre** - Se reparó el depósito del baño de administración. Se verificó el correcto funcionamiento del agua fría y caliente de lavamanos y duchas. Se realizaron

destapaciones de pileta de cocina, verificando agua fría y caliente en bachas de cocina. Se verificó el funcionamiento de toda la luminaria y la toma del lugar.

- **07 de septiembre** - Se arregló la puerta del baño del tercer piso. Se cambió 1 tubo led de 18wts. Se colocaron dos portas candados nuevos en puerta de cocina. Se soldó una bisagra en puerta de termotanques. Se tapa boca de luz que tenía una chapa. Se cambiaron tres fuelles de goma y 1 tapa de inodoro. Se fijaron pasamanos de entrada principal. Se verifica funcionamiento de agua caliente y fría, estado de bombas, y termotanques.
- **08 de septiembre** - Se verifican suministro de agua caliente en todo el lugar. Se chequeó la procedencia de una filtración de agua por desagüe del techo estaba destapado. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar para control del estado general.
- **09 de septiembre** - Se controló y efectuó el encendido de estufas de primer y segundo piso. Se realizaron fijaciones de 3 caños y cortinas de baño. Se controló funcionamiento de agua fría y caliente. Se destapó bacha de la cocina y se verificaron luces y tomas en funcionamiento. Se cambió flor de ducha del baño. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar para control del estado general.
- **10 de septiembre** - Se chequeó el funcionamiento y realizó el encendido de estufas. Se verificó el correcto funcionamiento de agua fría y caliente en los baños de todo el lugar (todos los pisos). Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques.
- **12 de septiembre** - Se recibe llamado al teléfono de emergencias reportando desde el hogar baños tapados. Se presenta el personal de mantenimiento y procede a destapar obstrucción en red cloacal de baños del primer piso. Se deja la incidencia resuelta.
- **13 de septiembre** - Se verificó el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, y de artefactos sanitarios. Se realizó el cambio de sifón de goma PVC en baño de la planta baja. Se fijó la cerradura de la puerta de acceso principal. Se colocó una tapa hexagonal en el pasillo del ante baño del segundo piso. Se fijaron 2 porta papel higiénico en baño segundo piso. Se chequeo el funcionamiento general de la iluminación, tomas y tablero principal. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida y relevamiento general del hogar para control del estado general y proyección de trabajos a realizar.
- **14 de septiembre** - Se soldaron las barandas de las escaleras en todos los pisos que se encontraron desoladas. Se colocaron 2 herrajes y candados en cajonera de administración. Se procede al reemplazo de cerradura rota por una nueva en secretaría. Se reemplaza la cerradura de la puerta de la oficina de planta baja. Se realiza la verificación del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.
- **15 de septiembre** - Se cambió una flor de ducha en el baño del segundo piso. Se procedió a la purga de la cañería de agua caliente del baño del segundo piso. Se enciende y controla fuga de gas en la estufa en habitación del primer piso y se deja funcionando

correctamente. Se colocaron 2- tapa para doble tecla siglo XXI. Se realiza la verificación del funcionamiento del agua caliente, artefactos sanitarios, estado de bombas y termotanques.

- **16 de septiembre** - Se purga y verifica el correcto funcionamiento del agua caliente. Se realiza la verificación del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y proyección de trabajos a realizar.
- **17 de septiembre** - Se cambiaron 2 tapas de inodoro en baño grande y 2 en el chico del segundo piso. Se retira silla de ruedas en baño chico del segundo piso que se había roto y presentaba un problema para el uso de la unidad. Se hace una purga de la cañería de agua caliente en baño grande del segundo piso. Se colocaron tres artefactos de 30x30 24wts led. Se arregló 1 tecla doble desarmada. Se verifica funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.
- **20 de septiembre** - Se verificó el correcto funcionamiento del agua caliente en el segundo piso. Se verifica funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.
- **21 de septiembre** - Se retira todo el Durlock de la pared que se encontraba rota, se emplaca y agrega masilla nuevamente. Se coloca la cinta de peligro para preservar el trabajo y que sequen los materiales en tiempo y forma. Se verifica agua fría y caliente y artefactos, se chequea el correcto funcionamiento de sanitarios y termotanques.
- **22 de septiembre** - Se verifica buen funcionamiento del agua caliente en el baño del segundo piso en particular y del agua fría y caliente más artefactos sanitarios de todo el hogar. Se controla funcionamiento de la iluminación y tomas. Se arregla cerradura desarmada en ropería del tercer piso.
- **23 de septiembre** - Se realiza prueba, se constata su funcionamiento y se enciende la estufa en habitación de nenas del segundo piso. Se coloca 1 tapa de tecla de luz Mico en sala de estar del segundo piso. Se verifica agua fría y caliente y artefactos sanitarios en funcionamiento correcto.
- **24 de septiembre** - Se reparó la puerta del patio. Se constata el funcionamiento del agua caliente. Se chequea el correcto funcionamiento de sanitarios y termotanques.
- **27 de septiembre** – Se reportan incidencias, las cuales presentaban: ventanas del patio junto al hall de acceso sin tornillos (estaba fijada con tornillos para evitar el paso) y el tablero eléctrico dentro de la sala contigua al patio estaba sin tornillos y con llaves térmicas manipuladas. Se cambiaron los doce tornillos en fijación de ventana por remaches y también se colocaron remaches en cierre de tablero para evitar manipulación de los componentes del mismo. Se purga la cañería del agua caliente en el baño del segundo piso. Se ajusta la llave de paso del agua fría corrigiendo la pérdida en el baño del segundo piso. Se verificó correcto suministro de agua fría y caliente y artefactos sanitarios.
- **28 de septiembre** - Se procede a la limpieza y fijación de la reja correspondiente al baño de planta baja. Se purga la cañería de agua caliente en el baño de chicos en el segundo

piso. Se repara 1 llave de luz en el pasillo del dormitorio del segundo piso. Se destapa cañería cloacal y se coloca goma fuelle, aro de goma y tornillos para fijar el inodoro del baño chico del primer piso. Se cambia goma fuelle en baño grande del primer piso. Se constata el correcto funcionamiento lumínico de lugar. Se chequea el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques.

Se reporta un cortocircuito en el momento de presencia de mantenimiento: Se encuentra una línea quemada que implica el funcionamiento de cocina. Se aconseja el armado de un nuevo tablero en cocina y nuevo cableado en sector. Se empieza a realizar nueva línea y se da aviso a la administración que el trabajo llevara más de dos días para recomponer y organizar la línea quemada y sus implicaciones para que se puedan organizar los movimientos de cocina sin servicio eléctrico hasta el fin de la reparación.

- **29 de septiembre** - Se inicia canaleteado para alimentar con una nueva instalación de corriente a la cocina. Se finaliza el trabajo que corresponde a la pérdida de agua en el inodoro del primer baño del primer piso. Se chequea el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques.
- **30 de septiembre** - Se realiza el nuevo cableado por nuevas cañerías desde tablero de entrada hasta cocina. Se termina de armar tablero de cocina. Se comienza a realizar cableado de artefactos y bocas de alimentación para poder normalizar el servicio de electricidad en la cocina del hogar.
- **01 de octubre** - Se continúa con el cableando de la instalación de cocina remplazando cables viejos por nuevos. Se procede a la instalación de los cables para heladeras y frezzers. Se repara la puerta del entre piso. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques.
- **03 de octubre** - En las primeras horas del día domingo se recibe llamado al teléfono de emergencias desde el Hogar Curapaligüe solicitando presencia de mantenimiento debido a rotura de vidrios y puertas por incidentes. El personal de mantenimiento se presenta en el lugar y trata de asegurar provisoriamente cerramientos rotos y cerraduras hasta la mañana siguiente. Durante la mañana del día domingo se trabaja tratando de devolver operatividad a todos los cerramientos afectados. Durante la tarde del domingo se reporta desde el hogar al teléfono de emergencias cortocircuito y falta de energía en el segundo piso. Acude nuevamente el personal de mantenimiento y soluciona el corto.
- **04 de octubre** - Se refuerzan y reparan las puertas del preingreso, oficinas y tablero, se colocan 6 pasadores y 6 candados tras los incidentes detallados en punto anterior. Las mismas fueron reforzadas, soldadas, chequeando también funcionamiento de las cerraduras, ajustándolas y rellenando con material. Se colocaron 6 cerámicas correspondientes al baño del primer piso. Estás fueron colocadas de manera provisoria para evitar filtraciones, ya que no había en mercado, la medida que se requería tapar el piso. Se encargaron nuevas cerámicas de la medida correcta y lo más semejante a las existentes. Se cambió uno de los vidrios de la oficina de la planta baja. Se reparó la puerta del armario de la oficina de planta baja. Se fijaron ventanas en primer y segundo

piso. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques.

- **06 de octubre** - Se purga la cañería del agua caliente en el baño de mujeres del segundo piso. Se colocó 1 tapa de inodoro en el baño de varones del primer piso. Se colocó 1 tapa de inodoro en baño de mujeres del segundo piso. Se procede al cableado de la zona que va desde el tablero principal hasta la juegoteca. Se colocó 1 térmica, 3 cajas de 10 x 10, 2 caños de 1 pulgada, 4 codos, 3 terminales y 2 acoples. Se realizó un cableado en el sector del quincho y se colocaron: 1- toma simple siglo XXI, 1- tapa para doble toma, 1- tecla siglo XXI. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques.
- **07 de octubre** - Se continúa y finaliza el cableado de alimentación eléctrica del Quincho del patio. Se realiza recorrido y se verifica agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques funcionando correctamente.
- **12 de octubre** - Se realizó el destape de la cañería cloacal y la pileta del lavamanos del baño pequeño del primer piso. Se procede a purgar la cañería de agua caliente del baño del segundo piso. Se coloca el chapón en el quincho donde se sitúa limpieza. Se corrige cortocircuito en un toma. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **13 de octubre** - Se retira inodoro con posterior sellado dejándolo en funcionamiento y sin pérdidas. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **14 de octubre** - Se colocaron 3 proyectores de 50wts macroled. Se pintó una puerta correspondiente a la oficina de operadores de la planta baja. Colocación de vidrios en Puerta y ventana de la planta baja (salida al patio), Ventana de la juegoteca de planta baja, Habitación de varones del primer piso. Se colocaron 6 cerámicas en habitación de varones del primer piso. Se encuentra el lugar sin agua a causa de problemas con el contactor de bombas y se resuelve el problema. Se purga la bomba elevadora. Se purgan los termos así como todas las cañerías en el lugar quedando funcionando el agua fría y caliente. Se colocaron 2 focos led en el patio. Se verifica el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y lumínicos.
- **15 de octubre** - Se retiran, reparan y se vuelven a colocar las rejas correspondientes a las ventanas del patio, dejándolas ya amuradas. Se realizó revestimiento con placas de Durlock y masillado con enduido y yeso en techo, paredes y encajonado con Durlock del caño cloacal en juegoteca ubicado en planta baja. Se repara también con Durlock el encajonado de la columna horizontal del comedor de la planta baja. Se realizó patinado de cerámica en baño de niños del primer piso. Se repara hoja de ventana en habitación de niñas en el segundo piso. Se pinta puerta de doble hoja, planta baja, se lijan paredes del comedor corrigiendo con enduido. Se colocaron: 2- Bastidor siglo XXI, 2- Tapas para doble toma siglo XXI, 2- Tomas simple siglo XXI. Se verifica el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y lumínicos.
- **18 de octubre** - Se continúa con el refuerzo de las rejas reparadas correspondientes a las ventanas del patio. Se realizó masillado con enduido en techo y pared en juegoteca

de planta baja, comedor y hall de entrada. Se purga la cañería de agua caliente en baño de mujeres del segundo piso. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y luminaria. Por la tarde se recibe reporte al teléfono de emergencias solicitando mantenimiento por un baño tapado e inundado en el primer piso. Acude el personal de mantenimiento y realiza el destape de la columna cloacal del baño de niños del primer piso con máquina rotativa sacando de allí dentro un trapo y cáscaras de naranja que obstruía el caño cloacal. Se deja todo nuevamente en buen estado y funcionamiento.

- **19 de octubre** - Se culmina el trabajo de amure y refuerzo de rejas en las ventanas del patio. Se procede a pintar la juegoteca. Se comienza a pintar el comedor. Se coloca inodoro correspondiente al baño del primer piso. Se retiran las tejas flojas del quincho. Se reparó la llave de luz situada en el baño de la planta baja. Se colocó 1 tecla siglo XXI en planta baja. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **20 de octubre** - Se continúa con la segunda mano de pintura látex en pared y techo de juegoteca, se dio primera mano de sintético en rejas de ventana en juegoteca y también en comedor. Se retira la protección de una de las estufas del primer piso y se da la primera mano de sintético de alta temperatura. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **21 de octubre** - Se colocan en habitación del primer piso niños: 2- toma simples siglo XXI, 2- bastidor siglo XXI, 2- tapa para doble toma siglo XXI. Se coloca un rollo de cinta antideslizante en los distintos tramos de escalera del edificio. Se procede a la colocación de 1 placa de Durlock. Se realiza el cambio de fuelles en cocina. Se colocan 8 cortinas de baño en duchas. Se procede a la fijación y soldadura de barandas en escaleras. Se rellena piso para posterior colocación de cerámicas. Se realiza la segunda mano de pintura en techos. Se aseguran tapas de los tanques en terraza. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **22 de octubre** - Se realiza retoque con látex en pared de juegoteca debido a una mancha tras la primera mano. Se realizó además una segunda mano de látex en pared y techo de comedor, más una mano de sintético en la puerta. Se realiza masillado con enduido en techo y pared del hall de entrada. Se colocó nueva cinta antideslizante con marca flúo nocturna en escalera desde la planta baja hasta el tercer piso. Se pinta con sintético de alta temperatura 5 protecciones de estufa de habitaciones del primer piso. Se procede a reparar con placa de yeso el encajonado de la columna cloacal en las habitaciones del primer piso. Se realiza recorrido general chequeando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **25 de octubre** - Se realizó masillado con enduido y se pintó con látex techo y pared. Se coloca cable canal para enprolijar el cable coaxial ubicado en el hall de entrada y en el comedor. Se purga la cañería de agua caliente en baño de mujeres del segundo piso. Se cambio 1 tecla, 1 bastidor y 1 tapa en sala de estar del segundo piso. Se realiza recorrido general chequeando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.

- **26 de octubre -** Se realiza trabajo de pintura de látex y sintético en pared y techo ubicados en el pasillo y comedor del primer piso. Se repara con placa de yeso y enduido, preparando el espacio para pintar el techo del baño del personal de la planta. Se realiza la provisión y colocación de pasador y candado en cajonera de la dirección en el primer piso. Se realiza recorrido general chequeando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **27 de octubre** - Se repara 1 canilla de la cocina. Se procede a purgar las cañerías de agua caliente correspondiente al segundo piso. Se realiza el retiro de una de las bombas para efectuar reparación. Se realiza la instalación de un lavarropas. Se continúan los trabajos de pintura en escaleras y paredes. Se recibieron muebles del Área de Patrimonio de esta Subdirección Operativa, los cuáles se distribuyeron en los pisos correspondientes. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **28 de octubre** - Se colocó 1 placa de yeso correspondiente al baño del primer piso. Se continuó con el trabajo de pintura, se colocó pintura látex en paredes. Se colocó masilla y cinta papel en la terminación de la puerta del pasillo para corregir roturas existentes y emparejar. Se le dio una mano de pintura al balcón. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **29 de octubre** - Se coloca 1 porta ducha. Se continuó con los trabajos de pintura en ventanas, techos, sum y primer piso. Se repara pared con yeso y masilla. Se arregla artefacto de 2 tubos caídos. Se procede a la purga cañería de agua caliente y fría, y se constata funcionamiento lumínico y eléctrico.
- **01 de noviembre** - Se coloca una tapa para tecla y toma siglo XXI. Se arregla la tapa de una tecla, dejando la toma en funcionamiento. Se tapan dos baldosas correspondientes a la salida del patio. Se cambia 1 grifería mono comando en el baño de personal y otro en el baño de planta baja. Se procede a pintar la reparación en placa de yeso del baño del primer piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **02 de noviembre** - Se realizó trabajo de masillado y yeso en el pasillo del segundo piso y en el cielo raso. Se tapan 2 cerámicas sueltas en el segundo piso. Se coloca tapón en la salida del lavarropas. Se verifican gabinetes y cañerías de gas. Se suben muebles al primer y segundo piso. Se ajustan 2 marcos ciegos. Se realiza la primera mano de pintura en el cielo raso del segundo piso. Se reparó pared y puertas con masilla y yeso dejándolo emparejado. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **03 de noviembre** - Se coloca nueva junta de goma en flexible de gas en termotanques. Se realizan prueban de hermeticidad, constatando que no hay pérdidas de gas, quedando en correcto funcionamiento. Se colocan: 5- tomas simple siglo XXI, 4- teclas siglo XXI, 3- bastidor siglo XXI, 1- tapa ciega siglo XXI. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.

- **04 de noviembre** - Se repara 1 fuelle de inodoro. Se procede a la purga de cañerías de agua caliente. Se repara la falta de agua en el baño del primer piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios. Se controla estado de las instalaciones y se programan las labores a realizar.
- **05 de noviembre** - Se le da la segunda mano de pintura de látex a cada salida de los dormitorios. Se continúa con las terminaciones de revoque de la planta baja. Se continúa con la reparación de paredes en escaleras, puertas de baño, puerta hall de entrada del sector de cocina con yeso y masilla. Se acomodó el depósito de mantenimiento. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **08 de noviembre** - Se arregla un ventilador en el segundo piso. Se realiza el cambio de 2 capacitores, el segundo correspondiente al ventilador del primer piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **09 de noviembre** - Se purga la cañería de agua caliente en el baño de mujeres del segundo piso. Se coloca 1 flor de ducha en baño de chicos del primer piso. Se continuaron con los trabajos de emparejamiento de pared y pintura. Se reparó pared con masilla yeso por rotura. Se realiza primera mano de pintura látex en el dormitorio del primer piso y en el cielo raso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **10 de noviembre** - Se constata el funcionamiento lumínico y eléctrico. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios. Se reponen los 3 matafuegos pendientes de entrega.
- **11 de noviembre** - Se coloca 1 tapa de inodoro. Se continúan los trabajos de pintura. Se trabaja en el comedor y habitaciones del primer piso y los pasillos. Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y de los tomas. Se colocan 4 tapas ciegas redonda metal, 3 tapa ciega siglo XXI, 1 bastidor siglo XXI. Se coloca 1 cable canal de 10 x 20. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **12 de noviembre** - Se colocan cerámicas en juegoteca y en habitación del segundo piso. Se emplaca la puerta de entrada. Se pinta el baño del segundo piso. Se repararon las puertas de la escalera. Se pegaron las puntas de la cinta antideslizante también de la escalera. Se colocó 1 tapa de chapa en la despensa de la cocina. Se pintó la tapa del patio. Se hace recorrido por el hogar y se colocan: 2- Tapas ciegas siglo XXI, 3- Tapas redondas de chapa, 2- Tapa ciega miñón. Se retiran los cables aéreos. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **15 de noviembre** - Se colocan 4 artefactos led correspondientes al hall de entrada. Se coloca pastina en cerámica del baño, habitación del segundo piso y en la juegoteca de la planta baja. Se colocó 1 tapa ciega en el comedor de la planta baja. Se colocó 1 tapa de inodoro en el baño del primer piso. Se repara 1 tecla de luz en el pasillo del primer

piso. Se clausura baño de personal en la planta baja por no poder acceder a sala de llaves de paso. No se encontraron las llaves de candado para corte de suministro del agua y así reparar las válvulas Diógenes de los inodoros. Se programa reparación. Se fijó la tapa de rejilla del baño de personal de la planta baja. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.

- **16 de noviembre** - Se repara descarga diógenes del baño de la planta baja con repuestos FV. Se observa reja desajustada y se programa reparación. Se constata el funcionamiento eléctrico y el de los tomas. Se pone en su lugar una tecla que estaba caída. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios. Se controla estado de las instalaciones y se programan las labores a realizar.
- **17 de noviembre** - Se repara 1 fuelle de inodoro. Se repara 1 sifón de Bacha. Se constata el buen funcionamiento eléctrico y uso de tomas. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **18 de noviembre** – se coloca pasador y candados en oficina de dirección del primer piso. Se constata el buen funcionamiento eléctrico y uso de tomas. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **19 de noviembre** - Se realizaron reparaciones con yeso y enduido en habitación de varones del primer piso al mismo tiempo que se le da la primera mano de látex. Se constata el buen funcionamiento eléctrico y uso de tomas. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **20 de noviembre** - Llamado de emergencia se cambia válvula y llave de tanque en terraza. Se reestablece el servicio.
- **23 de noviembre** - Se purga cañería de agua caliente en baño de niñas del segundo piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **24 de noviembre** - Se cambió el sifón de goma de pvc en la cocina. Se colocó goma fuelle y tapa de inodoro en baño de varones del primer piso. Se reparó la cerradura en la oficina de operadores. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **25 de noviembre** - Se colocó 1 tapa siglo XXI en juegoteca. Se colocó 1 tapa de inodoro en baño de niños del primer piso. Se fija tapa rejilla en baño de niños del primer piso. Se advierte gotera en el techo de habitación de niñas del segundo piso. Se programa reparación. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **26 de noviembre** - Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.

- **29 de noviembre** - Se corta un candado y se coloca uno nuevo para la sala de inventario. Se repara la reja de la terraza. Se verifica el suministro de agua caliente. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **30 de noviembre** - Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **01 de diciembre** - Se colocan perfiles para mampostería en sala de computación. Material Utilizado: 20 perfiles, 40 tacos de 8 mm, 40 tornillos tirafondo, Se descargan placas para mampostería, Se descargaron 3 puertas placa. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **02 de diciembre** - Se continúa con la colocación de los perfiles en la sala de computación. Se coloca un porta candado en la oficina. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **03 de diciembre** - Se continúa la colocación de perfilería de 4x4 para reforzar estructura de la sala de computación. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **06 de diciembre** - Se terminó de emplacar toda la sala de computación y se colocaron los soportes de pared para la placa. Se cablearon e instalaron enchufes. Se dio la primera mano de pintura. Se colocó ventilador en habitación del primer piso. Se termina la instalación de tomas y módulos para Internet. Se utilizaron: 50 metros de cable 2.5mm unipolar, 8 caños de 3/4 pvc, 20 terminales pvc ¾, 5 cuplas de 3/4 pvc, 12 cajas rectangulares chapa para embutir, 6 tomas dobles siglo XXI, 6 bastidor siglo XXI, 6 tapas para toma doble siglo XXI, 6 tapas para toma simple siglo XXI, 40 tarugos de 8 con tope, 40 tornillos Ø 8, 5 módulo RJ45 para Internet, 1 caja de 10x10 pvc estanco, 1 caja exterior parador doble toma siglo XXI, 1 toma doble toma siglo XXI. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **07 de diciembre** - Se entregan los siguientes materiales de pintura: 1 lata de 20 lts de masilla, 2 latas de 20 lts de pintura, Rodillos, pinceles y lijas, para futuras reparaciones. Se repara una tapa de inodoro en el baño del segundo piso. Se hace 1 repisa para el router. Se concluyó con el cableado de internet y corriente. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **09 de diciembre** - Se pinta pared de sala de computación con sintético. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **10 de diciembre** - Se le da la segunda mano de sintético blanco a la sala de computación. Se trabaja en puesta a punto de paredes y techo para pintura en el primer piso. Se purga cañería de agua caliente y se repara llave de paso del agua fría. Se verifica el correcto funcionamiento de todos los baños. Se ordena el depósito de pintura. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.

- **13 de diciembre** - Se verifica el correcto suministro de agua caliente. Se trabajó y se finalizó la aplicación de pintura en el primer piso. Se guardaron tablas que se encontraban en la sala de computación. Se procede a fijar la tapa de una toma que se encontraba flojo. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **14 de diciembre** - Se entregaron materiales de pintura. Se comienza a poner a punto paredes y techos y comienza la pintura de dormitorios, pasillos y salones del segundo piso. Se colocó purgador automático en cañería de agua caliente evitando entrada de aire en la misma. Se encontró un tubo luz quemado en baño de abajo. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **15 de diciembre** - Se continuó con los trabajos de puesta a punto y pintura de paredes y techos en el segundo piso del hogar.
- **16 de diciembre** - Se repara válvula tipo diogenes yola. Se coloca pasador en puerta de depósito de limpieza. Se procede al cambio de un cerrojo para abrir y cerrar ventana de oficina. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **17 de diciembre** - Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y tomas. Continúan los trabajos de pintura en techos y paredes de segundo piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **20 de diciembre** - Se coloca: 1 tubo de 18wts luz día coresa. Se trabaja en el segundo piso con la pintura de techos y paredes. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **21 de diciembre** - Se coloca desagüe para un aire acondicionado. Se trabaja en pintura de paredes y techos en el segundo piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **22 de diciembre** - Se colocaron 3 ventiladores en habitación de niños. Continúan los trabajos de pintura en el segundo piso. Se entregan materiales para pintura. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **23 de diciembre** - el personal de mantenimiento presente en el lugar continuó los trabajos de pintura sobre paredes y techos que se realizan en el segundo piso.
  Personal de mantenimiento de esta Subdirección realizó limpieza y un replanteo sobre el funcionamiento y condiciones de los equipos de aire del hogar.
- **27 de diciembre** - Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y uso de tomas. Continúan los trabajos de pintura en techos y paredes del segundo piso.
- **28 de diciembre** - Se colocó 1 tapa de inodoro en baño de niños del primer piso y baño de niñas del segundo piso. Se cambió 1 fuelle de goma en baño de varones del primer piso. Se realizó la limpieza del guarda ganado en el patio. Se fija con zuncho metálico el caño de desagüe pluvial del patio. Se trabaja en el segundo piso continuando la pintura de techos y paredes. Se destapó inodoro de baño de niños en primer piso y encontrando

un barbijo descartable. Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y uso de tomas.

- **29 de diciembre** - Se realiza una nueva entrega de materiales de pintura. Se trabaja en pintura de techos y paredes del segundo piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios. Se fija la tapa de rejilla en el baño del primer piso.
- **30 de diciembre** - Se realizó perforación de pared en planta baja sector tablero y colocación de cañería metálica con tarugos, tornillos y omegas. Se colocaron nuevas cañerías metálicas en oficina primer piso más cajas de pase. Se perforó pared hacia tablero de primer piso. Se realiza trabajos de enduido sobre pared y mano de pintura látex en el segundo piso.

Detalle de intervenciones realizadas en incidencias puntuales

Funcionamiento de calefactores:

La empresa encargada del mantenimiento del Hogar Curapaligüe intervino sobre el sistema de calefacción a gas en un total de 25 oportunidades durante el año 2021 y en otras 12 oportunidades durante el ejercicio actual.

En dichas intervenciones se cambiaron 16 termocuplas, se reconstruyeron 5 conexiones a la red de gas, se limpiaron picos de las 14 estufas del hogar y sus respectivas ventilaciones, se repusieron 4 válvulas termomagnéticas, se limpiaron todos los quemadores, se realizó el reacondicionado de las rejas de protección y su repintado con esmalte sintético para alta temperatura para todas las estufas del primer y segundo piso, se recuperaron los encendidos piezoeléctricos y se recambiaron 2 estufas vetustas por 2 estufas nuevas.

El personal de la empresa de mantenimiento controló el funcionamiento y encendido de todas las estufas del hogar en cada ocasión que se hizo presente en el hogar durante las épocas estacionales mencionadas, verificando que varias estufas del sistema se apagaban en forma reiterada.

Así se comprobó que los artefactos se apagaban frecuentemente debido a las corrientes de aire y al deterioro propio de los componentes de cada equipo y su corrosión debido a los años de uso continuo del mismo sistema.

Luego de estudiar distintas opciones para corregir las deficiencias mencionadas y atentos a la necesidad de mejorar el sistema de climatización en el Hogar, el día 13 de junio de 2022 el personal de mantenimiento comenzó con los trabajos de construcción de líneas accesorias de energía eléctrica para la alimentación de nuevos calefactores destinados a los dormitorios del primer piso y segundo piso del edificio y espacios comunes del hogar.

De esta manera fueron instaladas 12 nuevas estufas eléctricas analógicas 1800 W con panel de porcelanato y termostato de ambiente, fijándolas en las paredes de los lugares mencionados. Cada artefacto cuenta con una protección de chapa plegada y perforada, y con su respectiva extensión eléctrica accesoria. Complementariamente fueron retirados los calefactores a gas y sus accesorios bajo la supervisión de gasista matriculado y tapados con mampostería y revoque los antiguos ductos de ventilación residuales del viejo sistema.

Los trabajos se terminaron el día 29 de junio de 2022 y mejoraron positivamente las condiciones climáticas en dormitorios, pasillos y lugares afectados a la convivencia dentro del hogar.

Provisión de agua caliente en el hogar:

Desde el comienzo de las acciones de mantenimiento sobre el hogar en el mes de mayo de 2021 se reportaron distintas incidencias sobre el sistema de provisión de agua. Atendiendo particularmente la deficiente disposición de agua caliente reportada en parte del edificio, no en todo el hogar, sino específicamente en los baños de niñas del segundo piso.

El siguiente pormenorizado, detalla cronológicamente lo ejecutado por los equipos de mantenimiento en cuanto a la provisión de agua caliente en el sector mencionado durante el año 2021:

- **12 de mayo** - Se solicita por mail desde el hogar la solución para la falta de agua en los baños de niñas del 2do piso en contrafrente.
  Luego de un primer relevamiento con personal idóneo, la cooperativa encargada del servicio en ese momento informa luego de evaluar la disposición del servicio de agua caliente y su falencia, que la misma se debería a la nivelación que hay entre las duchas de los baños de 2do piso y los termotanques de provisión de agua, provocando esto la falta de presión en grifos. Así se comunicó la situación al hogar, y también el equipo de mantenimiento de esta Subdirección puso esta incidencia en el plan de criticidad estimado para el hogar.
- **05 de junio** - La empresa Guayport encargada desde ese momento de atender el mantenimiento del hogar evalúa la situación y comienza con la revisión y puesta a punto de llaves de paso y sus accesorios, el purgado de cañerías y la limpieza de griferías en la red que corresponde a los baños mencionados. Se mejora el suministro y se devuelve el servicio a ese baño con normalidad parcial.
- **28 de junio** - Se solicita por mail desde el hogar la presencia de mantenimiento por falta de agua caliente en baños de niñas del 2do piso. El personal devuelve el servicio luego de purgar las cañerías y controlar el funcionamiento de los termotanques.
- **27 de julio** - Se recibe reporte de forma telefónica sobre la falta de agua caliente en baños de nenas. El personal de mantenimiento purga cañerías y controla el funcionamiento de los termos.
  Así es que cada semana del mes de julio es controlado el funcionamiento del equipo de termotanques y de esta forma se verifica que nunca ha faltado agua caliente en el baño

mencionado, pero que sí es el baño de niñas del 2do piso al que tarda más en llegar el agua caliente por disposición original de la red de agua caliente del edificio.
Día por medio se purgan las cañerías, se verifica el servicio de agua caliente en cada baño y se controla el funcionamiento de los termotanques semanalmente.
Luego de convocar a un profesional calderista para analizar el problema, el personal de mantenimiento llega a la conclusión de que el comportamiento de los termotanques y su capacidad de alta recuperación podrían provocan las burbujas que son acumuladas en cañería por el bullir del agua en los artefactos, y esta situación provocaría por una disposición original de las cañerías el retraso en la provisión de agua caliente en ese baño.

- **15 de julio** - Personal de mantenimiento por consejo del calderista conviene en construir una cañería adicional de venteo sobre el circuito de agua caliente para tratar de mejorar la situación. Esta solución solo responde en forma parcial.
- **10 de agosto** - El personal de la empresa Guayport coloca una válvula para extracción de aire en cañerías para tratar de eliminar aire en cañerías y terminar con el retraso de salida de agua caliente en el baño de niñas del 2do piso en el contrafrente. Luego de varias horas en las que se probó el sistema sin conseguir los resultados satisfactorios se retira la válvula y se dejan los venteos en condición original.
  Tras analizar la situación junto al calderista que supervisa los trabajos, el personal encuentra reflujo de agua caliente sobre cañería de agua fría en descargas de inodoro y lavatorio del mismo baño.
  Este resultado evidencia la presencia de algún bypass entre cañerías realizado en alguna parte del edificio. Se detecta llave en colectores de termotanques con reflujo de agua caliente. Se purgan cañerías y se obtiene agua caliente en baño del 2do piso con el retraso mencionado.
- **12 de agosto** - El personal de mantenimiento continúa buscando otro posible bypass que estaría mesclando los servicios de agua provocando el retardo en los grifos. Se purga cañería y el servicio de agua caliente está presente en el baño, pero sigue con retardo.
- **13 de agosto** - El personal de mantenimiento decide, luego de la búsqueda infructuosa de otros posibles bypass en cañería para terminar con la deficiencia, ejecutar una nueva línea de agua caliente proveniente directamente de colector de los termos hasta el baño en cuestión para solucionar el inconveniente. Ese día se purga cañería y se establece el servicio de agua caliente siempre en las mismas condiciones normales para el edificio y de retardo para el baño del 2do piso.
- **17 de agosto** - Se inician los trabajos sobre la nueva línea en caño de fusión Ø 32 mm con una llave de control en colector para futuras reparaciones y grampas omega para sujeción sobre mampostería.
- **20 de agosto** - Se realizan las conexiones finales y comienzan las pruebas de funcionamiento para comprobar si se alcanzó un buen resultado.
  Luego de realizada la conexión de la nueva línea de agua con el baño del 2do piso en el contrafrente, la mañana del día 20/08 se hicieron las pruebas de funcionamiento y el sistema respondió de forma óptima, apareciendo el agua caliente en grifo normalmente, sin retraso.

- **23 de agosto** - El personal de la empresa Guayport continuó haciendo pruebas de funcionamiento con respuesta más que satisfactoria por lo cual se decide bajar la temperatura de operación en termotanques debido a la condición óptima del servicio en todo el edificio.
- **24 de agosto** - El personal de mantenimiento descubre agua caliente saliendo por grifos de agua fría en distintos lugares del edificio. Tras la revisión de todas las líneas de agua fría se encuentra un tanque de provisión de agua fría en terraza lleno de agua caliente. Se estima que el funcionamiento de los posibles bypass en las cañerías realizados en las continuas reparaciones durante la vida del edificio, más la nueva línea directa recientemente construida, provocan el reflujo de agua caliente sobre las líneas agua fría llegando hasta los tanques de provisión mismos.
  Se rastrean cañerías y se consulta con los antiguos servicios de mantenimiento de otras administraciones para tener más datos al respecto y se establece verbalmente que esta deficiencia sobre el retraso en el servicio de agua caliente en el baño del 2do piso no es nueva, ya que es una condición que no pudo ser solucionada por administraciones y servicios de mantenimiento del edificio anteriores a la gestión actual.
- **26 de agosto** - Se continuó trabajado en la búsqueda de posibles bypass que son los causantes del reflujo que cambia la temperatura en los grifos de agua fría.
- **27 de agosto** - El personal de mantenimiento, luego de buscar, revisar y desarmar griferías de todo el edificio, dejó fuera de servicio a la primera ducha del baño en cuestión, bajo la sospecha de que las mezcladoras serían el posible bypass buscado. Concretamente se sospecha de la construcción en fusión de mezcladoras de ducha que al reemplazar los vástagos no cierra en su totalidad y serían las causantes del reflujo.
  Se realizan durante la última semana de agosto los controles necesarios para certificar o descartar esta posible solución.
- **30 de agosto** - El personal de la empresa Guayport que realiza el mantenimiento sobre el hogar realizó trabajos correctivos sobre el colector de agua caliente de salida de termotanques, donde se reformó una cañería de venteo para acelerar aún más la bajada de agua caliente sobre la nueva línea de alimentación para el baño del 2do piso contrafrente.
  Luego de varias jornadas de revisión de todas las griferías, colectores, cañerías accesibles y llaves de paso para localizar el lugar donde se produce el reflujo mencionado, finalmente se confirmó la posibilidad de que la fuga se produzca en los cuadros de ducha del baño de nenas, de 2do piso contra frente. Se resolvió realizar el cambio de la medida de los vástagos de todo el baño y la rectificación de todos los asientos de griferías para la función de los nuevos vástagos.
- **31 de agosto** - Se realiza un seguimiento diario sobre presión y presencia de agua en el baño mencionado, y a partir del día 03/9 la empresa de mantenimiento informa que se encuentra normalizado el suministro, teniendo un reflejo de aparición instantánea de agua caliente a partir de que se inicia el horario de consumo diario en el edificio. Y un retraso de un minuto en la aparición de temperatura en el agua durante las primeras horas de la mañana, similar a cualquier sistema hogareño.

El último reporte desde el hogar por falta de agua caliente en el baño de nenas del segundo piso contra frente data del 23 de agosto de 2021. Desde entonces no se han recibido más reportes sobre falta de agua caliente en baños del edificio.

Al día de la fecha, el personal de mantenimiento continúa monitoreando cotidianamente el flujo de agua caliente en dicho baño en cada visita a primera hora de la mañana sin reportar ninguna anomalía.

Adicionalmente se informa que se han realizado recambios en el plantel de ambas bombas centrifugas del sistema de provisión de agua, recambio de automáticos en cisterna y tanques de terraza, reparación y recambios de válvulas y termocuplas en termotanques, y adecuaciones necesarias en el tablero eléctrico del sistema para complementar y poner a punto todo el plan.

Cabe aclarar que el servicio de agua caliente nunca estuvo ausente en ese baño desde que empezaron a reportarse incidencias sobre el tema, solo se daba un retraso en la aparición del agua caliente en grifos. Y que este es el único baño donde se daba esta situación ya que en los demás baños del edificio el flujo de agua caliente siempre fue óptimo.

Reemplazo de vidrios rotos o faltantes:

El reemplazo de vidrios por su rotura se encuentra clasificado dentro de las emergencias desde los primeros días de la acción de mantenimiento sobre el hogar, conforme se van rompiendo, se van reemplazando. La reposición de vidrios fue encarada por la empresa de mantenimiento de forma continua y sostenida, atendiendo las emergencias luego de cada incidencia y tratando de acelerar, dentro de lo posible, los tiempos de pedido, cortado y colocación de los vidrios laminados 3+3 en frente del edificio, puertas y ventanas afectadas por las roturas continuas de los mismos.

Durante el año 2021 en la fachada del edificio se cambiaron los vidrios laminados los días 17/05, 16/06, 20/07, 22/07 (los 3 vidrios reemplazados el día 20/07 fueron rotos al día siguiente). En total de la fachada se cambiaron 9 vidrios laminados. Los vidrios del ventanal de cocina contiguo a la salida al patio fueron repuestos 2 veces luego de incidentes (20/7 y 30/8). Los vidrios de la ventana de oficina en planta baja al patio fueron repuestos los días 30/08 y 4/10 respectivamente luego de incidentes. El frente de vidrio de la antigua fachada sobre la entrada fue reemplazado por mampostería y nuevas ventanas para eliminar roturas continuas y los peligros consiguientes. El vidrio en el ventanal interno en primer piso en sector de televisión fue repuesto el día 14/10 junto con la puerta y ventana de la planta baja (salida al patio), ventana de la juegoteca de planta baja y habitación de nenes del primer piso.

Durante el año en curso se realiza el 19/01 se realizó la provisión y colocación de 5 vidrios en puerta de salida al patio, puerta de quincho y primer piso en sala de estar. El 17/02 se colocó 1 vidrio en hoja de ventana de habitación de nenes del primer piso. El 25/03 se colocaron vidrios en quincho y puerta de patio en planta baja. El 09/06 se repusieron los nuevos vidrios en puerta de quincho en el patio y en ventanas de frente de entrada. El 22/06 se reponen nuevamente vidrios de ventana de la entrada. El 04/07 se colocó vidrio en ventana de hall junto al patio.

Todos los dormitorios cuentan con sus ventanas y vidrios operativos en el 1er y 2do piso en frente y contrafrente del edificio.

En total en el edificio, la empresa de mantenimiento ya ha repuesto más de 55 m² de vidrio laminado 3+3.

La reparación del estado de las paredes, pisos, techos, puertas y ventanas:

El reemplazo de placas de yeso por su rotura se encuentra clasificado dentro de las incidencias programables para atender dentro de la planificación diaria.
Se realizaron trabajos de reposición de placas de yeso, reposición y refuerzo de montantes, prolijación del cableado existente, enduido, lijado y puesta a punto de paredes y techos para pintura, y pintura sobre distintos espacios del hogar en planta baja, los días 3 de mayo, 23 y 24 de junio, 19, 21 y 23 de julio, 3 y 21 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de octubre.

En la planta baja fueron restauradas las paredes con placas de yeso rotas, se emplacaron bajadas pluviales y cloacales al descubierto, se repararon filtraciones sobre techos, luego se completaron con placas de yeso y sus accesorios y después se procedió a los trabajos de enduido y pintura para restaurar la condición original de los espacios en planta baja que no estaban utilizados durante la realización de los trabajos pero que si son de uso habitual por los habitantes del hogar (juegoteca, pasillo de acceso a la misma y al patio, comedor, hall de acceso principal)

Se restauraron paredes y pintura de toda la subida de escalera hasta el primer piso.

Comenzaron los trabajos de restauración y pintura sobre el primer piso los días 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15 y 16 de noviembre de 2021.

Allí se trabajó restaurando y pintando paredes, techos de pasillos y hall de entrada. Se completaron y restauraron los agujeros en techos de baños y se pintaron dormitorios luego de la puesta a punto con enduido y cemento.

Los días 19 de noviembre, 9, 10 y 13 de diciembre se terminaron todos los trabajos de puesta a punto de techos y paredes con su respectiva pintura en el primer piso.

Los días 14 y 15 de diciembre comenzaron los trabajos de restauración y preparación de techos y paredes para su pintura en todos los sectores del segundo piso del hogar.

Los días 20, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre continuaron los trabajos de restauración y preparación de techos y pintura de paredes en los sectores del segundo piso.

El reemplazo de la reja de seguridad de la escalera y la colocación de las cintas autoadhesivas antideslizantes en sus escalones:

Los días 14/09 y 21/10 de 2021 se soldaron las barandas de las escaleras en todos los pisos en que se encontraron detalles de su estructura.

El 21/10 de 2021 se coloca un nuevo rollo de cinta antideslizante de 5 cm con cinta reflexión flúo para oscuridad marca 3M en los distintos tramos de la escalera del edificio, desde planta baja al 3er piso.

La reparación del estado de los sanitarios:

Durante el año 2021 se realizaron más de 130 intervenciones en los núcleos sanitarios del Hogar Curapaligüe atendiendo las distintas incidencias en los mismos. Se realizaron 37 intervenciones de griferías de baños y cocina (reemplazo de grifería completa, cambio de vástagos y cueros, cambio de fuelles y ajustes de inodoro, válvulas tipo imsa y flotantes, reparaciones en mochilas y depósitos de inodoros, griferías de mesadas y sus flexibles y volantes, ajustes y pegado de bachas y sus descargas).

Se colocaron dos inodoros nuevos y concretaron 26 intervenciones sobre inodoros (ajuste de tornillos, sellado de artefactos, colocación y reemplazo de labio de goma, recambio de fuelles en descargas)

Se repusieron 18 flores de duchas con sus caños y se restituyeron 29 tapas y asientos con sus tornillos para los inodoros del hogar.

En cuanto al destapado de los desagotes en baños, guardaganados y sumideros se hicieron 22 servicios limpiando sifones, canaletas, caños de descarga y cámaras sépticas, con el amurado y ajuste correspondiente ajuste de rejillas y tapas ciegas.

La colocación de cortinas adecuadas en baños:

Los días 09 y 21 de octubre de 2021 fueron colocadas 10 cortinas de baño nuevas faltantes en el edificio para cuidar la privacidad de los espacios durante el uso de los mismos. Se colocaron nuevos barrales para las duchas para cortinas.

Readecuación en sala de biblioteca como nueva sala de computación

El día 31/01 finalizaron los trabajos de construcción y puesta a punto de nueva sala de computación en lo que fue la ex sala de biblioteca en la planta baja del Hogar Curapaligüe.

Las tareas comenzaron el 01/12/21 con la colocación sobre paredes existentes de perfiles para el emplacado con tacos de ø 8 mm y tornillos tipo tirafondo.

En simultáneo se construyen nuevas tuberías para suministrar energía eléctrica en tomas y provisión de internet por dentro de la estructura.

Una vez terminadas dichas cañerías y la perfilería de montaje, se emplacó con madera MDF 1830 mm X 2750 mm X 0.18 mm amurada con tornillo.

Paralelamente se procedió a la colocación de nuevas puertas para el cerramiento y seguridad del recinto.

Finalizado el emplazamiento de placas y su sellado, se aplicó pintura sintética blanca en tres manos para el acabado final y luego el personal de mantenimiento ejecutó todas las instalaciones de electricidad necesarias.

Completa la provisión de servicios al sector, el área de Patrimonio procedió con el abastecimiento y ubicación del mobiliario necesario para la operatividad de la sala.

Más tarde, la Subdirección Operativa de Tecnologías y Procesos, luego del emplazamiento del cable de red para internet y la verificación de la conexión, procedió a equipar e instalar en la Juegoteca del Hogar 5 (cinco) equipos informáticos, los cuales fueron configurados para acceso a internet y creación de usuario.

A partir del día 31/01/22 se encuentra habilitada para su uso la nueva sala de computación del Hogar Curapaligüe.

Obra de puesta a punto de condiciones edilicias y nueva línea de energía para equipos de aire:

La remodelación correspondiente al Hogar Curapaligue fue llevado a cabo mediante orden de compra: OCA-69738-2021 con una inversión de pesos un millón cincuenta y cinco mil cuarenta y ocho ($1.855.048.-) la cual comprendía los siguientes trabajos:

Modificación de Ingreso: Remoción de paños fijos existentes de 1000X2800 más remoción de puerta de entrada. Elevación de tabiques con ladrillo hueco 18x18x33, terminación de revoque fino. Provisión y colocación de una (1) puerta de abrir en una hoja lisa ciega, construida en doble chapa 18 dd inyectada en poliuretano expandido 900X2050. Provisión y colocación de dos (2) ventanas de abrir en una hoja de aluminio blanco línea Módena, cierre a falleba de puño, v/entero laminado de seguridad 3+3 incoloro. Con contramarcos, con barrote exterior. **Modificación de ventilaciones en fachada piel de vidrio:** Remoción de acristalamiento existente, provisión y colocación de dos (2) ventanas de abrir en una hoja tipo banderola (volcarle al interior) de aluminio anodizado natural mate, v/entero laminado de seguridad 3+3 incoloro 620X900. Provisión y colocación de una (1) puerta de abrir en una hoja lisa ciega, construida en doble chapa 18 dd inyectada en poliuretano expandido 700X2050. **Instalación para equipos de aire acondicionado:** Instalación exterior por canalizado de PVC engrampados a muros, con cajas estancas a PB, 1° y 2° piso. Colocación de un tablero por piso con una térmica por equipo y un disyuntor por tablero. **Provisión de puertas de chapa:** Provisión y colocación de cuatro (4) puertas de abrir en una hoja lisa ciega, construida en doble chapa 18 dd inyectada en poliuretano expandido 800X2050 (para sala vidriada ingreso, sala de equipo técnico, nueva sala de computación, baño planta baja). **Ventanas Habitación 1° contra frente:** Elevación de muros hasta 90 cm, con revoque interior y exterior con hidrófugo. Provisión y colocación de tres (3) ventanas corredizas en dos hojas de aluminio blanco línea Módena, v/entero laminado de seguridad 3+3 incoloro, c/contramarcos de 2000X1100.

Reposición de aberturas en el edificio:

Se reponen puertas en ex juegoteca readecuada a nueva sala de computación, baño de personal en el hall de planta baja, oficina del equipo técnico y en sala de vinculación.

Las puertas amuradas están construidas en marco y hoja de doble chapa Ø 18 inyectadas en poliuretano expandido, con cerradura de seguridad y bisagra a munición.

También se remueve el frente vidriado junto al acceso principal y se levantan dos muros de mampostería de ladrillo y cemento a ambos lados, en los cuales se colocó carpintería metálica con dos aberturas cada lado de 0.20 x 1.00 mts y barrote externo de seguridad.

En cuanto a los ventanales faltantes en la habitación del primer piso contrafrente se realizó la colocación de nueva carpintería metálica en dos ventanas de dos hojas cada una de 1.80 x 1.10 mts aproximadamente y en ochava ventana corrediza en cuatro hojas de 3.60 x 1.10 mts aproximadamente con nuevo tabique inferior de apoyo hecho en mampostería de ladrillo y cemento, que luego fueron dotadas sus hojas de vidrio 3+3 laminado para completar la reposición y dejar completo el plantel de ventanas del primer piso.

Se adjunta material fotográfico para una mejor ilustración.

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

ANTERIOR SISTEMA DE CALEFACCION A GAS POR ESTUFAS TIPO TIRO BALANCEADO









ANTERIOR SISTEMA DE CALEFACCION A GAS POR ESTUFAS TIPO TIRO BALANCEADO









NUEVO SISTEMA DE CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE BAJO CONSUMO










CONSTRUCION DE CAÑERIAS PARA CONEXIÓN ELECTRICA ACCESORIA










NUEVOS CALEFACTORES INSTALADOS









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

NUEVOS CALEFACTORES INSTALADOS




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

NUEVOS CALEFACTORES INSTALADOS









CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE BAJADA AGUA CALIENTE PARA BAÑOS DEL 2DO PISO









TRABAJOS SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN BAÑO DEL 2DO PISO










TRABAJOS SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN BAÑO DEL 2DO PISO





CAÑERÍAS DE VENTEO Y PURGA EN EL SISTEMA DE AGUA CALIENTE



REPOSICION AUTOMÁTICOS DE NIVEL Y FLOTANTES DE CARGA











ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE TABLERO DE BOMBAS












REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE VIDRIOS






"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE VIDRIOS










REPOSICION DE VIDRIOS





REPOSICION DE VIDRIOS











REPOSICION DE VIDRIOS





TRABAJOS EN PLACA DE YESO, PAREDS, CIELORAZOS, PINTURA





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS EN PLACA DE YESO, PAREDS, CIELORAZOS, PINTURA








TRABAJOS EN PLACA DE YESO, PAREDS, CIELORAZOS, PINTURA















PINTURA EN PAREDES, PISOS Y TECHOSDE 1ER Y 2DO PISO



PINTURA EN PAREDES, PISOS Y TECHOS DE 1ER Y 2DO PISO




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PINTURA EN PAREDES, PISOS Y TECHOS DE 1ER Y 2DO PISO








PINTURA EN PAREDES, PISOS Y TECHOS DE 1ER Y 2DO PISO








PINTURA EN PAREDES, PISOS Y TECHOS DE 1ER Y 2DO PISO









AMURADO Y TERMINACION DE NUEVA PUERTA INTERMEDIA DOBLE HOJA












REPARACION DE PISOS






"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION REJA SEGURIDAD DE ESCALERA




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERA

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN RAMPAS



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS



TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS












"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"


COLOCACION DE NUEVAS CORTINAS DE BAÑO




ENTRADA DE CAÑERIA DE NUEVA LINEA PARA EQUIPOS DE A.A. POR EL PULMON DE EDIFICIO









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

ELEVACION DE TABLEROS A ALTURA REGLAMENTARIA Y PASES DE CAÑERIA EN EL EDIFICIO











COLOCACION DE TABLEROS SECUNDARIOS, CAJAS DE DISTRIBUCION Y PASES SOBRE CIELORRAZO






EMPALME DE NUEVA LINEA CON LO EXISTENTE

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CABLEADOS EN TODA LA NUEVA LINEA











"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"


ARMADO DE TABLEROS Y COLOCACION DE TOMACORRIENTES PARA LOS EQUIPOS














ANTES:


REPOSICION DE PUERTAS ROTAS Y FALTANTES


AMURADO Y TERMINACION EN PUERTAS










FRENTE VIDRIADO ANTERIOR:







REMOCION DE FRENTE VIDRIADO JUNTO AL ACCESO Y NUEVA CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA



ANTES:





REPOSICION DE VENTANAS EN EL 1ER PISO CONTRAFRENTE







ANTES:



AMURADO DE VENTANA Y TERMINACION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO Y CEMENTO



READECUACIÓN EN SALA DE BIBLIOTECA COMO NUEVA SALA DE COMPUTACIÓN


ANTES





DESPUES






PERFILERIA PARA EMPLACADO SOBRE PAREDES







PLACA MADERA MDF Y CAÑERIAS INTERNAS





CABLEADO Y TERMINACIONES








AMURADO DE PUERTAS





ACABADO DE PINTURA SINTETICA





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

FINAL DE PINTURA Y TERMINACIONES





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PREPARADO Y UBICACION DEL MOBILIARIO











INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS







G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-32623456-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Lunes 12 de Septiembre de 2022

Referencia: S/Informe con material fotográfico hogar Curapaligue

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 79 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.12 16:46:42 -03'00'

MARIA MARTA BECERRA
Subdirector Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.12 16:46:30 -03'00'

HOGAR DEL VALLE

En virtud de responder a la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, requiriendo información sobre el estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local durante el año 2021, se confecciona el siguiente detalle de las intervenciones realizadas por la empresa de mantenimiento que presta servicio en el centro mencionado.

Cabe destacar que luego del traspaso de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a partir del 01 de mayo de 2021, esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, en conjunto del equipo técnico: Arquitecta y Asesor en Seguridad & Higiene de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnologías y Procesos, comenzaron un recorrido por las distintas sedes a los fines de realizar un relevamiento edilicio para verificar el estado de las instalaciones y destacar las incidencias urgentes a atender

En el mes de mayo se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para contratar una empresa que preste servicio de mantenimiento edilicio integral y de emergencias 24 horas. La misma comenzó a trabajar el 01 de junio de 2021.

En primera instancia, se aseguró la puesta a punto de los servicios básicos del inmueble: suministro de luz, agua, gas, bombas elevadoras de agua a los tanques de reserva, termotanques, sistema de acondicionamiento (refrigeración/calefacción).

A continuación, se detalla los mantenimientos y obras que se encuentran dentro de lo auditado y que fueron abordados por esta instancia en el Hogar Del Valle, desde la transferencia de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el año 2021:

- **6 de mayo** - Se cambiaron dos (2) termocuplas de calderas y se purgaron radiadores.
- **17 de mayo** - Se cambió resistencia de termotanque.
- **20 de mayo** - Se destaparon cañerías obstruidas, tanto en sector duchas como en cocina.
- **22 de mayo** - Se encendieron calderas y termotanques, normalizando el servicio de climatización y agua caliente.
- Los trabajos durante el mes de mayo 2021 fueron llevados a cabo por la Cooperativa San Roque, quien presta servicios de mantenimiento en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil.
- A partir del mes de junio 2021, luego de las gestiones administrativas para la contratación de un servicio de mantenimiento, la prestación fue realizada por la empresa Guayport Obras y Mantenimiento, a saber:
- **1 de junio** - Se reparó cañería de termotanque y se reemplazó canilla en sector cocina.
- **3 de junio** - Se coloca cerradura nueva en cocina.
- **8 de junio** - Se reemplaza picaporte roto en puerta de armario y se repara picaporte de la puerta de acceso principal.
- **10 de junio** - Se interviene la puerta principal, soldando chapón desprendido.

- **15 de junio** - Se limpiaron guardaganados y rejillas. Se colocaron mallas de metal desplegado en guardaganados faltantes. Se reparó puerta de cocina con chapón desoldado. Se reparó depósito de baño pb.
- **16 de junio** - Se retiraron escombros del espacio verde del fondo y se realizó limpieza. Se llamó al servicio de recolección de escombros BA147 para programar el retiro de las bolsas bajo el Nº de reclamo 00262994/21 con plazo de retiro en las 48 hs de hecho el trámite.
- **17 de junio** - Se removió caño de PVC pluvial del patio roto que presentaba riesgo para los chicxs. Se colocaron nueve (9) vidrios nuevos, reemplazando rotos y faltantes. Se fijó marco de ventana que estaba desamurado y desoldado. Se ajustó y reparó cerradura de puerta placa. En los baños se colocaron tres tapas de inodoro nuevas y se colocaron dos flores de ducha faltantes. En la parte eléctrica se colocaron cinco (5) tomas simples, cuatro (4) teclas, cinco (5) tapas marcos, siete (7) bastidores y cinco (5) lámparas 9wts, en los espacios comunes.
- **19 de junio** - Se recibió reporte de forma telefónica al número de emergencias sobre la falta de agua caliente en el hogar. El personal de mantenimiento concurrió a la sede y verificó las instalaciones. Constató que el uso simultáneo de los núcleos sanitarios más el sector cocina, excedían la capacidad del sistema de termos operativos en ese momento, para abastecer la demanda de agua caliente. Por lo que se precisaba la adquisición de termotanques nuevos.
- **22 de junio** - Se cambiaron dieciséis (16) tubos de 18w en ocho (8) luminarias.
- **23 de junio** - Se reemplazaron cuatro (4) vidrios astillados por otros nuevos en puertas y ventanas del hogar.
- **24 de junio** - Se provee de bomba nueva faltante en el sistema de propulsión de agua para los tanques de reserva de agua. Se instaló y comprobó su buen funcionamiento. Se fusionaron los accesorios para aprontar las cañerías de entrada a las bombas y además se hicieron nuevas cañerías para las descargas de agua desde las bombas hasta conexión establecida. Se dejó el sistema completo en forma operativa.
- Se cambiaron tres (3) fuelles de inodoros. Se colocó una (1) tapa para inodoro nueva. Se colocó un (1) chapón en la puerta del baño de operadores. Se cambiaron dos (2) válvulas de carga en los depósitos del baño. Se cambió un (1) obturador en baño.
- **30 de junio** - Se destaparon inodoros obstruidos en baños. Se cambió cerradura en la puerta del cuarto donde se guardan los insumos de limpieza y se colocaron trabas internas en las ventanas del lugar para evitar su intrusión.
- **1 de julio** - Se cambiaron tubos led en luminaria que no encendía en los baños.
- **5 de julio** - Se colocó botón de descarga en depósito de baño faltante. Se destaparon inodoros. Se destapó cámara cloacal.
- **7 de julio** – Nuevamente se trabó la cerradura de la puerta del sector donde guardan los productos de limpieza, se repara la misma y se deja la puerta y cerradura en forma operativa.
- **8 de julio** - se cambió flexible en pileta de baños de planta alta. Se cambió fuelle de descarga de inodoro. Se instala tapa nueva para el tanque de reserva de agua que

tenía baldosas como tapa. Se cambiaron cuatro (4) tubos led de 18w. Se cambiaron dos (2) tomacorrientes y una (1) tecla de punto en caja de luz.

- **12 de julio** - Se colocan tres (3) tapas para inodoro. Se repara descarga de depósito en baño. Se ajustan griferías en lavatorios de baño. Se colocaron tres (3) tomas dobles, dos (2) teclas y dos (2) bastidores tipo siglo XXI sobre cajas de luz. Se colocó una (1) tapa redonda ciega. Se revisa los techos y se planifica dónde colocar membrana de acuerdo a las filtraciones reportadas para terminar con el problema. Se destraba tapa en lavarropas.
- **16 de julio** - Se coloca reja de malla sobre ventana de cocina a la calle para evitar entrada de roedores.
- **20 de julio** - Se colocó dos (2) tapas de inodoro faltantes en baños, una (1) flor de ducha completa con caño, más otra flor de ducha en otro núcleo sanitario. Se destaparon inodoros.
- **21 de julio** - Se colocaron rejillas nuevas en piso del sector cocina, se reforzaron posibles lugares por donde puedan ingresar roedores. Se colocó flor de ducha con caño faltante en baño.
- **23 de julio** - Se colocaron dos (2) baterías de 9v en detector de humo. Se colocó una (1) tecla de punto sobre caja de luz. Se colocó una (1) tapa para inodoro faltante. Se colocó rejilla de metal de 10x10 en baño. Se reparó y reforzó puerta placa, se coloca nueva cerradura y se deja en forma operativa. Se fija estantería sobre pared.
- **26 de julio** - Se colocaron dos (2) lámparas led de 9w y seis (6) tubos led de 18w. También se controló el funcionamiento del sistema de agua caliente y el de calefacción.
- **27 de julio** - Se instalaron ocho (8) artefactos de luces de emergencia de 100 led y dos (2) carteles lumínicos de salida led.
- **28 de julio** - Se continuó trabajando en la colocación y reposición de luminarias de emergencia. Se colocaron siete (7) nuevos artefactos de emergencia de 100 led.
- **29 de julio** - Personal de la Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes retira 14 (catorce) matafuegos del Hogar Del Valle y realizo el servicio de recarga correspondiente. Los reemplaza por 14 (catorce) extintores aptos y habilitados para las instalaciones correspondientes.
- **30 de julio** - Se emparchó cañería de gas con posible filtración y se colocó una tapa sobre depósito de agua del inodoro.
- **2 de agosto** - Se llevaron a cabo los trabajos de provisión de una (1) reja curva a medida más su instalación en el muro lateral, sobre la sala de calderas para impedir el acceso a los techos del inmueble. Se amuró con tirafondos y se completó con mampostería y cemento. Se instalaron quince (15) soportes para matafuegos, más su señalización correspondiente.
- **6 de agosto** - Se repuso una (1) cerradura. Se sellaron cuatro (4) inodoros en los baños. Se reparó llave de paso con pérdidas. Se retiró una (1) canilla rota y se colocó una nueva. Se selló bacha de baño con silicona para reparar pérdida de agua. Se colocaron

dos (2) tapas para asiento de inodoro nuevas. Se reparó el bidet del baño de personal con pérdidas. Se repuso caño pluvial faltante en el patio. Se colocaron tres (3) picos de grifería nuevos. Se reparó el portón del cerco de la huerta. Se selló la rejilla del baño del sector Niños. Se revisaron cables de tomas y teclas de oficina. Se reparó una tapa de descarga en el baño del personal.

- **7 de agosto** – Se repone candado roto en puerta del cuarto de limpieza.
- **10 de agosto** - Se fijó nuevamente puerta de la huerta (siniestrada) y se revisó la continuidad del tejido perimetral. Se colocaron cuatro (4) tubos de 18wts led. Se reparó una (1) luz de salida de emergencia. Se verificó que funcione correctamente el suministro de agua caliente y fría, más la temperatura de los radiadores.
- **11 de agosto** - Llamado telefónico al número de emergencias, el personal de mantenimiento acudió por aviso de radiadores sin funcionamiento. Se detectó falta de alimentación eléctrica en sala de calderas, en sala de bombas y cisternas, por una térmica baja debido a un corto en la bomba sumergible que controla las napas. La misma se anuló y se retiró para su reparación o recambio. Se dejó el suministro de luz operativo en todos los sectores y los radiadores en funcionamiento.
- **12 de agosto** - Se reparó una (1) caja exterior de videocable. Se colocó una nueva toma simple, con tapa, dos bastidores nuevos y tapa ciega tipo siglo XXI sobre cajas de luz. En el taller se detectó que la bomba poseía el bobinado quemado. Se compró y se instaló una (1) bomba nueva, la cual quedó operativa. Se proveyó e instaló una (1) nueva cerradura en la sala de Dirección del Hogar.
- **13 de agosto** - Personal de mantenimiento de la Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra retiró dos (2) matafuegos sin precinto y descargados y los reemplazó por dos (2) matafuegos habilitados, recargados y en condiciones óptimas para las instalaciones correspondientes.
- **15 de agosto** - Luego de un reporte al teléfono de emergencias sobre falta de agua, el personal de mantenimiento se presentó al hogar, reguló el automático del tanque y verificó que la falta de agua caliente es por el volumen de agua usado en simultaneo en distintos lugares del hogar, lo cual reduce el tiempo de recuperación de los tanques provocando la lenta reposición del servicio. Se verifica funcionamiento de calderas, bombas y suministro de agua, todo en buen estado.
- **16 de agosto** - Personal de mantenimiento de la Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra concurrieron a realizar trabajos de puesta a punto sobre la huerta.
- **17 de agosto** - Se colocó una (1) nueva cerradura marca privé 308. Se reemplazó un (1) automático quemado para tanque de reserva de agua por uno nuevo. Se realizó recorrida por el hogar y se chequeó que todos los suministros básicos funcionaran sin problemas. Se detectó el sistema de descarga de una mochila dañado y se reparó. Se verificó el funcionamiento óptimo del sistema eléctrico, sistema de calefacción y del sistema hidráulico.

- **18 de agosto** - Se cambió un (1) toma simple siglo XXI sobre caja de luz. Se cambió un (1) bastidor siglo XXI sobre caja de luz. Se cambiaron dos (2) tubos de 18wts led sobre luminaria. Se cambió una (1) batería 9v para detector de humo.
- **19 de agosto** - Se colocaron tres (3) artefactos 30x30 de 24wts led c/u. Se colocaron dos (2) teclas y un (1) bastidor siglo XXI sobre caja de luz. Se colocó una (1) tapa para dos teclas sobre caja de luz. Se colocaron dos (2) lámparas de 9wts marca philco. Se realizó destapación de receptáculo en sector duchas y rejillas.
- **20 de agosto** - Se cambió fijación de cerradura, se cambiaron tornillos y se pusieron remaches. Se chequeó el buen funcionamiento del suministro de agua caliente y fría, luces y la calefacción. Se cambió una (1) tecla y un (1) bastidor tipo siglo XXI sobre caja de luz.
- **23 de agosto** - Se verificó suministros de agua fría y caliente, funcionamiento de calderas, y funcionamiento de bombas.
- **24 de agosto** - Personal de esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra en conjunto con personal de la empresa de mantenimiento Guayport realizaron una visita técnica para evaluar opciones a los pedidos desde el hogar, por cerramientos para evitar el acceso de los NNyA a los techos.
- **25 de agosto** – Se repusieron tres (3) tapas para asiento de inodoro, dos (2) teclas siglo XXI sobre caja de luz. Se reparó alambrado de la huerta. Se hizo recorrido por el hogar y se verificó el buen funcionamiento de termos, calderas y bombas.
- **26 de agosto** - Se atornilló un (1) pasador desajustado. Se repuso dos (2) flores de ducha. Se controlaron termotanques, tableros, bombas, calderas y radiadores, quedando operativos.
- **27 de agosto** - Se destapó baño. Se arregló nuevamente alambrado arrancado de la huerta. Se comprobó servicios hidráulicos en forma óptima, también calefacción.
- **30 de agosto** - Se fijó hoja de una (1) ventana en sector acceso a terraza. Se repuso vidrio roto en comedor. Se realizó el retiro de la puerta de la huerta y parante. Se realizó limpieza del área (escombros, alambres, palos y cualquier objeto que pueda ser factor de peligro). Se efectuó limpieza de los guardaganados y pluviales ante la inminencia de la tormenta. Se verificó correcto funcionamiento de bombas, calderas y termotanques.
- **1 de septiembre** - Se realizó limpieza de azoteas, terrazas, rejillas y sistemas pluviales. Se verificó funcionamiento y estado de bombas, calderas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar buscando anomalías que puedan desencadenar futuras incidencias.
- **2 de septiembre** - Se cambió un (1) cerrojo en puerta con ajuste de cerradura y se arregló la manija de la puerta de entrada. Se colocaron: un (1) tablero PVC conextuve 46011222, un (1) disyuntor 40amp ABB, dos (2) Térmicas 16amp ABB, una (1) Térmica 25amp Sicca, más cinco (5) metros cable 4mm celeste y cinco (5) metros de cable 4mm marrón normalizados, para readecuación del tendido eléctrico.
  También se destapó un inodoro del baño del sector niños, más una (1) bacha de la cocina. Se verificó le buen funcionamiento de bombas, calderas y termotanques.

- **7 de septiembre** – Se realizó recorrida por el hogar, se verificó el buen funcionamiento de termotanques, calderas y se midieron vidrios rotos para su reposición.

- **8 de septiembre** - Se cambiaron once (11) zócalos y once (11) lámparas dicroicas 6wts led. Se constató el funcionamiento de la calefacción y también del agua caliente y fría de los baños. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar para control del estado general.
- **10 de septiembre** - Se pintó la puerta del baño de administración. Se colocó una (1) luz de emergencia en planta baja. Se colocaron dos (2) flor de ducha en núcleos sanitarios de planta baja. Se destapó inodoro y se colocaron dos (2) tapas de asiento para inodoro. Se colocó un (1) Tubo de 18wts. Se colocó un (1) porta candado. Se verificó el correcto funcionamiento de agua fría y caliente, de bombas y calderas. Y se realizó recorrida del hogar para control del estado general.
- **13 de septiembre** - Se realizó recorrido para verificar el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, calderas y artefactos sanitarios. Se colocaron tres (3) tomas simples, un (1) bastidor y tres (3) tipo siglo XXI. Se chequeó el funcionamiento general de iluminación y la correcta colocación de todos los tomas del lugar. Se realizó la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y calderas.
- **15 de septiembre** - Se colocaron tres (3) tapas de asiento para inodoro en reemplazo de las dañadas. Se realizó la destapación de los inodoros de los baños de la planta baja dejándolos en funcionamiento. Se colocaron tres (3) tubos 18wts led. Se verificó el funcionamiento de todas los tomas e iluminación en general. Se realiza la verificación del funcionamiento del agua fría y caliente y calderas, estando operativas.
- **16 de septiembre** - Se colocaron dos (2) tapas de asiento para inodoro y dos (2) flores de ducha nuevos. Se verificó el funcionamiento de la bomba sumergible, estando operativa. Se fijó uno de los vidrios del patio. Se colocaron tres (3) tubos 9wts led.
- **17 de septiembre** - Se reparó el botón del depósito del baño de administración de planta baja. Se cambió una (1) tapa de asiento para inodoro del baño varones de la planta baja. A modo preventivo, se retiraron baldosas rotas. Se verificó el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, sanitarios y calderas.
- **20 de septiembre** - Se reparó un (1) flotante del depósito de baño de operadores de la planta baja. Se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro del baño de la planta baja. Se colocaron dos (2) tubos 18wts de led. Se atornilló una (1) tapa ciega desajustada. Se reparó puerta desoldada. Se hizo recorrido por el hogar constatando el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, agua fría y caliente con sus artefactos, sanitarios y calderas.
- **22 de septiembre** - Se ajustó la puerta del baño de la sala de operadores y se cambió su cerradura. Se colocó una (1) nueva cerradura en la sala de limpieza. Se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro en el baño de varones de la planta baja. Se reinstala el botón del depósito del baño de administración en planta baja, que estaba flojo. Se chequeó el correcto funcionamiento de iluminación y tomas.

- **23 de septiembre** - Se fijaron las canillas del lavatorio del baño de planta baja (sala de operadores). Se colocó botón del depósito del baño de administración en planta baja. Se colocó un (1) pasador en oficina de personal de la planta baja, un (1) artefacto de tubo con tres (3) tubos led 18w en el pasillo del antebaño de la planta baja. Se fijó con nuevos tarugos y tornillos la tapa rejilla de pileta del patio y en baño de chicos de planta baja. Se constató el correcto funcionamiento eléctrico del hogar y del suministro de agua fría y caliente. Se verificó iluminación, calderas, bomba sumergible, artefactos sanitarios. Se limpian desagües pluviales. Se destapó un (1) inodoro y se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro del baño de chicos de la planta baja.
- **24 de septiembre** - Se colocó una (1) nueva tapa de inodoro en el baño de chicos de la planta baja. Se realiza relevamiento rutinario para constatar el buen funcionamiento de los artefactos y suministros básicos: luz, agua y gas.
- **27 de septiembre** - Se colocaron dos (2) tapas nuevas de asiento para inodoros en el baño de varones de la planta baja. Se limpiaron los desagües pluviales en patio. Se verifica el buen suministro de agua fría y caliente, más óptimo funcionamiento de los núcleos sanitarios. Se colocaron dos (2) tubos de led 18wts.
- **28 de septiembre** - Se amuró el marco de la puerta de la pieza del personal de seguridad. Se destapó un inodoro del baño de varones de la planta baja. Se colgaron tres (3) pizarrones: 1 en la sala de operadores y 2 en administración. Se realizó limpieza de hojas correspondiente a las rejillas guardaganado. Se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro en el baño de los varones de la planta baja. Se efectúa cepillado de la puerta de la pieza del personal de seguridad. Se realiza el chequeo general verificando el buen funcionamiento de todos los artefactos.
- **29 de septiembre** - Se colocan dos (2) porta candados nuevos y se proveyó de un (1) candado más, distribuyéndolos: uno en tablero eléctrico de sala de aislamiento del 1er piso y el restante en el tablero eléctrico de la sala de operadores de la planta baja. Se colocó pasador y candado en la sala de empleados de limpieza. Se colocaron dos (2) tapas de inodoro en el baño de varones de la planta baja. Se fijaron nuevamente las tapas de depósito del baño de administración. Se chequeó el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y calderas.
- **30 de septiembre** - Se colocaron dos (2) volantes de duchas en baño de 1er piso. Se reparó obturador de mochila de baño de mujeres del personal en planta baja. Se colocó nueva tapa de asiento para inodoro en baño de varones en planta baja.
- **01 de octubre** - Se colocó un (1) porta candado en la sala del sector informático. Se colocaron dos (2) flor de ducha y se arregló otra correspondiente al baño de varones de la planta baja. Se colocaron dos (2) acrílicos protectores de tubos led en el baño de del 1er piso.
- **04 de octubre** - Se realizó recorrido integral por el hogar con el fin de chequear el funcionamiento lumínico y eléctrico, tomas y luces. Se verificó el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y calderas.
- **06 de octubre** - Se colocaron dos (2) tapas de asiento para de inodoro, uno correspondiente al baño de varones y uno al baño de mujeres. Se colocaron dos (2) flores de ducha en el baño de mujeres. Se destaparon todos los inodoros del baño de varones de la planta baja.

- **07 de octubre** - Se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro en el baño de mujeres ubicado en la planta baja. Se reparó la mochila de inodoro en el baño del personal. Se reparó tecla de luz del ante baño de operadores.
- **12 de octubre** - Se colocaron dos (2) tapas de inodoro nuevas, una correspondiente al baño de varones y una al de mujeres de la planta baja. Se procede a la destapación de uno de los inodoros de mujeres del baño de la planta baja. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y calderas. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.
- **13 de octubre** - Se proveyó e instaló seis (6) vidrios a detallar: uno en puerta de comedor, uno en ventana comedor, dos en ventanas de habitación de niñas en 1er piso, uno en ventana del pasillo de cocina y uno en sala de operadores. Se colocó flor de ducha en el baño de niños de la planta baja. Se limpiaron rejillas pluviales (guardaganados). Se verificó el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, calderas, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **14 de octubre** - Se rotó el funcionamiento de la bomba elevadora de agua dos a la bomba un, quedando operativa. Se colocó una (1) nueva tapa de asiento para inodoro. Se colocó una (1) placa chapón de fenólico en la puerta de la ropería.
- **15 de octubre** – A pedido de los directivos del hogar, se procedió a realizar la demolición de la parrilla que se ubicaba en el patio para evitar el acceso a los techos desde ese punto. Se proveyó de una nueva parrilla tambor, para que se pueda trasladar y dejar bajo resguardo. Se reparó el contactor correspondiente a la bomba dos. Se procedió al llenado de tanques.
- **18 de octubre** - Se realizó la extracción del tronco de laurel que se encontraba en el parque, debido al peligro que representaba. Se colocó un pasador en la puerta de la sala de seguridad. Se realizó rutina de verificación de la totalidad de las instalaciones.
- **20 de octubre** - Se reparó el timbre y dejándolo en funcionamiento. Se arregló enchufe de pared. Se cambió un (1) fuelle del inodoro en baño de planta baja. Se repararon los picos de las canillas del primer piso. Se procedió al trabajo de poda en árboles del predio, trasladando las partes para su retiro correspondiente (llenado de tres (3) volquetes). Se limpió el patio, dejándolo en perfectas condiciones.
- **21 de octubre** - Se realiza rutina de verificación de las instalaciones, correctos suministros de los servicios básicos y buen funcionamiento de los artefactos.
- **25 de octubre** - Se colocó dos (2) contactores 10amp 220v/24v. Se cambió el vástago completo junto con el volante en duchas.
  Se retiraron los termotanques vetustos y se proveyó e instaló dos (2) termotanques nuevos, marca Rheem, de 160 lts c/u, a gas natural, de alta recuperación, para la provisión de agua caliente en los núcleos sanitarios del 1er piso. Se colocaron flexibles nuevos, se reforzó la cañería de gas y se colocan tres (3) uniones dobles nuevas para terminar la instalación. Se realizó prueba de hermeticidad a las cañerías de gas. Dejando operativa su conexión.
- **26 de octubre** - Se efectuó la provisión e instalación de dos (2) reflectores correspondientes al patio. Se limpió la zona de calderas.
- **27 de octubre** - Se realiza recorrida general del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.

- **29 de octubre** - Se procede al arreglo de dos (2) tomas que se encontraban sin corriente en habitación de niñas el primer piso.
- **01 de noviembre** - Se colocaron dos (2) placas de policarbonato para la protección de los termotanques sobre las puertas del nicho en terraza. Se verificó el correcto funcionamiento de las bombas impulsoras de agua, el suministro de agua fría y caliente, más artefactos de los núcleos sanitarios, calderas e iluminación.

- **02 de noviembre** - Se realiza relevamiento de vidrios rotos para su reemplazo. Se colocaron pasadores en puerta de lavadero luego de la reposición de cerradura y llaves realizada dos (2) veces anteriores y su posterior desaparición. Se tomaron medidas de las placas del cielorraso del comedor para su posterior reemplazo. **03 de noviembre** - Se instaló un (1) barral de 3mts de hierro para colocar cortinas en duchas de los baños. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.
- **04 de noviembre** - Se reparó una (1) bisagra de hoja de ventana en habitación de niñas del 1er piso. Se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro y un (1) tapón ciego en baño de varones de la planta baja. Se instaló cable acerado en galería del patio. Se cambió un (1) tubo led de 18w en la sala de estar de la planta baja.
- **05 de noviembre** - Se recibió llamado al número de emergencias solicitando la presencia de mantenimiento para dar solución a una cerradura trabada. Se destrabó, se colocó pasador y candado en oficina de la planta baja. Se programó el cambio de cerradura tomando el modelo correspondiente.
- **08 de noviembre** - Se colocó nueva cerradura para la oficina del personal.
- **09 de noviembre** - Se verificó el funcionamiento de todos los tomas del lugar, reemplazando los que se encuentran dañados. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de labores a realizar.
- **12 de noviembre** – Se cambiaron tres (3) tubos de 18w led marca coresa, una (1) tecla y una (1) tapa siglo XXI, 1 tapa para una tecla siglo XXI.
- **16 de noviembre** - Se colocó nueva tapa de asiento para inodoro en baño de planta baja. Se cambia flexible de mochila. Se constató el buen funcionamiento eléctrico y el de los tomas. Se verificó el suministro de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación.
- **17 de noviembre** - Se repara filtración de agua que provenía de la descarga de baño en primer piso. Se reparan filtraciones en las cañerías del sector comedor.
- **19 de noviembre** - Se realiza visita de rutina para verificar el buen funcionamiento de las instalaciones.
- **23 de noviembre** - Se repara tecla y se coloca una (1) tapa siglo XXI en el patio. Se repara tapa del lavarropas ubicado en el sector ropería.
- **24 de noviembre** – Personal de mantenimiento en conjunto con la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado del GCBA, podaron 7 árboles del predio. Se cargaron 5 volquetes con los restos de los árboles y se retiraron todos los residuos generados en la poda.
  Se tomaron medidas para armar una estructura de protección en el patio andaluz, con perfilería de hierro, para impedir el acceso a los techos por ese sector.

- **25 de noviembre** - Se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro en baño de mujeres de la planta baja. Se reparó mochila de baño de varones de la planta baja. Se cambió un (1) toma exterior en comedor.
- **26 de noviembre** - Se continuó con el armado de la estructura para protección en el patio andaluz, colocándose a la misma las barreras correspondientes.
- **29 de noviembre** - Se arregló el picaporte del lavadero. Se constató el correcto funcionamiento eléctrico y tomas. Se verificó el suministro de agua fría y caliente, artefactos sanitarios y calderas.

- **30 de noviembre** - Se finalizan los trabajos de instalación de la estructura de metal y protección en el patio andaluz. Se utilizaron: 40 tornillos punta mecha cabeza de tanque, 1/2 kg de electrodos, 1/2 kg de antióxido.
- **01 de diciembre** - Se proveyeron dos (2) puertas placa. Se preparan los marcos de las aberturas a colocar puertas. Se sellan dos (2) vidrios en ventana.
- **02 de diciembre** - Se destapan canaletas de desagües. Se limpiaron los caños pluviales y el techo del lavadero. Se instaló un (1) inodoro que se encontró fuera de su lugar. Se colocó un (1) candado en puerta de zona de calderas.
- **03 de diciembre** - Se destapó un (1) inodoro del baño ubicado en la planta baja. Se colocó un (1) tapón ciego y un (1) marco de tecla de luz en el baño de operadores.
- **06 de diciembre** - Se reparó la puerta de la sala de operadores. Se colocaron 20mts de soga de PVC para colgar ropa en el lavadero. Se instalaron las dos (2) puertas placa en baños de niños y niñas respectivamente. Se colocaron las manijas correspondientes a las puertas placas colocadas en los baños. Se cambió un (1) fuelle plástico de pileta en baño de niñas de la planta baja y otro en la puerta del baño de niños.
- **07 de diciembre** – Se realizó chequeo general de las instalaciones, verificando el correcto funcionamiento de los artefactos.
- **09 de diciembre** - Se realizó limpieza preventiva de los sistemas de las calderas. Se colocaron tapas de marco de toma en dicha sala. Se repararon y cambiaron tornillos que sujetan la mochila en asiento de inodoro en baño de planta baja sector niñas. Se cambió flexible de mochila en mismo baño.
- **10 de diciembre** - Se cambió una (1) cerradura en sala de operadores. Se cambió un (1) picaporte de la puerta del baño de niños de la planta baja. Se cambió un (1) fuelle de inodoro. Se colocaron dos (2) tubos de 18w led coresa, cinco (5) lámparas de 9wts luz día.
- **11 de diciembre** - Llamado de emergencia por puerta de acceso principal con cerradura rota. Acudió el personal de mantenimiento y reparó la cerradura dejando el sistema operativo.
- **13 de diciembre** - Se cambió una (1) tapa de inodoro. Se procede a ordenar el depósito de materiales. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de labores a realizar.
- **15 de diciembre** - Se procede a la revisión de dos (2) ventiladores en planta baja por mal funcionamiento, reparándolos y dejándolos operativos.
- **16 de diciembre** - Se colocó nuevo caño de desagüe pluvial en el patio. Se desobstruyen las rejillas guardaganado en el patio. Se procedió al reemplazo de

cerraduras existentes por cerraduras a rodillos y se colocaron nuevas manijas en los baños de la planta baja.

- **17 de diciembre** - Se constató el correcto funcionamiento eléctrico y de tomas. Se verificó el buen funcionamiento de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación.
- **20 de diciembre** - Se fijaron tapas ciegas flojas y una tecla hundida en habitaciones de la planta baja. Se utilizaron: 1 toma doble siglo XXI, 1 marco para doble toma siglo XXI, 1 bastidor siglo XXI.
- **22 de diciembre** - Se colocó un (1) nuevo pasador en puerta de cocina. Se retiró ventilador en oficina y se colocó en habitación de varones de la planta baja.

- **23 de diciembre** - Se revisó el correcto funcionamiento del suministro de agua fría y caliente y calderas. Se destapan inodoros obstruidos en planta baja. Se repara nueva filtración en cañería del sector comedor.
- **28 de diciembre** - Se realizó limpieza de rejillas de guardaganado. Se colocó una (1) tapa de asiento para inodoro en el baño de varones de la planta baja.
- **29 de diciembre** - Se realizó la entrega de materiales eléctricos para trabajos en tendidos.
- **30 de diciembre** – Atento a un llamado de emergencia por la noche por falta de luz, se presentó el personal de mantenimiento con un generador eléctrico y lo dejó instalado durante la noche. Al día siguiente se reestableció, el proveedor de energía eléctrica reestableció el servicio con normalidad. El generador fueron retirados el día 03/01/2022.

Intervenciones realizadas

Trabajos de recambio de vidrios:

Los días 17, 18 y 23 de junio; 30 de agosto; 16 de septiembre; 13 de octubre y 01 de diciembre del 2021 se reemplazaron en su totalidad los vidrios partidos y rotos en puertas, ventanas, ventanales y ventiluces de todos los espacios del hogar, colocando nuevos vidrios laminados 3+3 incoloro, en un total aproximado de más de 45 m² durante 2021.
El reemplazo de vidrios por su rotura se encuentra clasificado dentro de las emergencias, conforme se sigan rompiendo, se van reemplazando.

Trabajos sobre aberturas:

En el edificio se cambiaron 17 cerraduras en puertas de varios tipos (de rodillo, embutidas, sobre expuestas y de pomo) en las puertas de los distintos espacios y además se han colocado 10 pasadores, candados y otros dispositivos de cierre en muebles, puertas y tableros.

Se realizaron 15 intervenciones en puertas y ventanas soldando chapones, recambiando y ajustando bisagras, adecuando marcos, cajas de cerraduras, colocando rejas y encuadrando hojas de ventanas y sus cerramientos.

Además, se repusieron 14 pares de picaportes y manijas para las distintas puertas y cerramientos cuidando el estado operativo de las puertas del edificio.

Sistema eléctrico:

Se han reemplazado más de 100 tubos led, lámparas led, plafones y apliques de tipo led en los distintos espacios del lugar para el mantenimiento de la iluminación. Asimismo, se han cambiado y colocado nuevos 89 artículos en los distintos circuitos eléctricos (cajas de luz, tapas, bastidores, teclas, tomacorrientes) para el óptimo funcionamiento del sistema.

Se realizaron 10 intervenciones en tableros, concretando primero la readecuación de fases en tablero principal de acuerdo al consumo del edificio, y luego recambiando llaves térmicas, disyuntores y borneras, colocando nuevos tableros, cajas estancas de derivación, reemplazando cañerías deterioradas y colocando nuevos cable canales y su correspondiente nuevo cableado, atendiendo así a las distintas emergencias que surgen en el movimiento cotidiano del hogar.

Se han repuesto 15 luces de emergencia y carteles luminosos para cumplir con la señalética según norma con sus correspondientes tomacorrientes y circuitos.

Sistema hidráulico:

En cuanto a los tanques de provisión de agua se han restituido 4 veces los automáticos de terraza y cisterna, con 3 intervenciones en cañerías (colectores, líneas de carga y descarga) y se repusieron y ajustaron 3 tapas nuevas de tanques para cuidar el funcionamiento y limpieza del sistema.

El día 25 de octubre de 2021 se reemplazaron dos termotanques a gas de 120 lts de alta recuperación que abastecen el servicio de agua caliente en baños del 1er piso. En los demás termotanques se cambiaron 6 termocuplas y 2 llaves termomagnéticas. Todos los reemplazos se hicieron con nuevas conexiones de gas y agua acompañando el funcionamiento óptimo de todo el plantel de termotanques del edificio y el servicio de agua caliente.

Se repuso bomba centrífuga faltante de ¾ de HP para regularizar el plantel de 2 bombas en el sistema de subida de agua con su nueva conexión y también se reemplazó la bomba de achique quemada por nueva en el sótano de cisternas para evitar la subida de la napa y la consecuente inundación del espacio.

Se realizaron más de 79 intervenciones en los núcleos sanitarios del lugar (reparaciones y reposiciones de griferías de ducha con cambio de vástagos y cueros, cambio de fuelles y ajustes de inodoro, válvulas tipo imsa y flotantes, reparaciones en mochilas y depósitos de inodoros, griferías de mesadas y sus flexibles, ajustes y pegado de bachas y sus descargas, reposición, amurado y ajustes de rejillas). Se colocaron nuevos barrales para las duchas con sus respectivas nuevas cortinas para atender la privacidad en los espacios de las duchas.

En todos los baños del hogar se repusieron 17 flores de duchas con sus caños y se restituyeron 40 tapas y asientos con sus tornillos para los inodoros para mantener el estado óptimo de los sanitarios.

En cuanto al destapado de los desagotes en baños, guardaganados y sumideros se hicieron 25 servicios limpiando sifones, canaletas, caños de descarga y cámaras sépticas. Se reparó con soldadura las rejas de los guardaganados y se acopló malla a cada uno en los patios para evitar el taponamiento por hojas y residuos. En estos dispositivos se trabaja en forma periódica para mantener el sistema de desagote en forma óptima de cara a cualquier evento climático.

Sistema de calderas y radiantes:

Se hicieron 2 controles generales y puestas a punto de todo el sistema por calderista especializado recambiando 1 plaqueta electrónica en las calderas y purgando todo el conjunto de radiantes con revisión individual de cada uno y sus válvulas de control y purga. Además, se hicieron 12 revisiones periódicas durante los tiempos de uso en los cuales se media y ajustaba la temperatura de todo el sistema para mantener la calefacción necesaria para la población del hogar.

Obra en el hogar:

De acuerdo con las reformas edilicias estipuladas bajo orden de compra N°71073-SIGAF-2021, con una inversión de pesos seis millones quinientos setenta y cinco mil quinientos ochenta (6.575.580.-) la cual comprendía los siguientes trabajos:

Acondicionamiento de Baños de Niñas y Niños PB: Provisión y colocación de dos (2) puertas placas de abrir en una hoja doble contacto, marco americano de chapa plegada BWG N° 18dd, hoja en MDF 9mm para pintar lisa ciega con relleno celulósico, con cerradura común, manijas y bocallaves 800X2000X150. Preparación de superficie, aplicación de convertidor 3 en 1 en seis (6) puertas. Trabajos generales de plomería.

Puesta en valor de dormitorios: Provisión y colocación de seis (6) puertas placas de abrir en una hoja doble contacto, marco americano de chapa plegada BWG N° 18dd, hoja en MDF 9mm para pintar lisa ciega con relleno celulósico, cerradura sistema a rodillo doble manija puente interior/exterior 800X2000X150.

Trabajas Generales de albañilería en muros interiores: remoción de revoques desprendidos, aplicación de nuevos revoques. Trabajos correctivos en espacios interiores. Reparación de tabiques y cielo rasos de placa de yeso.

Preparación de 670m2 de superficie: rasqueteado de muros, aplicación de dos manos de enduído con lijado. Aplicación de pintura sintética hasta 1,8 Mtro., látex superior y cielorraso. Ajustes de carpinterías en cinco (5) aberturas.

Provisión y colocación de seis (6) equipos de aire acondicionado frio 3500 con cañerías completas hasta 3 metros, desde unidad interior a unidad exterior.

Reparación de cubierta metálica: Ajuste y reposición de tornillos auto perforantes, extracción de clavos y colocación de tornillos auto perforantes en remplazo. Solapado y aplicación de membrana de aluminio en base de ventilaciones, respiraderos y claraboyas. Corrección de canaletas y embudos. Aplicación de membrana de aluminio sobre membranas existentes, con solapado perimetral en muros y tabiques. En superficies dañadas se evaluará la reposición de chapa y/o cabios de fijación (cubierta antigua y sector de cocina). Trabajos sobre el total del perímetro, realización de limpieza de revoques desprendidos y de cargas sobre chapa. Aplicación de nuevas cargas, aplicación de membrana liquida, colocación de babetas.

Reparación de terraza / Colocación de membrana Geo textil transitable: Remoción de 200m2 de membrana existente, limpieza de superficie. Realización de carpeta niveladora. Aplicación de imprimación, colocación de membrana Geo textil, aplicación de dos manos de "Súper Capa" de terminación en los 200m2 de superficie.

Instalación Eléctrica para aires acondicionados: Instalación exterior con caños de PVC homologados, cajas estancas, todo engrampado exterior, por techos y terrazas, con cajas de pase estancas y colocación de enchufes de 20 A exteriores. Incluye tablero con 6 térmicas y disyuntor. (TOTAL 6 Bocas colocadas y previsto para colocar las restantes) Se realiza el cálculo con cable de 4 y 6 mm.

+Varios: Reparación de cielorrasos 40m2. Adecuación de cabinas de termotanques. Protección de seis (6) radiadores.

Otros trabajos realizados:

Se reemplazaron los 14 matafuegos del hogar por nuevos extintores homologados, con su carga y oblea al día, tarea que se realiza periódicamente de acuerdo a la normativa reglamentaria.

Se realizaron 8 intervenciones sobre el parquizado del predio (retiro y embolsado de escombros, poda de árboles, corte de pasto, trabajos de limpieza y orden de la huerta, restauración de su alambrado, canteros y limpieza. Se llenaron y retiraron 4 volquetes de 5 m^3 c/u con los residuos generados durante estas actividades periódicas durante el ejercicio 2021.

Los días 30 y 31 de diciembre de 2021 se hicieron relevos del sistema eléctrico para mantener los servicios y poder cubrir las necesidades esenciales del hogar durante los cortes de energía en la ciudad con generadores nafteros. Repitiendo el procedimiento cada vez que se presenta la emergencia.

De acuerdo a la solicitud de la dirección operativa que atiende al hogar para tratar de evitar los accesos de los internos a los techos del predio, el día 02 de agosto de 2021 se hizo la colocación y amurado de reja metálica de perfil y caño soldados sobre el techo de espacio de calderas para cerrar el posible acceso. El 15 de octubre de 2021 se demolió la parrilla ubicada junto a los depósitos del fondo por donde se producían otros accesos. Asimismo, una semana después la empresa de mantenimiento donó una parrilla portátil con brasero para reponer la perdida por demolición. Conjuntamente y como parte de la misma planificación, el 30 de

noviembre de 2021 se terminó de construir un nuevo cerramiento metálico hecho de caño y chapón soldados para cerrar el acceso a los techos por el sector del patio andaluz. Y en el mismo lugar se limitó apertura de ventana con cadena y traba para cerrar la subida por la misma.

Luego de realizar distintos trabajos de sellado y cambios de piezas en cañería de desagote, observando un tiempo prudencial para descartar filtraciones y secado de la humedad, se realizó la restauración de las placas en el techo del comedor y su correspondiente perfilería de terminación el día 17 de mayo de 2022. También en los pisos del comedor y otros espacios del hogar se realizó la reposición de cerámicas y zócalos para restaurar la condición original de los mismos.

Se adjunta material fotográfico.

Material Fotográfico

LIMPIEZA DE GUARDAGANADOS Y PLUVIALES



REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS EN PREDIO



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICIÓN DE VIDRIOS EN TODO EL HOGAR









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"


REPOSICIÓN DE VIDRIOS EN TODO EL HOGAR






REPOSICION DE VIDRIOS EN TODO EL HOGAR


REPOSICIÓN TAPAS DE INODOROS






REPOSICIÓN TAPAS, TECLAS Y TOMAS SOBRE CAJAS DE LUZ




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICIÓN TAPAS, TECLAS Y TOMAS SOBRE CAJAS DE LUZ









REPOSICIÓN TAPAS, TECLAS Y TOMAS SOBRE CAJAS DE LUZ






REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS














"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"


REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS



REPARACION DE PUERTAS






"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION DEPOSITOS DE INODORO





REPARACIONES Y PUESTA A PUNTO DE GRIFERIAS DE BAÑO






REPOSICION DE BOMBA FALTANTE





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE CERRADURAS



FIJACION DE VENTANA PARA PRESERVAR CUARTO



REPARACION SANITARIOS Y DESTAPACION CLOACALES



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION SANITARIOS Y DESTAPACION CLOACALES







REPARACIÓN DE PILETAS DE BAÑOS





REPOSICIÓN DE TECLAS Y LUMINARIA

REPOSICIÓN DE TAPAS DE INODORO






REPOSICIÓN DE TECLAS, TOMAS Y TAPAS







REPOSICIÓN DE TECLAS, TOMAS Y TAPAS









REPOSICIÓN DE MALLA DE VENTANA COCINA





REPOSICIÓN DE TAPAS DE INODORO



REPOSICIÓN DE VOLANTES Y FLORES DE DUCHA






CERRAMIENTOS DE REJILLA PREVENCIÓN PLAGAS





CERRAMIENTOS DE REJILLA PREVENCIÓN PLAGAS





MANTENIMIENTO Y CONTROL DETECTORES DE HUMO





REPARACIÓN DE PUERTAS Y CAMBIO DE CERRADURAS







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TAPA DE INODORO FALTANTE Y TAPA DE REJILLA






REPARACIÓN DE TECLAS Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS


REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS


"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS



REPOSICION Y CONTROL DE LUCES Y CARTELERÍA DE EMERGENCIA





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION Y CONTROL DE LUCES Y CARTELERÍA DE EMERGENCIA





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION Y CONTROL DE LUCES Y CARTELERÍA DE EMERGENCIA















REPOSICION Y CONTROL DE LUCES Y CARTELERÍA DE EMERGENCIA




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

SEÑALIZACION Y GANCHOS DE EXTINTORES










LIMPIEZA DE TERRAZA











TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS






REPARACIÓN ALAMBRADA DE HUERTA



REPOSICIÓN DE CANDADOS Y PASADORES


CONTROL CALEFACCIÓN Y CONTROL TERMOTANQUES







REPOSICIÓN BOMBA ACHIQUE EN SALA DE BOMBAS





REPOSICIÓN CERRADURAS





CAMBIO AUTOMATICO TANQUE

REPOSICIÓN DE CERRADURA









CONTROL Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CALEFACCION





REPOSICION TECLAS Y TOMAS

REPOSICION DE LUMINARIAS






REPOSICION TAPA DE INODOROS





REPOSICION FLORES DE DUCHAS



CONSTRUCCION REJA PREVENCION ACCESO A LOS TECHOS





REPARACIONES GENERALES




LIMPIEZA





LIMPIEZA







LUMINARIAS















REPARACIONES PUERTAS



REPARACION NUCLEOS SANITARIOS





REPARACIONES NUCLEOS SANITARIOS








REPARACIONES NUCLEOS SANITARIOS



REPARACIONES NUCLEOS SANITARIOS




REPARACIONES NUCLEOS SANITARIOS





TRABAJOS ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS












TRABAJOS ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS



CONTROL SISTEMA CALEFACCION






REPARACION Y RECAMBIO DE CERRADURAS











RECAMBIO DE LUMINARIAS, TRABAJOS SOBRE CIRCUITOS







RECAMBIO DE LUMINARIAS, TRABAJOS SOBRE CIRCUITOS


RECAMBIO DE LUMINARIAS, TRABAJOS SOBRE CIRCUITOS









REPARACION SANITARIOS





REPARACION SANITARIOS







LIMPIEZA SUMIDEROS Y GUARDAGANADOS











LIMPIEZA SUMIDEROS Y GUARDAGANADOS






REPARACION TEJIDO HUERTA










RECAMBIO DE VIDRIOS ROTOS






TRABAJOS ADECUACION TABLEROS





TRABAJOS ADECUACION TABLEROS








REPARACION Y REPOSICION DE CERRADURAS



REPARACION Y REPOSICION DE CERRADURA



CONTROL Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y TERMOTANQUES



TRABAJOS VARIOS



TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS



TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS














TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS













TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS











REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS





REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS



REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS







REPOSICION DE TAPAS DE INODORO, REPARACION DE DESCARGAS Y FLORES DE DUCHA





CONTROL Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y TABLEROS








TRABAJOS VARIOS




TRABAJOS VARIOS












CONTROL Y MANTENIMIENTO DE TANQUES




TRABAJOS SOBRE NUCLEO SANITARIO





TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS




TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS


















TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS




















TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS













REPOSICION DE VIDRIOS



REPOSICION DE VIDRIOS





PODA DEL PREDIO Y RETIRO DE RESIDUO







PODA DEL PREDIO Y RETIRO DE RESIDUO



PODA DEL PREDIO Y RETIRO DE RESIDUO



MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TABLEROS








REPOSICION DE TERMOTANQUES ROTOS POR NUEVOS TERMOTANQUES











REPOSICION DE TERMOTANQUES ROTOS POR NUEVOS









REPOSICION LUMINARIAS PARQUE



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO






REPARACION Y RECAMBIO DE CERRADURAS Y HERRAJES




REPARACION Y RECAMBIO DE CERRADURAS Y HERRAJES



CONSTRUCCION EMPALIZADA METALICA EN PATIO ANDALUZ





TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



TRABAJOS VARIOS



TAREAS DE MANTENIMIENTO



REPOSICION DE VIDRIOS LAMINADOS









ASISTENCIA CON GENERADOR DURANTE CORTES DE LUZ









TRABAJOS SOBRE CAÑERIAS DE COLECTOR DE TANQUE Y RED DE AGUA









TRABAJOS SOBRE CAÑERIAS DE COLECTOR DE TANQUE Y RED DE AGUA







TRABAJOS SOBRE CAÑERIAS DE COLECTOR DE TANQUE Y RED DE AGUA







TRABAJOS DEL ESPECIALISTA SOBRE CALDERAS









TRABAJOS DE RESTAURACION Y PINTURA










TRABAJOS DE RESTAURACION Y PINTURA










TRABAJOS DE RESTAURACION Y PINTURA









TRABAJOS DE PINTURA Y RECONSTRUCCION SOBRE PLACARES









TRABAJOS EN NUCLEOS SANITARIOS







TRABAJOS EN NUCLEOS SANITARIOS











REPOSICION DE CERRADURAS, MANIJAS Y PICAPORTES



REPOSICION DE CERRADURAS, MANIJAS Y PICAPORTES










REPARACIION CAÑERIAS SUBIDA Y BAJADA DE TANQUE







REPARACIION CAÑERIAS SUBIDA Y BAJADA DE TANQUE





REPARACION CIRCUITO ELECTRICO



REPARACION CIRCUITO ELECTRICO










REPARACION TECHO DEL COMEDOR









REPARACION TECHO DEL COMEDOR





REPOSION DE CERAMICAS EN PISOS



REPOSION DE CERAMICAS EN PISOS







REPOSION DE CERAMICAS EN PISOS







REPOSION DE CERAMICAS EN PISOS







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

COLOCACION DE PUERTAS









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZCION SOBRE CUBIERTAS DE HABITACIONES









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

NUEVA CAÑERÍA EXTERIOR PARA EQUIPOS DE A.A.







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

NUEVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE VIDRIOS









REPOSICION DE VIDRIOS






PROTECCION EN BARANDA DE ESCALERA



PROTECCION EN BARANDA DE ESCALERA







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS SOBRE NUCLEOS SANITARIOS









G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-32209822-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 8 de Septiembre de 2022

Referencia: S/Informe con material fotográfico hogar valle

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 124 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.08 14:16:05 -03'00'

MARIA MARTA BECERRA
Subdirector Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.08 14:16:07 -03'00'

HOGAR VALLECITO

En virtud de dar respuesta a la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, requiriendo información sobre el estado de situación edilicia de los hogares propios del estado local durante el año 2021, se confecciona el siguiente detalle de las intervenciones realizadas por la empresa de mantenimiento que presta servicio en el hogar mencionado.

Cabe destacar que luego del traspaso de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a partir del 01 de mayo de 2021, esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, en conjunto del equipo técnico: Arquitecta y Asesor en Seguridad & Higiene de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnologías y Procesos, comenzaron un recorrido por las distintas sedes a los fines de realizar un relevamiento edilicio para verificar el estado de las instalaciones y destacar las incidencias urgentes a atender

En el mes de mayo se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para contratar una empresa que preste servicio de mantenimiento edilicio integral y de emergencias 24 horas. La misma comenzó a trabajar el 01 de junio de 2021.

En primera instancia, se aseguró la puesta a punto de los servicios básicos del inmueble: suministro de luz, agua, gas, bombas elevadoras de agua a los tanques de reserva, termotanques, sistema de acondicionamiento (refrigeración/calefacción).

A continuación, se detalla en forma pormenorizada los mantenimientos que fueron abordados por esta instancia en el Hogar Vallecito, desde la transferencia de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el año 2021:

- **03 de mayo** - Se cambiaron dos termocuplas de termotanques
- **05 de mayo** - Se cambió tapa y marco de cámara de desagote en el patio
- **06 de mayo** - Se reparó parte del piso del patio que tenía baldosas rotas
- **07 de mayo** - Se reparó puerta con vidrio a punto de caer
- **13 de mayo** - Se hizo recambio de luminaria en sum
- **18 de mayo** - Se reparó grifería en baño. Se cambió toma para termotanque
- **20 de mayo** - Se encendieron termotanques apagados. Se cambió cerradura de puerta en baño
- **29 de mayo** - Se reporta falta de agua caliente. Se encienden termos
- **01 de junio** - Se cambiaron los vidrios rotos por policarbonatos en las ventanas afectadas. Se dejan operativos cinco aires acondicionados
- **03 de junio** - Se coloca los 3 tomas para dormitorio y se reforma nuevo salón para playroom
- **09 de junio** - Se encendieron termotanques apagados por cortocircuito. Se ajustó inodoro flojo

- **10 de junio** - Se trabajó en el tablero principal para buscar estado equitativo en la carga sobre las fases ante la sospecha de sobrecarga en la línea de los termos. Luego se conectaron los termotanques. Uno quedo operando normalmente y el segundo termo quedó funcionando a prueba y será controlado en su operatividad
- **13 de junio** - Falta de agua caliente en baños del hogar. En la primera observación se levantó una térmica caída del tablero, se encendió los termos y no se encontró cortocircuitos. Y en la segunda, se encontró una llave de paso de agua cerrada que alimenta a los termotanques. Ambas veces se retiraron del lugar dejando el servicio de agua caliente en forma operativa
- **18 de junio** - Se puso en marcha el aire acondicionado de la sala de juegos y el aire acondicionado en habitaciones de bebés
- **22 de junio** - Se revisan aires acondicionados. Se limpiaron filtros, se controló y completó carga en cada equipo
- **23 de junio** - Se emprolijó tablero de instalación eléctrica. Se equilibraron las líneas, se equilibraron las faces. Se tomo carga de las fases con todo el sistema en máxima operatividad y se registraron estos valores: R: 18.5 amp, S: 25 amp, T: 20 amp. También se cambió de térmica 16a/ 25ª. Se realizó relevamiento de las térmicas y circuitos para su señalización
- **24 de junio** - Se cambio cable a tierra, que no correspondía, ahora instalado el que corresponde, 2 mts, Ø 6 mm
- **25 de junio** - Se coloca nuevamente placa electrónica reparada y se deja el aire de la sala de juegos en forma operativa y se provee de un nuevo control remoto
- **27 de junio** - Se recibió alerta al número de emergencia ante la falta de agua caliente y falta de energía eléctrica. Acudió el personal de mantenimiento a resolver incidencia
- **28 de junio** - El personal de mantenimiento trabaja cambiando la resistencia del termotanque y colocando una nueva. Se hacen las pruebas correspondientes y se deja funcionando todo el sistema de agua caliente en forma operativa
- **05 de julio** - Se colocaron cinco vidrios nuevos y se retiraron los rotos. Se colocó una mirilla-visor en la puerta de entrada. Se colocaron bisagras faltantes en puerta caída. Se le ajustó picaporte. Se coloca picaporte nuevo. Se ajusta puerta caída y se deja operativa
- **08 de julio** - Se coloca bisagra faltante en puerta. Se ajusta pileta de baño con agarres flojos
- **13 de julio** - Se recibió reporte de forma telefónica desde el hogar sobre falta de agua fría en baño de medianos por posible falla en grifería. Se revisa la grifería y se verifica que hay suministro. Se realizó reposición de duchador y se dejó el baño en forma operativa
- **21 de julio** - Se colocan dos tapas nuevas de inodoro en baños de niños. Se colocó grampa para reforzar el sostén en pileta. Se reparó grifería en el baño de los medianos y se coloca una tapa nueva de inodoro. Se coloca rejilla faltante en el piso del baño. Se realiza limpieza de terraza retirando maderas y hojas secas y destapando sumideros. Se coloca otra rejilla de piso faltante. Se rellena faltante de zócalo con cemento

- **04 de agosto** - Se abulonaron las cuatro patas de una mesa larga. Se engrasa riel de puerta que da al patio y se regula el cerramiento. Se colocan tuercas y tornillos nuevos en camas cuchetas de los chicos para afirmarlas. Se colocaron cinco pares de ménsulas para estantes de guardarropa. Se tapan agujeros en paredes del hogar. Se coloca una tapa ciega tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se revisan y ajustan placares. Se verifican artefactos, griferías y suministros de todo el sistema hidráulico. Se verifica la operatividad de todo el sistema
- **10 de agosto** - Reposición de una cerradura en puerta de baño
- **13 de agosto** - El personal de mantenimiento de esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control de Obra retiró seis (6) matafuegos del hogar Vallecito, sito en Ravignani 1578 y los reemplazó por seis (6) matafuegos habilitados y en condiciones óptimas para las instalaciones correspondientes. Se trabajó sobre el reporte de válvula de purgado de termo eléctrico dañado. Se reemplaza y se deja el termo operativo. El personal de mantenimiento detecta falla en suministro de agua, se verifica que se encuentra la bomba presurizadora del tanque detenida por haber funcionado en vacío, luego de realizado el servicio de limpieza de tanques. Se purgan cañería de agua fría y caliente y se deja todo en funcionamiento normal. Se repone vástago en grifería de baño.
- **19 de agosto** - Se mide vidrio roto y se repara descarga de mochila de inodoro. Se revisan termotanques eléctricos por perdida, se detecta pérdida desde el tanque en ambas conexiones. Uno se deja fuera de funcionamiento para evaluar reposición
- **25 de agosto** - Se hizo recorrido por el hogar, verificando que el sistema de agua caliente y fría está operativo y los equipos de aires acondicionado están en funcionamiento
- **27 de agosto** - A las 21 hs se requirió al teléfono de emergencias la asistencia de personal de mantenimiento por pérdida de agua en termo eléctrico reparado. Se procedió a cerrar la llave de paso y se sugirió realizar la reposición de ambos termotanques con pérdidas. En el hogar se encontraba desde el día martes funcionando un solo termo de dos, debido a que uno ya presentaba daños en el tanque
- **28 de agosto** - Cerca del mediodía se procedió al remplazo de los dos termos por dos unidades nuevas marca Sherman, eléctricos de 95 lts, quedando todo en perfecto funcionamiento
- **01 de septiembre** - Se realizó limpieza de azoteas, terrazas, rejillas y sistemas pluviales. Se verifica funcionamiento y estado de bombas, calderas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar verificando que no haya anomalías que desencadenen futuras incidencias
- **02 de septiembre** - Se hizo recorrido por el hogar y se encuentra que hay agua caliente y fría, la iluminación y calefacción también están en correcto funcionamiento. Se verifica funcionamiento y estado de bombas y de los nuevos termotanques
- **03 de septiembre** - Se colocaron 19- tubos 18wts leds, 5- dicroicas 6wts leds, 2- proyectores 50wts leds macro led, 1- fotocélula, 1- bastidor siglo XXI, 2- tapa para doble toma siglo XXI, 3- tomas simples siglo XX.I. Se realizó recorrido por el hogar, se chequeo el agua caliente y fría, constatando su correcto funcionamiento

- **08 de septiembre -** Se cambiaron 11 zócalos y 11 lámparas dicroicas 6wts Led. Se constató el funcionamiento de la calefacción y también del agua caliente y fría de los baños. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar para control del estado general
- **10 de septiembre** - Se cambio el vástago del baño de planta baja. Se tapó un hueco en pared del dormitorio. Se reguló la resistencia de los termos. Se controló el termotanque de la cocina, se verifica uno en funcionamiento y el otro se programa el cambio de la unidad. Se constató iluminación y tomas en funcionamiento. Se destapó desagüe y se arregló un tomacorriente. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques
- **12 de septiembre** - Se recibe reporte de falta de agua caliente al teléfono de emergencias. Acude el personal de mantenimiento y se verifica que estaba cerrada la llave de paso. Se abre y se deja funcionando
- **15 de septiembre** - Se presentaron incidencias de vidrios rotos, se tomaron sus medidas para su reemplazo. Se colocó un pasador en la puerta de la oficina. Se procede a la colocación de un vidrio de ventana de habitación. Se verifica funcionamiento del agua caliente en todo el lugar. Se realiza la verificación del funcionamiento y estado de bombas y termotanques
- **20 de septiembre** - Se colocó 1 soporte de flor de ducha en el baño de los chicos. Se instaló un perchero en la sala de juegos. Se colocaron: 1- toma simple siglo XXI, 1- tapa para doble toma siglo XXI, 1- bastidor siglo XXI. Se corroboró el correcto funcionamiento eléctrico del lugar. Se alarga cable de TV 2mts de 3x1.5mm tipo taller. Se verifica funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques
- **24 de septiembre** - Se repara pared de Durlock en habitación. Se toman las medidas de las habitaciones para proceder y programar la reparación de los pisos. Se retiran 3 sillas para restaurar y reparar. Se toma nota de materiales para proceder a la instalación de tomas en habitación vidriada. Se procede a tapar con enduido la rotura de la pared del baño del SUM. Se reparó el marco frontal de la puerta de la cocina. Se chequea el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar
- **27 de septiembre** - Se constató el funcionamiento de la iluminación del lugar. Se chequea el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques. Se toman medidas de nuevos vidrios rotos para programar la colocación de los nuevos. Se constata un deterioro en la pared del SUM. Se programa cambio de placa.
  Por la tarde se reportó de manera telefónica, una pérdida de gas en el sector cocina. El personal de mantenimiento que acudió no pudo determinar la existencia de la perdida y se ocupó de la reparación de una llave de paso de gas con funcionamiento defectuoso
- **28 de septiembre** - se hace presente el personal de mantenimiento de la empresa de cocina y, luego de realizar una revisión informa que no hay pérdida de gas, y que la válvula de la cocina funciona bien, la válvula solenoide está funcionando correctamente y la llave de paso no pierde. Luego, el técnico de la empresa de mantenimiento se hizo presente en el hogar y constató que no hay pérdidas en la red. De acuerdo a las

indicaciones sobre adecuaciones proporcionadas por el técnico, necesarias para establecer la normativa vigente sobre la red de gas, la empresa de mantenimiento programará los trabajos para llevarlas a cabo próximamente

- **30 de septiembre** - En la tarde del día 30/09 se recibe reporte del peligro de un tubo de luz a punto de caerse del artefacto. Se verifica que el artefacto se encontraba con dos clips sueltos, se traba y se deja colocado correctamente
- **04 de octubre** - Se realizaron las siguientes modificaciones sobre la red de gas, indicadas por el técnico para adecuar la misma a la normativa vigente: Se cambió regulador de gabinete. Se anuló "T" de ramal derivado del ingreso que no alimentaba artefactos. Se adecuaron rejillas de ventilación y se remplazaron por rejillas homologadas. Se fijó con grampas caño exterior que tiene llave de paso y válvula solenoide que se encuentra en cocina. Se realizó prueba con columna de agua y se verificó instalación en busca de pérdidas, no se encontraron pérdidas. Se dejó todo en óptimas condiciones para su uso
- **06 de octubre** - Se procede a la desinstalación del equipo de aire acondicionado (solo frio) del sum y se procede a la instalación de un nuevo equipo frío/calor, adquirido por este organismo, dejando la unidad operativa. Se procede a rellenar los huecos de los arreglos realizados en la adecuación realizados sobre la red de gas. Se entregan las 3 sillas que se retiraron del hogar ya reparadas. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques
- **07 de octubre** - Se reparó la tecla de luz, se colocaron 2 tapas siglo XXI, 1 en toma corriente en el SUM. Se destapó un inodoro correspondiente al baño de chicos. Se constata el correcto funcionamiento lumínico y eléctrico en el lugar. Se cambió 1 lámpara led de 9w ubicado en baño de chicos. Se realiza recorrido y se verifica agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques funcionando correctamente
- **13 de octubre** - Se procede a la colocación de 2 vidrios en ventanas, reemplazando los que se encontraban con roturas. Se corrige luminaria y se acomodan 2 embutidos. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y lumínicos
- **19 de octubre** - Se procede a reparar las patas de la mesa de comedor. Se reemplazan las cintas antideslizantes correspondientes a la escalera que da a la cocina. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos. Se colocó el vidrio faltante con posterior soldadura en la puerta en el sum para mejorar el cerramiento y luego se retiró los vidrios rotos
- **25 de octubre** - Se colocaron: 4- tomas simples siglo XXI, 2- bastidor siglo XXI, 1- tapa para doble toma siglo XXI en el baño para el personal que está en el primer piso del sector cocina. Se destapa el caño del inodoro ubicado en el baño del personal y se repara grifería. Se realiza recorrido general chequeando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos. Se controla estado general y programación de labores a realizar
- **29 de octubre** - Se destapa el inodoro del baño del sum y se retira dentro del artefacto sanitario un cepillo de dientes que causaba obstrucción

- **02 de noviembre** - Se cambia lampara 9wts philco leds. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios
- **03 de noviembre** - Se colocan dos lámparas 12wts leds luz día
- **05 de noviembre** - Se colocó pantalla del proyector. Se colocaron dos tapas de inodoro que estaban rotas. Se purga agua caliente en todo el establecimiento. Se recorre el lugar constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios
- **09 de noviembre** - Se verifica el correcto funcionamiento de los baños. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios
- **10 de noviembre** - Se realizaron reparaciones de paredes y techos con enduido. Se da la primera mano de látex en pared y dos manos en el techo de la habitación n°3
- **11 de noviembre** - Se pasaron dos manos de látex correspondientes a la habitación n°3
- **12 de noviembre** - Se acude para destapar la bacha de la cocina. Se limpia sifón de la misma
- **13 de noviembre** - Por la mañana se recibe llamado al teléfono de emergencias reportando falta de agua y servicio eléctrico. El personal de mantenimiento se presenta en el hogar y detecta cortocircuito en tablero principal y rotura en tanque de agua en terraza. También se controla bomba y se encuentra quemada. Se repara el tanque y se coloca nueva bomba periférica con presurizador. Se chequea tablero general y se detectan 2 secciones en cortocircuito, uno correspondiente a la bomba y otro en la cocina (campana y/o extractor), se procede al cableado de la bomba nueva, dejándola en funcionamiento. Se deja solo la llave del corte del gas. Se procede al acomodo, reordenamiento y limpieza de los cables del extractor lleno de grasas. Se reestablece todo el sistema y se deja de modo operativo. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **16 de noviembre** - Se realizan trabajos de pintura en comedor y varios sectores. Se colocan: 7 tapas redondas de chapa de 10cm, 1 cable canal de 20x20. Se limpia la terraza de las hojas
- **17 de noviembre** - Se continuó con el trabajo de pintura con látex y sintético en el comedor. Se pintó el piso del sector "pecera" con sintético epoxi (sector vinculación vidriado). Se da primera mano de látex en techo y pared del sum, se repara con yeso y enduido. Se coloca acrílico en la puerta de la habitación n°3. Se repara la reja de patio. Se constata el buen funcionamiento eléctrico y uso de tomas. Se colocaron: 5 tapas ciega siglo XXI, 5 bastidores siglo XXI, 1 toma doble siglo XXI
- **18 de noviembre** - Se continua con los trabajos de pintura con látex y sintético. Se colocaron placas OSB todo en sum. Se colocan: 10 marcos para doble toma siglo XXI, 3 cable canal de 10x20, 3 dicroica 6wts leds luz día, 2 tapas ciegas redondas autoadhesivas
- **25 de noviembre** - Se colocó 1 toma doble y alimentación exterior con cable canal en oficina de dirección. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios

- **26 de noviembre** - Se procede al armado de camas. Se realizaron agujeros en la pared para pase de cables. Se arregló cerradura de puerta delantera. Se corrige la descarga de un equipo de aire acondicionado
- **29 de noviembre** - Se reacomoda y se pasa el cable de datos hacia la pecera, sala de vinculación. Se repara placar emparejando los fondos
- **07 de diciembre** - Se ajustó la sopapa del baño. Se dejan materiales de pintura varios para futuros arreglos. Se repararon 2 sillas. Se colocó travesaño lateral, escalera y baranda en cama marinera de la habitación N°3. Se realizó la limpieza de la terraza
- **08 de diciembre** - Se recibe llamado al número de emergencias desde el hogar por el color del agua en un grifo en ese momento. El personal de mantenimiento se hace presente en el lugar y verifica la presión normal de agua en calle y el color del agua en grifo por posible reparación externa
- **14 de diciembre** - Se constata el correcto funcionamiento de tomas, eléctrico y lumínico. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, luminarias y sanitarios
- **15 de diciembre** - Se realizó la fijación con tarugos y tornillos del cable canal y cables sueltos en habitación de niñas. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios
- **20 de diciembre** - Se realizó la limpieza de la terraza. Se colocaron 2 proyectores, 1 en comedor y otro en sum. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios
- **22 de diciembre** - Se repara grifería de bacha en baño del personal. Se midieron vidrios y estantes para colocar. Se procede a la corrección de la puerta de entrada, que no cerraba bien. Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y uso de tomas
- **27 de diciembre** - Se colocaron vidrios en habitación 4 y en sum. Se repara puente de mezcladora y desagüe en baño de niños. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.

Intervenciones realizadas:

Desde el comienzo de las acciones del personal de mantenimiento se realizaron más de 205 intervenciones sobre las distintas áreas edilicias del establecimiento. Se atendieron los núcleos sanitarios recambiando tapas de inodoros, fijando y sellando artefactos, cambiando fuelles, atendiendo cuestiones de griferías, cambiando vástagos y flexibles, flores de ducha, volantes y la reposición de 2 griferías completas en un total de 20 oportunidades.

En cuanto al sistema eléctrico, en primera instancia se procedió a la adecuación del tablero eléctrico principal recambiando componentes, equilibrando cargas de las fases y cambiando cables al diámetro reglamentario para ajustar todo a la normativa. Tambien se atendió a la reposición y mantenimiento de luminarias (lámparas, plafones, luces de emergencia, reflectores, tubos) en un total de 60 oportunidades. Se dio reposición y mantenimiento de accesorios del circuito (tapas de luz, tomas, teclas, bastidores, tapas ciegas, extensiones de cable canal y cableados) en más de 42 oportunidades.

Sobre la red de agua se trabajó en 6 ocaciones incluyendo el reemplazo un tanque de agua de 1000 lts en terraza (el 02.02.2022) y el reemplazo de bomba periférica quemada por nueva. Se cambiaron flotantes y brazos articulados de la carga de agua.

Se atendió la reparación y el recambio de cerraduras, colocación de pasadores, reposición de cerrojos y candados, encuadramiento de puertas, cadenas de ventiluces, fijación de bisagras y soldado de chapones en 13 oportunidades.

Se repusieron 12 paños de vidrio en puertas, ventanas y ventanales que se encontraban faltantes o partidos.

Fueron atendidos los termotanques con sus respectivos mantenimientos y recambios de termocuplas, resistencias, reposición y reparación de conexiones y respectivo mantenimiento en 15 oportunidades, incluyendo el reemplazo de 2 termotanques eléctricos de 50 lts defectuosos por dos nuevos de la misma capacidad.

Se revisó y se recambiaron partes de cañería de gas en 11 oportunidades por posibles pérdidas, incluida la readecuación a la normativa de toda la red de gas del sector de la cocina (trabajos visados por gasista matriculado).

Se realizó la limpieza de terraza y sumideros en 6 oportunidades y se dieron de baja pertenencias en desuso del hogar en terraza desocupando completamente el espacio, en conjunto con el Área de Patrimonio dependiente de esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control de Obra. Mientras que se hizo destapación de red de desagote cloacal en baños y cocina en 3 ocaciones.

En cuanto a los trabajos de pintura y albañilería del edificio, se realizaron 14 intervenciones con trabajos de preparado de superficies de paredes y techos de cada espacio del edificio para la pintura en látex con friso de 2 mts de esmalte sintético (dormitorios, comedor, sum, baños y oficina).

Se procedió a la puesta a punto de los 6 equipos de aire acondicionado del lugar con su respectiva limpieza de filtros, recambio de componentes (plaquetas, capacitores, controles remotos) y los controles de carga de gas y revisión de cañerías en cada caso necesario. Posteriormente se realizó el reemplazo de un equipo de aire acondicionado defectuoso en el sum del fondo por nuevo equipo de 2700 w frio/calor.

Se realizó el recambio de 6 extintores por equipos con carga y oblea correspondiente ajustados a la normativa.

Se repararon distintos mobiliarios del hogar (camas, sillas, mesas, muebles, armarios) en mas de 25 oportunidades cuando el estado de los mismos hacia posible las reparaciones.

Se adjunta material fotográfico para mayor comprensión.

Material Fotográfico

Intervenciones realizadas por los equipos de mantenimiento durante el año 2021.

MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE AIRES ACONDICIONADOS






















24°C



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS



PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO NUEVO DE AIRE ACONDICIONADO F/C EN SUM




REPOSICION DE EXTINTORES



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERMOTANQUES




CONTROL Y MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUES











PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOTANQUES NUEVOS







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"



REPOSICIÓN DE VIDRIOS





275x305

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS EN NUCLEOS SANITARIOS/RECAMBIO DE GRIFERIA DE BAÑO







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS EN NUCLEOS SANITARIOS/REPOSICION TAPAS INODOROS











DESTAPACIONES












LIMPIEZA DE TERRAZA















REPARACION DE ZOCALOS Y PISOS











"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION DE PUERAS, REPOSICION DE CERRADURAS, PICAPORTES Y BISAGARAS



REPARACION DE PUERTAS, REPOSICION DE CERRADURAS, PICAPORTES Y BISAGRAS




ADECUACION DE TABLERO PRINCIPAL








REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS



REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS



















REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS




REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIA


















REPOSICION LUMINARIAS







ANTES DE

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

RECAMBIO DE TECLAS, TOMAS, BASTIDORES





TECLAS, TOMAS, BASTIDORES








"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

READECUACIÓN TENDIDOS ELÉCTRICOS – CANALIZACIONES NUEVAS



TRABAJOS DE ADECUACION SOBRE RED DE GAS







"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS DE ADECUACION SOBRE VENTILACIONES







REPARACION DE TANQUE, CAMBIO DE BOMBA Y REPARACION DE CORTOCIRCUITO



ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTURA









"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS DE PINTURA





































"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE MOBILIARIO






























READECUACIÓN DEL CABLEADO DE DATOS







READECUACIÓN DEL CABLEADO DE DATOS














"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO





Provisión y colocación de barral antipánico




instalación de pantalla para proyector









provisión y colocación de cintas antideslizantes en escalera al primer piso

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-31547270-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 2 de Septiembre de 2022

Referencia: S/Informe con material fotográfico Hogar Vallecito

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 57 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.02 17:04:14 -03'00'

MARIA MARTA BECERRA
Subdirector Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.02 17:04:15 -03'00'

HOGAR AVELINO

En virtud de dar respuesta a la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, requiriendo información sobre el estado de situación edilicia de los hogares propios del estado local durante el año 2021, se confecciona el siguiente detalle de las intervenciones realizadas por la empresa de mantenimiento que presta servicio en el hogar mencionado.

Cabe destacar que luego del traspaso de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a partir del 01 de mayo de 2021, esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, en conjunto del equipo técnico: Arquitecta y Asesor en Seguridad & Higiene de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnologías y Procesos, comenzaron un recorrido por las distintas sedes a los fines de realizar un relevamiento edilicio para verificar el estado de las instalaciones y destacar las incidencias urgentes a atender.

En el mes de mayo se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para contratar una empresa que preste servicio de mantenimiento edilicio integral y de emergencias 24 horas. La misma comenzó a trabajar el 01 de junio de 2021.

En primera instancia, se aseguró la puesta a punto de los servicios básicos del inmueble: suministro de luz, agua, gas, bombas elevadoras de agua a los tanques de reserva, termotanques, sistema de acondicionamiento (refrigeración/calefacción).

A continuación, se detalla en forma pormenorizada los mantenimientos que fueron abordados por esta instancia en el Hogar Avelino, desde la transferencia de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el año 2021:

- **05 de mayo** - Se cambió cerradura de puerta al patio
- **10 de mayo** - Se empastinó inodoro del primer piso para tratar filtración de agua
- **11 de mayo** - Se continuaron los trabajos para sellar artefactos del baño de primer piso para tratar filtración. Se cambiaron luminarias de dormitorio 5 y baño de dormitorio 2
- **18 de mayo** - Se reparó baños de oficinas
- **19 de mayo** - Se reparó cortocircuito de tablero central
- **21 de mayo** - Se cambia válvula de purga y se deja en funcionamiento termotanque. Se cambian gomas de junta y sopapa de mochila y se repara baño.
- **02 de junio** - Se repara bacha de cocina y sifones con pérdidas en las descargas
- **10 de junio** - Se reparó bacha de cocina y se cambiaron vástagos de grifería. Se desarma bidet y se cambia grifería
- **11 de junio** - Se colocó nueva grifería en bidet completa con desagüe. Se cambia tapa de inodoro. Se reparó válvula de carga de cisterna y tirador de descarga. Se cambió vástago en canilla de agua caliente

- **16 de junio** - Se purgan radiadores, se revisan grifos y se resetea calderas tratando de encontrar desperfecto
- **24 de junio** - Se destapó inodoro y se reparó pérdida en bidet del baño 1, en suite con habitación 1, entrepiso. Se cambiaron tornillos y se ajustó inodoro en baño 4, primer piso. Se reparó mochila de inodoro en baño de planta baja, frente a la cocina. Se informó falta de iluminación en el dormitorio uno. Acude el personal de mantenimiento y soluciona la incidencia
- **25 de junio** - Se purgan radiadores, se revisan grifos y se resetea calderas
- **28 de junio** - Se reporta baños con perdida en primer piso. Se cambió válvula de recarga en mochila. Se destapó rejilla de piso y se ajustó bidet flojo
  Se reporta puerta de acceso con zócalo bajo roto. El personal de mantenimiento se hace presente y corta la parte en mal estado. Se manda a plegar chapa para soldar en la puerta. Se repone cerradura de salida a patio y otra cerradura de oficina de operadores. Se deja las dos puertas en forma operativa. Se ajusta artefacto de luz colgando
- **30 de junio** - Se hizo revisión de todos los aires. Se realizó limpieza de filtros. Se detecta falla en sensor de un equipo y error en el display. Se desconectan, se conectan nuevamente y se resetea el equipo. Se realiza la carga de gas en un equipo. Se revisó el sistema de calderas y todos los radiadores. Se purgó y ajustó cada radiador
- **01 de julio** - Se reinició la caldera que estaba en error y se dejó funcionado en perfecto estado. Se tomó la temperatura en cada radiador para comprobar el buen funcionamiento
- **05 de julio** - Se solicitó instalación de descarga para lavarropas. El personal de mantenimiento releva el servicio y encargó las piezas a colocar
- **06 de julio** - Se coloca nuevo desagote para lavarropas a instalar. Se colocaron tres tomas simples y tres bastidores en caja rectangular de luz. Se colocaron puntos teclas y un plafón tipo led
- **07 de julio** - Se remplaza un vástago de canilla de lavatorio en baño. Se revisan calderas y radiadores. Se encuentra caldera con error. Se resetean ambas calderas y se deja el sistema en forma operativa. Se revisan termotanques que se encuentran apagados. Se limpiaron quemadores y pilotos, se encienden ambos termos y se dejan funcionando correctamente
- **08 de julio** - Se repararon tomacorrientes de cocina
- **15 de julio** - Se colocó una toma doble sobre caja de luz. Se coloca tapa para toma doble tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se coloca un bastidor tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se coloca tapa ciega miñón sobre caja chica. Se arregló una caja exterior y se sacó un cable obsoleto. Se colocó tapón faltante y se revisaron los funcionamientos de ambos termotanques. Se los dejó en forma operativa
- **16 de julio** - Se realizó el cambio de automático de tanque de reserva de agua
- **19 de julio** - Se solicitó la reposición de cerradura del quincho rota. El personal de mantenimiento presente en el lugar trabajó reemplazando la cerradura rota del quincho por una nueva. Se solicitó cambio de luces del patio y del tubo que se ubica en el primer

piso entre las habitaciones 4 y 5. El personal de mantenimiento presente en el lugar trabajó sobre la reparación de un artefacto de dos tubos de 18w led y el cambio de cuatro lámparas led de 9w

- **23 de julio** - Se colocó dos tubos de led de 18wts y una lampara led de 9 w.
- **27 de julio** - Se colocó una lámpara de 9w led y cambiando cuatro tubos de 18w led. También se ajustó y limpió sifón en bacha de cocina
- **29 de julio** - Se trabajó sobre la incidencia de caldera en mal funcionamiento. Se comprobó el mensaje de error en caldera. Se reseteó y el sistema volvió a funcionar con normalidad, aunque por momentos la caldera siga marcando error. Se va programando visita con un técnico. Mientras tanto se controlará el funcionamiento en visitas sucesivas
- **30 de julio** - Se verifica el funcionamiento de calderas y los termos del agua caliente. Se coloca tapa de inodoro faltante. También se arregló una descarga de inodor.
- **04 de agosto** - Se recibe reporte de forma telefónica informando la falla en el suministro de agua en el hogar. Se constata el faltante de agua en todo el barrio por obras que la empresa de servicio AYSA realiza cerca del hogar. Se consulta a la empresa cuando reanudará el servicio y la misma informa a las 18hs será devuelto con normalidad
- **05 de agosto** - Se controló calderas, termos y suministro de agua y se purgan los sistemas para su óptimo funcionamiento
- **10 de agosto** - Se amura caja de tablero 60x60 y se le realiza la salida de 6 bocas. Se coloca una doble toma tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se coloca un marco para doble toma tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se coloca un bastidor tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se verifica funcionamiento de calderas y termos
- **12 de agosto** - Se realizó recorrida y se verificó suministro de agua caliente y fría en todo el hogar. Se verificó el buen funcionamiento de calderas y radiadores
- **17 de agosto** - Se hizo un recorrido verificando el funcionamiento óptimo del sistema Eléctrico, del sistema de calefacción y del sistema hidráulico
- **20 de agosto** - Se hizo recorrido por el hogar y se chequeo que estaba en óptimo funcionamiento el sistema de calderas, sistema eléctrico y provisión de agua caliente y fría
- **23 de agosto** - Se cambia tapa de inodoro. Se regula descarga. Se verifica correcto funcionamiento de calderas, así como de termotanques. Se repara pestaña de puerta de ingreso. En la adecuación del tablero eléctrico principal se colocaron: Seis conectores una pulgada. Nueve uniones cupla de una pulgada. Seis codos de una pulgada. Tres rieles din de 50 cm para térmicas
- **24 de agosto** - luego de un aviso telefónico por perdida de agua en radiadores del sistema de calefacción, se realizó visita donde no se encontró filtraciones, pero si humedad. Se purgaron algunos radiadores y se espera evolución del sistema para evaluar reparación. Se reparó cerradura segunda puerta del acceso
- **26 de agosto** - Se terminó de armar el tablero nuevo, falta corregir los cables y fases, y cortar el frente. Se le colocaron dos térmica 25amp Sica, un disyuntor 25amp. Se hizo recorrido y quedó todo en funcionamiento, agua caliente y fría. Se realiza reposición de

fuelle de inodoro. Se enciende termo apagado. Se controlan calderas. Se controla bomba en forma operativa

- **27 de agosto** - Se realizó reposición de hoja placa en puerta de baño en planta baja, junto a la cocina. Se soldaron bisagras y se ajustó hoja. Se reparó zócalo de puerta en reja de entrada. Se reparó aro de básquet en patio. Se ajustaron y repararon camas. Se cambiaron dos teclas siglo XXI, Un bastidor siglo XXI, Una tapa para una tecla siglo XXI. Se canalizó cable nuevo sobre el pasillo al dormitorio, donde estaban quemados. Se hizo recorrido y se encuentra todo en funcionamiento
- **30 de agosto** - Se purgaron los termos por falta de agua del suministro de calle, se bajó el nivel de agua de los tanques y se purgaron. Se retiró inodoro debido a pérdidas. Se cambió la goma del asiento y se coloca goma nueva más asiento de cera. Se enderezó y colocó el inodoro que estaba torcido, con colocación de un nuevo flexible. Se verifica el buen funcionamiento de sistema de calderas, bomba y termotanque
- **01 de septiembre** - Se realizó limpieza de azoteas, terrazas, rejillas y sistemas pluviales. Se verifica funcionamiento y estado de bombas, calderas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar analizando posibles incidencias
- **06 de septiembre** - Se colocaron 3 bastidores siglo XXI, 4 tomas simples siglo XXI, 3 tapas para doble toma siglo XXI. Se hace un recorrido por el hogar y se encuentra todo en funcionamiento.
- **07 de septiembre** - Se verifican calderas, termos. Se encuentra filtración de agua en hall. Se programa tareas en baño, consistiendo en la remoción de revestimientos y piso para acceder a la cañería. Se verifican bombas en correcto funcionamiento y termotanque. Se realiza recorrida del hogar
- **10 de septiembre** - Se colocó una tapa ciega y porta lámpara del primer piso pieza N°4. Se verificó el funcionamiento del agua fría y caliente en baños de planta baja, primer piso y cocina. Se constató el buen funcionamiento de los desagües pluviales. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y calderas. Se realiza recorrida del hogar para control del estado general
- **13 de septiembre** - Se verificó el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios, agua fría y caliente. Se cambiaron 2 tubos 18w led (Macroled) en la habitación del entre piso y en el comedor. Se constató el correcto funcionamiento de la iluminación y tomas en todo el lugar. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas, calderas y termotanques
- **16 de septiembre** - Se cambia 1 tapa de inodoro. Se chequeó iluminación y tomas en correcto funcionamiento
- **17 de septiembre** - Se empieza a descubrir el baño en primer piso para corregir una filtración de agua. Se ajusta el radiante que estaba con pérdidas y se corrige el problema. Se colocó: un disyuntor 40amp abb en tablero principal, en la línea de iluminación
- **20 de septiembre** - Se procede con la búsqueda de la filtración del caño, continuando por la extensión del mismo hasta dar con la pérdida. Se verifica funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques

- **21 de septiembre** - Se encienden las calderas y se dejan funcionando al mínimo para que trabajen a la temperatura correcta. Se verifica agua fría y caliente y artefactos, se chequea el correcto funcionamiento de sanitarios y termotanques
- **22 de septiembre** - Se abren todas las canillas de los baños para controlar que no haya filtraciones. Se colocó una manguera y una canilla para carga en el lavarropa y se pone en marcha. Se efectuó una nueva visita por la tarde para chequear potenciales filtraciones. Se aumenta la temperatura de las calderas. Se verifica el correcto funcionamiento de artefactos y tableros eléctricos, del agua fría y caliente y se chequea el correcto funcionamiento de sanitarios y calderas
- **23 de septiembre** - Se cambia lámpara de led 9w en habitación 4 del primer piso. Se controla el baño del primer piso y no se encuentra pérdida de agua. Se verifica desagües pluviales constatando que se encuentran limpios. Se verifica agua fría y caliente y calderas funcionando correctamente. Se coloca volante de ducha en baño de habitación 3 del primer piso
- **24 de septiembre** - Se repara la puerta de la habitación n°4. Se rellena con material y ladrillos el caño de desagüe del baño. Se reparó el aro de básquet. Se coloca cortina con barral de la habitación N°2. Se ajustó la manguera de carga del lavarropa dejándolo en funcionamiento. Se verifica la instalación eléctrica del lugar, funcionando correctamente
- **27 de septiembre** - Se rellenó la abertura del piso en el baño del primer. Se colocó 1 caño en cabezal para el inodoro y se selló por dentro y por fuera. Se chequea el correcto funcionamiento de sanitarios y termotanques
- **28 de septiembre** - Se reparó un punto y toma corriente en la sala de empleados de limpieza. Se fijaron dos plafones de luz tortugas, ubicados en el patio de la planta baja. Se controla toma corriente y conexión eléctrica de lavarropa del quincho. Se revisa la puerta del quincho para constatar repuestos y programar reparación. Se verificó el faltante de agua fría y caliente en habitación 2 del primer piso, se corrige y deja funcionando. Se fija con tarugos y tornillos la reja de la habitación 5 del primer piso
- **30 de septiembre** - Por la noche se reporta al teléfono de emergencias el sótano inundado. Acude el personal de mantenimiento y encuentra tanque cisterna desbordado por rotura de flotante de carga. Se verifica que ambos tanques de terraza y termotanques se encuentran con carga completa. Se cierra llave de paso que alimenta cisterna y se programa reposición de boya de presión para el día siguiente a primera hora
- **01 de octubre** - Se colocó un flotante nuevo en el tanque cisterna. Se cambiaron cuatro vástagos y volante de baño en la habitación n°2 del primer piso. Se purgan termotanques. Se verifica correcto funcionamiento del flotante de la cisterna, así como sus dos automáticos de llenado y bomba de calle. Se mide el baño en reparación para programar la colocación de nuevas cerámicas. Se verifica suministro de agua caliente y fría y el correcto funcionamiento de sanitarios y calderas

- **05 de octubre** - Se constata el funcionamiento integral de la luminaria y todos los componentes eléctricos. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y calderas
- **06 de octubre** - Se reparó la mochila del inodoro y se colocó una tapa en el baño de la planta baja. Se procede al encendido de las calderas. Se recorre el lugar verificando funcionamiento lumínico y eléctrico en todo el hogar. Se limpian desagües pluviales. Se fija con tornillos la tapa de la rejilla del baño de la habitación n°1. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y calderas
- **07 de octubre** - Se constata el correcto funcionamiento lumínico y eléctrico en el lugar. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, artefactos sanitarios y calderas
- **13 de octubre** - Se verifica el funcionamiento de la cisterna y el tablero de bombas. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, calderas, termos, artefactos sanitarios y lumínicos
- **14 de octubre –** Se colocan cerámicas nuevas en el baño reparado del primer piso
- **18 de octubre** - Se realiza cambio y colocación de cerradura nueva correspondiente a la puerta intermedia de chapa. Además se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, calderas, artefactos sanitarios y lumínicos
- **20 de octubre** - Se arregló una toma doble, caja de pase con su correspondiente fijación. Se llega a la conclusión que el cortocircuito se encuentra en el lavarropas. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos
- **22 de octubre** – Durante el relevamiento diario se verifica bomba impulsora de agua quemada y se reemplaza por una nueva. Se intervino sobre el tablero principal colocando nuevos insumos: 3 Térmicas 25 amp. Cica, 1 Térmica 16amp ABB. Se coloca nueva bomba elevadora de 27 metros. Se coloca 1 llave de paso de una pulgada debido a que la llave existente del tanque cisterna no funcionaba. Se colocan dos entre roscas de una pulgada en la bomba y en la llave de paso respectivamente
- **23 de octubre** – Por la mañana se reporta falta de agua en el hogar. Se verifica circuito de automáticos quemados y se cambian por nuevos, normalizando la provisión de agua y el buen funcionamiento de todo el sistema
- **25 de octubre** - Se reparó la cerradura correspondiente a la puerta intermedia de chapa de la planta baja. Se realiza cableado del tablero de bombas y la línea del automático del tanque superior
- **26 de octubre** - Se provee y coloca un pasador y un candado en la cajonera ubicada en la dirección. Se efectúa el cambio de una cerradura de la puerta de cocina. Se repara el cable de la bomba del tablero. Se llenan los tanques, se verifican los automáticos y se purgan los termotanques. Se verifica bomba de agua, agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **27 de octubre** – La llave de paso de agua caliente se encontró cerrada al llegar. Al abrirla, se encuentra una salida en abundancia en el baño del 2do piso. Se detecta el problema

por el que se cerraron los termos procediendo al cambio del vástago. Se reguló el flotante de carga en terraza. Se retiraron bombas para realizar la correspondiente reparación

- **28 de octubre** - Se realizó la provisión y colocación de los vidrios faltantes. Se verifica bomba de agua, agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **29 de octubre** - Se realiza la colocación de nueva bomba presurizadora. Se hacen pruebas de funcionamiento y se deja en estado operativo
- **01 de noviembre** - Se verificó suministro de agua y consumo de luz. Se regula y mide la carga eléctrica y consumo en tablero principal. Se verifica bomba de agua, agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **02 de noviembre** - Se verifica funcionamiento de bomba de agua, agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación luego de los recientes trabajos sobre bombas y sistema hidráulico
- **04 de noviembre** - Se procede al armado de las camas. Se verifica un hueco en la pared y se programa reparación. Se verifican bomba de agua, agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación en forma preventiva
- **08 de noviembre** - Se verifica el llenado de tanques cómo así también el agua caliente. Se retira una cerradura rota para posterior reemplazo. Se rellena hueco en pared pendiente
- **09 de noviembre** - Se destapa rejilla en el baño del primer piso. Se cambia un obturador en el baño del personal de limpieza de la planta baja. Se repara y coloca flotante en el baño de operadores de la planta baja. Se verifica el funcionamiento de todos los tomas del efector
- **12 de noviembre** - Se procede al cambio de la válvula en la descarga del baño de la planta baja
- **16 de noviembre** - Se constata funcionamiento de bombas y baños. Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **17 de noviembre** - Se desarma una cama cucheta y se arman dos camas individuales. Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **19 de noviembre** - Se detectan dos cortocircuitos. Uno en habitación n°1 y otro en la cocina, lo que provoca que se active la térmica. Se resuelve parte de los cortocircuitos y se deja tablero operativo hasta la próxima reparación
- **23 de noviembre** - Se fija caja hexagonal y toma en la cocina. Se constata el buen funcionamiento eléctrico y uso de tomas
- **24 de noviembre** - Se cambió un tubo led 18w en la habitación n°3. Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **25 de noviembre** - Se constata el buen funcionamiento eléctrico y uso de tomas. Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **26 de noviembre** - Se fijan dos plafones de luz tortugaen el patio
- **29 de noviembre** - Se extrae una raíz entre cables y caños del equipo de aire que da hacia el patio. Se analiza realizar nuevo cableado de los aires afectados

- **09 de diciembre** - Se realiza la limpieza de terraza y sala de calderas. Se realizó cableado de línea de alimentación de aires acondicionado de habitación N°2 y N°3 para puesta a punto y mejor función. Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **10 de diciembre** - Se verifica el buen funcionamiento de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **13 de diciembre** - Se verificó suministro de agua en el lugar y el correcto funcionamiento de bombas. Se colocan: 2 tomas simples siglo XXI, 1 bastidor siglo XXI, 2 tapas para un toma siglo XXI.
- **14 de diciembre** - Se constató el correcto funcionamiento de tomas y luminarias
- **16 de diciembre** - Se procede al cambio del cuerito en canilla de baño de operadoras. Se chequea el correcto funcionamiento en la zona de carga de bombas, que se encuentra con acceso limitado debido a la cantidad de insumos que se guardaron, incluso presentando una dificultad al estar tan cerca de un tablero eléctrico. Se solicita al personal del hogar en forma preventiva, que retire los insumos.
- **17 de diciembre** - Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y tomas. Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **21 de diciembre** - Se verificó el correcto suministro en baños. Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y se realiza un cambio de tubo de luz
- **23 de diciembre** - Se constata el funcionamiento de bombas, funcionamiento eléctrico y tomas
- **27 de diciembre** - Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y uso de tomas. /Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **28 de diciembre** - Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y uso de tomas. /Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de artefactos y sanitarios.
- **30 de diciembre** - Se constata funcionamiento eléctrico y tomas. Se verifican agua fría y caliente, artefactos sanitarios e iluminación

Intervenciones realizadas:

Desde el comienzo de las acciones del personal de mantenimiento se realizaron más de 280 intervenciones sobre las distintas áreas del establecimiento.

Se atendieron los núcleos sanitarios recambiando tapas de inodoros, fijando y sellando artefactos, cambiando fuelles, griferías, cambiando vástagos y flexibles, cueritos, volantes y la reposición de 1 grifería completa en un total de 60 oportunidades.

En cuanto al sistema eléctrico, en primera instancia se procedió a la a adecuación del tablero eléctrico principal recambiando componentes, equilibrando cargas de las fases y cambiando cables al diámetro reglamentario para ajustar todo a la normativa con un total de 12 intervenciones.

También se repuso y en forma correctiva se realizó mantenimiento de luminarias (lámparas, plafones, luces de emergencia, tubos) en un total de 60 oportunidades. Se dio reposición y mantenimiento de accesorios del circuito (tapas de luz, tomas, teclas, bastidores, tapas ciegas, extensiones de cablecanal y cableados) en más de 45 oportunidades.

Sobre la red de agua se trabajó en 5 ocaciones incluyendo el reemplazo de 2 bombas periféricas quemadas por nuevas y agregando 1 bomba presurizadora para mejorar presión en el sistema. Se cambiaron flotantes y brazos articulados de la carga de agua.

Se procedió a la reparación y recambio de cerraduras, colocación de pasadores, reposición de cerrojos y candados, encuadramiento de puertas y fijación de bisagras en 21 oportunidades.

Se repusieron paños de vidrio en puertas, ventanas y ventanales que se encontraban faltantes o partidos.

Fueron atendidos los termotanques con sus respectivos mantenimientos y recambios de termocuplas, resistencias, reposición y reparación de conexiones y respectivo mantenimiento en 12 oportunidades.

Se atendió al sistema de calderas y radiantes en mas de 20 oportunidades, realizando reparaciones sobre los radiantes con perdidas y realizando mantenimiento de las plaquetas y sus componentes electrónicos para ajustar la temperatura deseada en el espacio.

Se realizó la limpieza de terraza y sumideros en 4 oportunidades. Mientras que se hizo destapación de red de desagote cloacal en baños y cocina en 3 ocaciones.

En cuanto a los trabajos de albañilería se realizaron 10 intervenciones en baño del primer piso sobre la sala de vinculación, el cual poseía una pérdida sobre planta baja que data de años anteriores. Se picó el piso, se descubrió cañería de desagote reconstruyendo todo con caños y sellado nuevo. Después de un tiempo prudencial se recubrió la reparación hecha con contrapiso y carpeta y se colocó nuevamente cerámica de terminación y se ajustaron los artefactos, concluyendo el baño en óptimas condiciones.

Se llevó a cabo la puesta a punto de los ocho equipos de aire acondicionado del hogar con su respectiva limpieza de filtros, recambio de componentes (plaquetas, capacitores, controles remotos) y los controles de carga de gas y revisión de cañerías en cada caso necesario. Posteriormente se realizó el reemplazo de línea de electricidad completa para dos equipos de habitaciones del primer piso cuyo cableado se encontraba en estado deteriorado por el paso del tiempo, dejando nuevamente a los equipos en correcto funcionamiento.

Se realizó el recambio de 7 extintores por equipos con carga y oblea correspondiente ajustados a la normativa. Se repararon distintos mobiliarios del hogar (camas, sillas, mesas, muebles, armarios) en más de 9 oportunidades cuando el estado de los mismos hacia posible las reparaciones.

Se adjunta material fotográfico para mayor comprensión.


Material Fotográfico

Intervenciones realizadas por los equipos de mantenimiento durante el año 2021.


Suministro Eléctrico


Adaptación tablero eléctrico














Recambio de Luminarias

































Trabajos realizados en tomas



FLUKE









Nuevo cableado para equipos de aire acondicionado



















NUCLEOS SANITARIOS

Reparación de sanitarios









Reposición de tapas





Trabajos de grifería










Nueva descarga de lavarropas






Trabajos generales en núcleos sanitarios



















SUMINISTRO DE AGUA

Mantenimiento en tanque de agua (Cambio de automático de tanque)



Trabajos generales en tanque de agua



Rotura y recambio de flotante alta presión








Recambio de bomba para elevación de agua





SISTEMA DE CALEFACCIÓN


Control y mantenimiento de sistemas de calefacción























Reparación y Mantenimiento de equipos de aire acondicionados



CERRADURAS Y PUERTAS

Arreglo de cerraduras y puertas










REPOSICION DE VIDRIOS

Reparación de vidrios





TRABAJOS GENERALES

Limpieza de terraza



Reparación filtración de baño – 1° Piso sala de vinculación
















Trabajos Varios












G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-32183021-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 8 de Septiembre de 2022

Referencia: S/Informe con material fotográfico Hogar Avelino

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 41 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.08 12:34:41 -03'00'

MARIA MARTA BECERRA
Subdirector Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.08 12:34:42 -03'00'

CASA DE COCA

En virtud de dar respuesta a la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, requiriendo información sobre el estado de situación edilicia de los hogares propios del estado local durante el año 2021, se confecciona el siguiente detalle de las intervenciones realizadas por la empresa de mantenimiento que presta servicio en el hogar mencionado.

Cabe destacar que luego del traspaso de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a partir del 01 de mayo de 2021, esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, en conjunto del equipo técnico: Arquitecta y Asesor en Seguridad & Higiene de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnologías y Procesos, comenzaron un recorrido por las distintas sedes a los fines de realizar un relevamiento edilicio para verificar el estado de las instalaciones y destacar las incidencias urgentes a atender.

En el mes de mayo se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para contratar una empresa que preste servicio de mantenimiento edilicio integral y de emergencias 24 horas. La misma comenzó a trabajar el 01 de junio de 2021.

En primera instancia, se aseguró la puesta a punto de los servicios básicos del inmueble: suministro de luz, agua, gas, bombas elevadoras de agua a los tanques de reserva, termotanques, sistema de acondicionamiento (refrigeración/calefacción).

A continuación, se detalla en forma pormenorizada los mantenimientos que fueron abordados por esta instancia en el Hogar La Casa de Coca, desde la transferencia de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el año 2021:

- **10 de mayo** - Se encendieron termotanques.
- **12 de mayo** - Se taparon con placa de yeso agujeros en paredes y tapar rollos de dormitorios.
- **18 de mayo** - Se repararon baños con pérdidas y filtraciones.
- **26 de mayo** - Se reparó perdida en cocina.
- **27 de mayo** - Se trabajó sobre la filtración en cocina. Se encontró cámara séptica tapada que provocaba filtraciones en sótano. Se encontró perdida en pared y se selló.
- **28 de mayo** - Se colocó revestimiento en cocina sobre reparación. Se cambió pileta de patio rota y se hizo nueva descarga de bacha. Resta colocación de mesada.
- **02 de junio** - Se reparó bisagra baja de puerta de acceso.
- **03 de junio** - se realizaron reparaciones sobre el tendido eléctrico.
- **05 de junio** - El sábado se recibe reporte al cel. de emergencia sobre corte de luz. Acude la empresa de mantenimiento y trabaja sobre el incidente. Se trabajará en forma paliativa sobre la red hasta que comience obra de electricidad y se obtenga nuevo medidor trifásico (actualmente se encuentra medidor monofásico).

- **08 de junio**- Se cambió vástago de la grifería de cocina. Se reportó corte de luz y la empresa de mantenimiento trabajó en ello. Se destapó cámara cloacal tapada. Anteriormente ya la había destapado la empresa de aguas.
- **09 de junio** - Después de nuevos cortes de luz se recambian térmicas y se colocan disyuntores para mejorar la situación. Se colocaron 8 tubos led 18 w, 5 plafones led de 6wts nuevos, 3 tomas simples nuevos, 3 teclas nuevas, 3 tapas para doble toma nuevas y 3 bastidores nuevos.
- **15 de junio** - Se colocaron tres tapas ciegas redondas, cuatro teclas de punto, tres bastidores y cinco tapa marcos para las teclas.
- **16 de junio** - Se revisó termotanques, instalación agua caliente y griferías. Se observó normalizado y sin fallas. Se encontró un caño estrangulado en una salida de bomba que al parecer no afecta el servicio, pero en el cual se trabajará en próxima visita para su rectificación.
- **18 de junio** – Luego de un nuevo reporte de falta de agua caliente, se encontró que se debía a un termo que funciona en forma intermitente. Se cambian termocupla y demás accesorios y se pone en funcionamiento.
- **02 de julio** - Se recibe reporte de perdida en baño del primer piso. Acude el personal y sella y asegura el inodoro de la perdida. Resta revisar si sigue filtrando.
- **06 de julio** - Se solicitó revisar revoque caído en el patio. Luego de establecer comunicación telefónica con el centro, se verifica la incidencia y se evalúa el bajo nivel de peligro sobre la integridad de los niños y personal del hogar, por lo que el personal de mantenimiento acudirá en el transcurso de la tarde para revisar el revoque y la mampostería, y así evaluar posibles soluciones para el problema.
- **07 de julio** - Solicitan reparación de cocina y repuestos de la misma. Se realiza la colocación de 3 cortinas de enrollar de pvc blanco, con sus correspondientes a accesorios en habitaciones de los chicos.
- **12 de julio** - Se coloca cortina de enrollar en primer piso.
- **14 de julio** - Se solicita reparación en baño del primer piso. Se reparó baño y se colocaron dos tapas de inodoro faltantes.
- **15 de julio** - Se colocaron cuatro perillas nuevas en la cocina.
- **16 de julio** - Se recibe pedido de cambio de puerta de operadores por cerraduras y bisagras rotas. Se colocaron pasadores para candados. El personal de mantenimiento picó el revoque flojo para evitar más caída.
- **19 de julio** - Se solicita mantenimiento por sótano inundado y baños tapados. No se puede destapar la primera cámara junto a la calle. Se realiza reclamo en Aysa. El personal de mantenimiento acudió a trabajar sobre la incidencia reportada en mail anterior. Se trabajó tratando de destapar cámara séptica pero no se consiguieron resultados positivos. Se inició trámite ante la empresa de servicio Aysa para que destape la primera cámara a la calle bajo el número de reclamo N°280133 con promesa de resolución por parte de la empresa en las próximas 24 hs.
- **21 de julio** - Se solicita mantenimiento por filtraciones y baños tapados.

- **22 de julio** - Se colocaron tres tapas ciegas tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se colocaron dos bastidores tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se adjuntan copias de los mails enviados y recibidos del personal administrativo de Aysa en la mañana de hoy para tratar de resolver lo más pronto posible la urgencia del caño roto en cámara séptica tapada en calle.
- **23 de julio** - Ante nuevo mail solicitando la resolución de la emergencia la empresa AYSA responde que el reclamo fue derivado al área técnica correspondiente. Desde nuestra instancia derivamos los pedidos y solicitamos prioridad, quedando supeditada al sector técnico.
  Por la mañana se recibe reporte en forma telefónica sobre corto en térmica del tablero. El personal de mantenimiento presente en el lugar trabajó sobre el cortocircuito por filtración de agua en sótano, se aisló y anuló esa parte del circuito y se dejaron todas las térmicas de tablero óptimas. También se hizo revisión de baños y cámara tapada a la espera de la solución del problema.
- **29 de julio** - Se reparó corto en planta alta y se devolvió servicio a oficinas. Se colocaron cuatro tubos 18w leds. Se colocaron dos tomas simples tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se colocó una tapa para doble toma tipo siglo XXI sobre bastidor. Se coloca un bastidor tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se reparó cerradura de puerta de entrada. Se reparó enrollador de cortina, se desarmó sistema y se volvió a armar. Se cambió botón y obturador de baño. Se destapó guardaganados. Se drenó el inodoro. Se repuso flor de ducha. Se controla suministro agua caliente y agua fría.
- **31 de julio** - el personal de mantenimiento responde ha llamado al teléfono de emergencias reportando cloacales saturados. No se encuentra sótano inundado y se encuentra cañería cloacal con evacuación muy lenta debido a reparación de cámara de calle en curso por parte de AYSA.
- **04 de agosto** - Se colocaron cuatro tomas simples tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se colocaron dos tapas para doble toma sobre caja de luz. Se colocaron dos bastidores tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se reparó luminaria caída. Se amuro nuevamente. Se cambia enrollador de cortina dañado por otro nuevo en persiana de habitación. Se limpian mecheros y se encienden termotanques apagados. Se dejan en operatividad.
- **05 de agosto** - Se verificó que los sistemas elementales para el funcionamiento del hogar se encuentren en funcionamiento. Se colocó obturador en depósito de inodoro. Se verifica funcionamiento de cámaras y drenaje cloacal por reparaciones realizadas por AySA que aún siguen en proceso.
- **10 de agosto** - La empresa AYSA finalizó reparación en calle de cámara rota.
- **11 de agosto** - Se acude por aviso de inodoros tapados y sótano inundado. No se encuentra ningún inodoro tapado. En el sótano se detecta una pérdida que comenzaremos a controlar y verificar para realizar su reparación. Se encuentra un desagüe de duchas obstruido, el guardaganado no es posible removerlo y dejarlo en condiciones. Se programa para el 12/08 traer materiales y herramientas necesarias para realizar la reparación sin generar rupturas mayores a las necesarias para acceder.

- **12 de agosto** - Se colocaron dos teclas siglo tipo XXI sobre caja de luz. Se colocó un bastidor tipo siglo XXI sobre caja de luz. Se colocó una tapa para 2 teclas sobre caja de luz. Se arreglaron dos tomas exteriores y dos tomas simples. Se recorre el hogar revisando posibles incidencias. Se realiza remoción de guardaganado en duchas, se destapa desagüe.
- **13 de agosto** - El personal de mantenimiento de esta Subdirección Operativa retiró ocho (8) matafuegos del hogar y los reemplazó por ocho (8) matafuegos habilitados y en condiciones óptimas para las instalaciones correspondientes.
- **17 de agosto** - Se trabajó sobre los ajustes para el buen cerramiento del portón de cocina. Se instalaron artefactos y accesorios nuevos en el sector cocina, siendo: mesada con bacha, flexibles para grifería y desagote. Operativos para su uso.
- **23 de agosto** - Se constató el buen funcionamiento de provisión de agua caliente y fría, drenajes de rejillas y del sistema eléctrico.
- **24 de agosto** - Se reparó perdida en grifería de lavadero, se realiza ajuste. Se estima recambio de la misma cuando se normalice las tareas prioritarias. Se detecta falta de suministro de agua, el mismo es por faltante de presión de calle. Se detecta el funcionamiento de la bomba elevadora, la misma había sido puesta en modo manual y se encontraba funcionando en vacío. Se puso en automático y se le volvió a solicitar al personal que ante cualquier situación reporten la incidencia para que el personal trabaje sobre los tableros eléctricos.
- **25 de agosto** - Se colocaron Tres tomas simples siglo XXI, Un bastidor siglo XXI, Una tapa para doble toma siglo XXI. Se hizo recorrido por el hogar y se encuentra todo en funcionamiento.
- **26 de agosto** - Se cambian 2 vástagos de ducha. Se verifica buen suministro de agua fría y caliente. Se verifica el funcionamiento de la bomba de agua.
- **01 de septiembre** - Se realizó limpieza de azoteas, terrazas, rejillas y sistemas pluviales. Se verifica buen funcionamiento del estado de bombas, calderas y termotanques.
- **02 de septiembre** - Se colocaron seis tubos 18wts leds y una tapa para dos teclas siglo XXI. También se hizo recorrido por el hogar, que se encontraba funcionando correctamente los sistemas de agua caliente y fría y se corroboró que los baños no están tapados.
- **03 de septiembre** - Se toman medidas para reparación de la puerta del baño del primer piso. Se verifica funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del hogar revisando la presencia óptima de todos los servicios.
- **06 de septiembre** - Se hizo el reemplazo de la puerta vieja y rota del acceso principal por una puerta nueva. Se amuró con mortero de cemento y tirafondos. Se colocaron bisagras soldadas en marco de chapa y se colgó la hoja de la puerta del baño nuevamente con bisagras nuevas. Se verificó el correcto funcionamiento del agua fría y caliente en baños de Planta Baja, primer piso y cocina. Se constató el buen funcionamiento de toda la luminaria del hogar y se cambiaron 4 tubos 18wts leds y se hizo reposición de un zócalo.

- **08 de septiembre** - Se realizó reparación del depósito del baño de la planta baja, se le colocó nuevo obturador y tapa de asiento. Se efectuó un control de iluminación constatando su funcionamiento. Se controló el correcto funcionamiento de agua fría y caliente de baños y cocina. Se realiza la verificación de rutina del funcionamiento y estado de bombas y termotanques.
- **09 de septiembre** - Se efectuó apertura de puerta principal y colocación de picaporte. Se reparó la persiana del primer piso.
- **13 de septiembre** - Se efectuó la reparación del botón de descarga del depósito de baño de la planta baja. Se verificó el correcto funcionamiento de agua fría y caliente y artefactos sanitarios.
- **14 de septiembre** - Se reemplazó el vástago de la ducha recuperando el funcionamiento de la misma. Se reparó la descarga de uno de los inodoros dejándolo en funcionamiento, se cambió obturador. Se realiza la verificación del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y proyección de trabajos a realizar.
- **17 de septiembre** - Se destapó la rejilla de la cocina. Se reparó la botonera del baño de planta baja. Se hizo un chequeo general del funcionamiento lumínico y tomas. Se colocaron 2 teclas siglo XXI, 1 tapa para una tecla siglo XXI, 1 bastidor siglo XXI. Se verifica funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques.
- **20 de septiembre** - Se reparó nuevamente botonera del depósito del baño de la planta baja. Se colocó 1 botonera de depósito de baño en la sala de operadores de la planta baja. Se cambió 1 tapa de inodoro en el baño de la sala de operadores de la planta baja. Se colocaron: 2 tapas para una tecla siglo XXI, 1 bastidor siglo XXI, 2 teclas siglo XXI. Se verifica funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques. Por la noche se recibió llamada al teléfono de emergencias solicitando reparación para una puerta rota del sector donde guardan medicación. Acude el personal de mantenimiento y deja la puerta clausurada con tornillos y se analizan los trabajos de restauración para el día siguiente.
- **21 de septiembre** - Se reparó puerta y se colocó 1 pasador con candado. Se verifica agua fría y caliente y artefactos, se chequea el correcto funcionamiento de sanitarios y termotanques.
- **22 de septiembre** - Se colocan pasadores en armario de oficina. Se cambió 1 flotante del depósito del baño de la planta baja. Se chequeó iluminación y artefactos, todo en funcionamiento. Se observa un "retroceso" de agua caliente a la fría, llegando a tanque y circuito de agua fría. Se constata funcionamiento y se detecta posible fuga en canilla mezcladora en patio. Se programa reparación de canilla y seguimiento.
- **24 de septiembre** - Se colocó 1 flor de ducha en el baño de la planta baja. Se repone mezcladora en patio. Se controla tanque cisterna y se deja en correcto funcionamiento.
- **27 de septiembre** - Se verifican artefactos sanitarios en baños y tablero de bombas. Se chequea el correcto funcionamiento de agua caliente y fría y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.

- **01 de octubre** - Se colocaron 2 hojas de ventana correspondiente al baño de la planta baja. Se reparó flotante, obturador y tapa de depósito del baño de la planta baja. Se colocó 1 tapa de inodoro en el baño de operadores de la planta baja. Se midió placa de yeso correspondiente a la pared del SUM para programar el cambio de la misma. Se chequea el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques.
- **03 de octubre** - Por la tarde se recibe llamado al número de emergencias desde el hogar solicitando refuerzo para ventana de oficina donde se guarda medicamento que tuvo un intento de forzar su apertura. Acude el personal de mantenimiento y refuerza el cerramiento con puntos de soldadura.
- **05 de octubre** - Se procedió al armado con colocación de rejas para ambas ventanas que dan al patio en el primer piso. Se reparó la puerta de entrada de la oficina. Se colocó una tapa ciega circular y se ordenó todo el cableado de la zona. Se hace revisión integral del funcionamiento eléctrico y lumínico. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques.
- **06 de octubre** - Se colocaron policarbonatos en las ventanas de la oficina y la cocina. En sala de bombas se cerró la bomba que quedó fuera de funcionamiento al encontrarse con pérdidas. Se cambió 1 flor de ducha, se colocaron 3 tapas y 1 obturador de mochila en el baño correspondiente a la planta baja. Se verifica tanque cisterna debido al corte de la red de suministro de agua, el mismo ya se encuentra normalizado. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.
- **07 de octubre** - Se corrige el caño de desagüe de lavatorio del baño de varones situado en el primer piso. Se realiza recorrido y se verifica agua fría y caliente y artefactos sanitarios en funcionamiento correcto.
- **10 de octubre** - Se recibe reporte al teléfono de emergencias desde el hogar solicitando fijación para puerta forzada de acceso a terraza desde el equipo técnico. El personal de mantenimiento presente en el hogar fija dicha puerta. Se suelda cabezal y se colocan dos pernos fijados al piso y soldados a hoja en el zócalo. Además, se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar.
- **12 de octubre** - Se colocó 1 tecla de bastidor y 1 tapa siglo XXI situado en la escalera de acceso a la terraza. Se verifica suministro de agua potable, se encuentra la llave de paso cerrada y se procede a normalizar el funcionamiento. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **13 de octubre** - Se retira placa de yeso y montante de sala de entrada para posterior cambio. Se sacan cables para rearmar y enprolijar. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **19 de octubre** - Se realiza el cambio de fuelle de uno de los inodoros y se terminó con la filtración. Se chequea el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **25 de octubre** - Se colocaron 2 proyectores led de 50 w en patio: (Uno de los reflectores se encuentra en funcionamiento y el otro se encuentra anulado el cableado y cañería. Es por ello que se toma nota de los materiales necesarios para completar su instalación

próximamente). Se realiza recorrido general chequeando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos. Se controla estado general y programación de labores a realizar.

- **27 de octubre** - Se procede a colocar un Vidrio de 73x112 en la oficina del primer piso. Se arma la estructura eléctrica para luces del patio. Se repara la cinta de una cortina en habitación. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos. Se controla estado de las instalaciones y se programan las labores a realizar.
- **28 de octubre** - Se soldó la defensa de la escalera. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos.
- **01 de noviembre** - Se verifica suministro de agua y se constata la falta de picos de canilla en el baño de planta baja. Se programa cambio de los mismos.
- **02 de noviembre** - Se cambian dos picos de canilla en el baño de la planta baja. Se realiza un cambio de fuelle de bacha. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **09 de octubre** - Se controla tanque cisterna constatando su correcto funcionamiento. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **12 de noviembre** - Se colocan: 1 marco para un doble toma siglo XXI, 1 tapa siglo XXI en el pasillo del primer piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **15 de noviembre** - Se constata el funcionamiento eléctrico y el de los tomas. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **19 de noviembre** - Se colocó 1 tapa de depósito y 1 flor de ducha en baño de la planta baja. Se colocó 1 flor de ducha en baño del 1er piso. Se verifica suministro de agua y agua fría y caliente y artefactos sanitarios en funcionamiento correcto, Iluminación funcionando correctamente.
- **24 de noviembre** - Se repara botonera de depósito de agua en baño. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios.
- **29 de noviembre** - Se corrige una filtración de caño de la calefacción que se encontraba en la pared y filtraba agua. Se realiza un relevamiento de vidrios rotos en ventanas del baño de plata baja reparadas anteriormente para posterior cambio. Se repara cortina de enrollar y se programa reparación y mantenimiento de las otras colocadas nuevas anteriormente.
- **30 de noviembre** - Se cambian: 2 tubos de 18w led. Se arregla tecla desarmada en habitación del primer piso. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.

- **01 de diciembre** - Se acude a desagotar sótano inundado por lluvias, cuando se apersona la empresa de mantenimiento, el lugar ya estaba desagotando y limpio por la colaboración del personal de limpieza del lugar. Se procede a chequear todo el lugar.
- **03 de diciembre** - Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **06 de diciembre** - Se destapó inodoro, pileta y lava manos en baño de la planta baja. Se reparó la botonera de depósito y se colocó flor de ducha en baño de la planta baja.
- **09 de diciembre** - Se repara descarga de baño. Se miden cortinas de enrollar para reparación y reemplazo. Se verifica y controla funcionamiento de termotanque y se limpia la terraza.
- **10 de diciembre** - Se destapa la cámara cloacal hasta la colectora municipal dejando todo el sistema limpio y operativo. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **13 de diciembre** - Se revisa y confirma la correcta presión de agua de entrada de calle, cuya llave de paso se encontraba cerrada y se procede a la apertura de la misma para la alimentación del tanque cisterna. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos, sanitarios y de todo el sistema hidráulico recién restaurado.
- **14 de diciembre** - El personal de mantenimiento presente en el lugar constató el correcto funcionamiento de tomas y luminarias. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **15 de diciembre** - El personal de mantenimiento presente en el hogar recorrió el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de sistema hidráulico, termos, artefactos de luz y sanitarios.
- **16 de diciembre** - Se repara la descarga del baño de planta baja. Se prueba la carga de bombas y se retiran cortinas de enrollar en el patio.
- **17 de diciembre** - Se procede a reemplazar lo siguiente: 1 tecla siglo XXI, 1 bastidor siglo XXI, 1 tapa para una tecla siglo XXI, 1 lámpara 10wts luz día King. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.
- **20 de diciembre** - Se reponen vidrios en los baños de la planta baja, sector duchas.
- **21 de diciembre** - Se repara tapa de depósito del baño de la planta baja. Se verifica agua fría, se encuentra la llave de paso cerrada. Se procede a la apertura de la llave de paso controlando el correcto abastecimiento del tanque cisterna.
- **22 de diciembre** - Se procede a cambio de mono comando en la pileta del patio. Se colocó acordeón y caño de desagüe en la pileta del patio. Se colocó 1 tubo led de 18w en baños de operadores.
- **28 de diciembre** - Se reparó la válvula de admisión del depósito del baño de la planta baja y se coloca 1 flor de ducha. Se constata el correcto funcionamiento eléctrico y uso de tomas.
- **30 de diciembre** - Se realizó el cambio de la TE del mezclador para alimentación de agua bajo mesada. Se colocó una tapa de inspección y se reparó descarga. Se cambió

obturador de depósito de baño. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.

Intervenciones realizadas:

Desde el comienzo de las acciones del personal de mantenimiento se realizaron más 310 intervenciones sobre las distintas áreas edilicias del predio. Se atendieron los núcleos sanitarios recambiando tapas de inodoros, fijando y sellando artefactos, cambiando fuelles, atendiendo cuestiones de griferías, cambiando vástagos y flexibles, flores de ducha, y se reponen griferías, con un total de 75 incidencias. Incluida la colocación de nueva mesada de acero inoxidable en cocina con grifería nueva completa, más sus desagotes.

En cuanto al sistema eléctrico, en primera instancia se procedió a la adecuación del tablero eléctrico principal recambiando componentes, equilibrando cargas de las fases y cambiando cables al diámetro reglamentario para ajustar todo a la normativa con un total de 12 intervenciones, mientras se aguarda el cambio de medidor monofásico actual, por un trifásico con la potencia adecuada para la actividad diaria del hogar.

También se procedió a las reposiciones y mantenimientos de luminarias (lámparas, plafones, luces de emergencia, reflectores, tubos) en un total de 80 oportunidades. Además de accesorios del circuito (tapas de luz, tomas, teclas, bastidores, tapas ciegas, extensiones de cable canal y cableados) en más de 65 oportunidades.

Sobre la red de agua se trabajó en 5 ocasiones recambiando llaves de paso y cañerías deterioradas. Se cambiaron flotantes y brazos articulados de la carga de agua.

Se procedió a la reparación y recambio de cerraduras, colocación de pasadores, reposición de cerrojos y candados. Encuadramiento de puertas, cadenas de ventiluces, reparación de persianas y sus accesorios, fijación de bisagras y soldado de chapones y rejas en 37 oportunidades, incluida la reposición de nueva puerta de acceso principal. Además se hizo reposición de 5 cortinas nuevas para las ventanas del hogar (sector habitaciones).

Se repusieron 7 paños de vidrio en puertas, ventanas, ventanales que se encontraban faltantes o partidos, incluidas 4 ventanas de vestuario que no tenían hojas.

Fueron atendidos los termotanques con sus respectivos mantenimientos y recambios de termocuplas, reposición y reparación de conexiones y respectivo mantenimiento en 5 oportunidades.

Se realizó la limpieza de terraza y sumideros en 2 oportunidades. Mientras se destapó la red de desagote cloacal en baños y cocina en 16 ocasiones.

En cuanto a los trabajos de albañilería se picó el revoque flojo en paredes del patio para evitar desprendimientos y accidentes. Se realizó el recambio de 8 extintores por equipos con carga y oblea correspondiente ajustados a la normativa.

Se adjunta material fotográfico para mayor comprensión.

Material Fotográfico

Intervenciones realizadas por los equipos de mantenimiento durante el año 2021.

REPOSICIONES EN NUCLEOS SANITARIOS





















DESTAPACIÓN DE REJILLAS DE BAÑO







DESTAPACIÓN DE CÁMARA SEPTICA







ABERTURAS

SOLDADURA VISAGRA PUERTA ACCESO Y CAMBIO DE CERRADURA PUERTA OFICINA



REFORZAMIENTO PUERTA OFICINAS





REPOSICIÓN DE CERRADURA





REPARACIÓN PORTÓN DE COCINA







REPARACIÓN Y RECAMBIO DE PUERTAS


















"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION DE VENTANAS Y RECAMBIO DE VIDRIOS

















DISVIAL
Quiroz
Lam INC 3+3
350x670
Casa Coca






AGUS











REPOSICIÓN DE CORTINAS DE ENRROLLAR EN DORMITORIOS


















TRABAJOS SOBRE TABLERO ELECTRICO








"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

















REPOSICIÓN DE TECLAS, TOMAS Y TAPAS DE LUZ














SE PICA REVOQUE FLOJO






ES DIFICIL VENCER A ALGUIEN QUE JAMAS SE RINDE


QUE JAMAS SE RINDE





COMIENZO DE LA REPARACION DE CAMARA POR AYSA









CONTROL Y MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUE











RECAMBIO DE EXTINTORES





COLOCACIÓN NUEVA MESADA DE COCINA











REPARACIÓN DE COCINA





REPARACIÓN FILTRACIONES EN COCINA









MANTENIMIENTO SOBRE TANQUE CISTERNA Y SISTEMA














MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA




REPARACIONES GENERALES









G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-32190496-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Jueves 8 de Septiembre de 2022

Referencia: S/Informe con material fotográfico hogar casa coca

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 50 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.08 12:59:56 -03'00'

MARIA MARTA BECERRA
Subdirector Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.08 12:59:57 -03'00'

CENTRO CAINA

En virtud de responder a la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, requiriendo información sobre el estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local durante el año 2021, se confecciona el siguiente detalle de las intervenciones realizadas por la empresa de mantenimiento que presta servicio en el centro mencionado.

Cabe destacar que luego del traspaso de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a partir del 01 de mayo de 2021, esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, en conjunto del equipo técnico: Arquitecta y Asesor en Seguridad & Higiene de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnologías y Procesos, comenzaron un recorrido por las distintas sedes a los fines de realizar un relevamiento edilicio para verificar el estado de las instalaciones y destacar las incidencias urgentes a atender

En el mes de mayo se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para contratar una empresa que preste servicio de mantenimiento edilicio integral y de emergencias 24 horas. La misma comenzó a trabajar el 01 de junio de 2021.

En primera instancia, se aseguró la puesta a punto de los servicios básicos del inmueble: suministro de luz, agua, gas, bombas elevadoras de agua a los tanques de reserva, termotanques, sistema de acondicionamiento (refrigeración/calefacción).

A continuación, se detalla los mantenimientos que se encuentran dentro de lo auditado y que fueron abordados por esta instancia en el Centro CAINA, desde la transferencia de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el año 2021:

- **21 de mayo** - Se reparó tabique de madera y techo de placa de yeso
- **22 de mayo** - Se cambiaron tubos en luminaria. Se corre luminaria de lugar por gotera
- **02 de junio** - Se comenzó a trabajar en el tablero eléctrico principal y sistemas de automáticos recambiando capacitores y flotantes. Se reinstaló la bomba elevadora de agua a los tanques reparada y se dejó operativa. Se retiró 2da bomba para reparación
- **11 de junio** - Acudió la empresa de mantenimiento y trabajó sobre la filtración de bomba de subida. Se reparó perdida en grifería de cocina.
- **17 de junio** - Se realizó el cambio de cerradura en acceso principal y puerta de pasillo. Se colocaron dos cerraduras saneadas y nuevas. Se dejaron ambos accesos en forma operativa
- **23 de junio** - Se realizó el cambio de las cerraduras solicitadas. Se repuso una barra antipánico y una cerradura de seguridad. Ambas quedaron en forma operativa y se entregaron las llaves nuevas a los responsables del centro
- **24 de junio** - Se colocó nueva termocupla al horno que no funcionaba y se dejó el artefacto en forma operativa

- **27 de junio** - Se reportó al teléfono de emergencias una rotura en la conexión de los termotanques con pérdida de agua. El personal de mantenimiento acudió a resolver la emergencia
- **28 de junio** - Se colocó nueva cerradura en la puerta de acceso al nicho de los termotanques para evitar el acceso
- **05 de julio** - El personal de mantenimiento trabajó en el reemplazo de las conexiones rotas en el termotanque afectado por incidente detallado en punto anterior. Se cambió buje y tuerca de termotanque y se verificó presión de trabajo y de termostato. Se dejó al sistema en forma operativa
- **07 de julio** - Se coloca la 2da bomba trifásica reparada para reforzar el sistema de bombeo en tanques de reserva de agua. Se deja el sistema de elevación de agua de forma operativa. Se coloca cerradura nueva en otra puerta junto a sala de bombas. Se entregan llaves de ambas cerraduras a los responsables del lugar. Se cambiaron dos tomacorrientes en caja de luz
- **08 de julio** - El personal de mantenimiento recambió la termocupla ya reemplazada una vez del horno y verificó que quede operativo
- **09 de julio** - Se realizó limpieza y purgado de cada radiador. Se cambiaron seis grifos dañados en los radiadores, y se realizó un servicio completo de mantenimiento dejando al sistema en óptimas condiciones de funcionamiento
- **13 de julio** - Se limpian rejillas sobre los desagües de terraza. Se cambia fuelle de inodoro. Se coloca tapa de inodoro faltante. Se colocaron cuatro artefactos estancos para 2 tubos led de 18w con sus correspondientes tubos. Se colocaron siete artefactos 60x60 tipo led para embutir
- **14 de julio** - Se recibió reporte al teléfono de emergencias sobre el disparo de alarma de un detector de gas y monóxido de carbono en la cocina. Acudió el personal de mantenimiento y luego de verificar que no existiera riesgo para la gente del centro, procedió a revisar el artefacto. Se informa que el desperfecto será controlado para determinar el inconveniente y trabajar en su reparación (posible alarma por falta de pilas)
- **15 de julio** - Se colocaron tres artefactos nuevos de 45wts de 60x60 tipo led aplique embutido
- **16 de julio** - Se realiza la revisión sobre cañería de gas y la combustión de la cocina para descartar posibles causas de la activación de la alarma. La alarma no ha vuelto a activarse. El personal de mantenimiento continuó con las reparaciones en cocina regulando llamas y limpiando rovinetes. Se realiza la revisión sobre cañería de gas y la combustión de la cocina para descartar posibles causas de la activación de la alarma. La alarma no ha vuelto a activarse
- **19 de julio** - Se trabajó en la colocación de diez nuevos artefactos tipo led para embutir de 60 x 60 de 48w. También se cambiaron dos plafones para tubos estancos de 18w con sus respectivos tubos
- **20 de julio** - Se colocaron dos artefactos nuevos para dos tubos led de 18wts con sus correspondientes tubos

- **22 de julio** - Se realizó un control de mantenimiento a todos los dispositivos de agua caliente y calderas del centro en forma preventiva. Se revisó el Detector de monóxido y no se encontró novedad de alarma
- **23 de julio** - El personal de mantenimiento continuó con las reparaciones en cocina regulando llamas y limpiando rovinetes
- **28 de julio** - Se trabajó sobre el circuito de radiadores que presentaba dificultades en su funcionamiento. Se purgaron individualmente y luego de la puesta en marcha se controló temperatura. Se dejó todo el sistema en óptimo funcionamiento. También se verificó funcionamiento de todo el sistema hidráulico y el servicio en general
- **02 de agosto** - Se cambió una luminaria de dos tubos por una nueva de tubos de 18w led.
- **04 de agosto** - Se controla funcionamiento de calderas y radiadores. Se controla funcionamiento de termotanques. Se verifica suministros correctos y el estado óptimo de los servicios
- **12 de agosto** - Se realiza recorrida, se verifica suministro de agua caliente y fría en todo el centro. Se verifica funcionamiento de calderas y su impacto en radiadores. Se pone en funcionamiento la bomba 2 de relevo en sistema de elevación de agua y se controla el funcionamiento de componentes del sistema de tablero
- **13 de agosto** - El personal de mantenimiento de esta Subdo retiró cinco (5) matafuegos del centro, sito en Balcarce 1252 y los reemplazó por cuatro (4) matafuegos habilitados y en condiciones óptimas para las instalaciones correspondientes
- **18 de agosto** - Se verificó temperatura de termotanques. En caldera se regula presión de agua, se probó el funcionamiento óptimo del detector de monóxido
- **31 de agosto** - Se colocaron: cuatro Artefactos de 60x60, led de 48 W, tres Artefactos de dos tubos de 18wts. Se verifica suministro de agua fría y caliente, se verifica el óptimo funcionamiento de calderas. Se realiza recorrida verificando el funcionamiento de todos los servicios
- **01 de septiembre** - Se verifica para realizar el cambio de cámara, añadiendo un caño conector que desemboque en el cloacal. Se realizó limpieza de azoteas, terrazas, rejillas y sistemas pluviales. Se verifica funcionamiento y estado de bombas, calderas y termotanques
- **14 de septiembre** - Se realiza el alternado de bombas. Se enciende la caldera para probar, observar y controlar su correcto funcionamiento. Se regula la presión de agua en todo el lugar. Se realiza la verificación del funcionamiento y estado de bombas y termotanques. Se realiza recorrida del lugar para control del estado general y programación de trabajos a realizar
- **16 de septiembre** - Se chequea el cableado aéreo del lugar controlando que no representa ningún contratiempo eléctrico debido a la preocupación del personal del centro por un posible corto en cables. Se realiza la verificación del funcionamiento y estado de bombas y termotanques

- **21 de septiembre** - Se chequeó y constató el funcionamiento de la bomba de agua. Se verifica agua fría y caliente y artefactos, se chequea el correcto funcionamiento de sanitarios y termotanques
- **29 de septiembre** - Se colocaron 7 artefactos LED de 60x60. Se colocó 1 tapa bastidor y punto en el ante baño del comedor. Se chequea el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques
- **05 de octubre** - Se colocaron 7 tapas marcos para doble toma siglo XXI
- **07 de octubre** – Siendo las 14hs se recibe reporte al teléfono de emergencias por caldera apagada en el hogar por corte de gas. Acude el personal de mantenimiento y encuentra la llave de paso en calle cerrada. Luego se procede a encender el termotanque y la caldera. Se coloca empalizada provisoria por faltantes de tapas de gabinete de gas para evitar que se reitere el corte de llave de paso desde la calle. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y calderas
- **19 de octubre** - Se realiza provisión y colocación de nueva cerradura correspondiente a oficina del lado convivencial reemplazando la que se encontraba sin funcionar. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos
- **20 de octubre** - Se realiza provisión y colocación de nueva cerradura en habitaciones. Además, se realizó el cambio y colocación de nuevo cerrojo (pasador con llave) correspondiente en la puerta de cocina. Se verifica el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos
- **26 de octubre** - Se repara con placa de yeso el techo de la sala de aislamiento. Se realiza el cambio de goma en fuelle del inodoro del baño de niñas. Se verifica el correcto funcionamiento de las bombas. Se realiza recorrido general chequeando agua fría y caliente, termos, artefactos sanitarios y lumínicos
- **29 de octubre** - Se procede al corte de pasto y poda de árboles en el predio. Se verifica bomba de agua, agua fría y caliente, artefactos sanitarios, calderas e iluminación
- **08 de noviembre** - Se verifica el correcto funcionamiento de bombas. Se hace recorrido por el centro y se cambian 3- teclas siglo XXI, 1-tapa para dos teclas
- **10 de noviembre** - Se cambió nuevo fuelle de inodoro. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento del agua fría y caliente, termos, artefactos y sanitarios
- **16 de noviembre** - Se coloca 1 tapa de inodoro. Se verifica el funcionamiento de las bombas y se controla el sensor de gases de la cocina. Se encintaron los cables de luz de emergencia y se colocaron dentro de la mampostería
- **26 de noviembre** - Se colocó: 1 Llave punto siglo XXI en baños hombre, 1 Tapa ciega siglo XXI en comedor. Se arregla la descarga de mochila en el baño de mujeres. Se chequea tablero de bombas encontrándose en correcto funcionamiento
- **30 de noviembre** - Se vacía tanque cisterna para reparación. Se ajustan y se sellan dos tanques. Se utilizaron: 1/4 de parces, 1 Sella rosca. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios. Se barre y

limpia la zona de azotea. Se controla el estado de las instalaciones y se programan las labores a realizar.

- **10 de diciembre** - Se cambiaron teclas de luz en habitación de varones, baño de hombres y baños de mujeres. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios
- **13 de diciembre** - Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios
- **21 de diciembre** - Se arregla tapa de cable canal y se refuerza con tornillos. Se colocan: 2 tapa ciega siglo XXI, 2 tornillos Ø 8
- **27 de diciembre** - Se cambiaron y colocaron 2 macroled en comedor. Se fijan los chapones en el patio. Se cambió 1 fuelle de inodoro en baño de mujeres de aislamiento. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios
- **30 de diciembre** - se recibe llamada desde el centro al número de emergencia por perdida en sistema de tanques. Acude el personal de mantenimiento encontrando el brazo estriado del flotante roto, se saca para reparar y se deja una solución provisoria
- **31 de diciembre** - Se coloca nuevo brazo estriado en el flotante de tanque principal de agua y se deja en óptimo funcionamiento

Intervenciones realizadas:

Desde el comienzo de las acciones del personal de mantenimiento se realizaron más 100 intervenciones sobre las distintas áreas edilicias del predio. Se atendieron los núcleos sanitarios recambiando tapas de inodoros, cambiando fuelles, atendiendo cuestiones de griferías, cambiando vástagos y flexibles. En cuanto al sistema eléctrico se realizó la reposición de más de 50 unidades, más un mantenimiento correctivo general en luminarias. Se dio reposición y mantenimiento de accesorios del circuito (tapas de luz, tomas, teclas, bastidores, tapas ciegas, extensiones de cable canal y cableados en más de 20 oportunidades. Se atendió al sistema de calefacción por caldera y radiantes en más de 10 oportunidades, levantando cada radiante del sistema para su limpieza y purgado, revisando la parte electrónica de la caldera y controlando la operatividad del sistema para una óptima condición climática en el edificio.

Sobre la red de agua se trabajó en 17 ocaciones readecuando el tablero para su operatividad plena con cambio de componentes y cableado necesario. Se cambiaron flotantes y brazos articulados de carga. Se retiraron y bobinaron a nuevo las dos bombas del sistema para trabajar una en condición diaria y otra en condición de relevo, alternado cada mes.

Se atendió la reparación y el recambio de cerraduras, reposición de cerrojos y candados, encuadramiento de puertas, fijación de bisagras y soldado de chapones en 14 oportunidades.

Fueron atendidos los termotanques con sus respectivos mantenimientos y recambios de termocuplas, reposición y reparación de conexiones y respectiva limpieza de quemadores en 8 oportunidades.

Se revisó y se recambiaron partes de cañería de gas en 8 oportunidades por posibles pérdidas, incluida la protección y colocación de reja sobre medidor para evitar manipulación de llaves en calle.

Se realizó la limpieza de terraza y sumideros retirando la tierra y basura proveniente de las descargas de la autopista en 4 oportunidades. Mientras que se hizo destapación de red de desagote cloacal en baños y cocina.


Se realizaron 2 podas de los árboles del predio durante el año, corte de pasto en huerta y la limpieza y retiro de los residuos generados por esta actividad en los correspondientes volquetes.

Se adjunta material fotográfico para mayor comprensión.

Material Fotográfico


Intervenciones realizadas por los equipos de mantenimiento durante el año 2021.

REPARACION DE TABIQUE DIVISORIO - PROTOCOLO COVID-19





ADECUACION DE TABLERO DE BOMBAS Y REPARACION DE BOMBAS








MANTENIMIENTO SOBRE TABLERO DE TRANSFERENCIA, ROTACION DE BOMBAS Y CONTROL




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION Y RECAMBIO DE CERRADURAS Y HERRAJES












"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE HORNALLAS Y HORNO DE COCINA FUERA DE USO







REPARACION EMERGENCIA DE TERMOTANQUE Y CERRADURA DE SALA TERMOS



CONTROL DE ALARMA DE MONÓXIDO, CALDERAS Y TERMOTANQUE





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE CALEFACCION





CONTROL DE CALEFACCION








TRABAJOS SOBRE TANQUES DE RESERVA DE AGUA







REPOSICION DE LUMINARIAS EN TODO EL CENTRO







REPOSICION DE LUMINARIAS EN TODO EL CENTRO



REPOSICION DE LUMINARIAS EN TODO EL CENTRO




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE LUMINARIAS EN TODO EL CENTRO











"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPOSICION DE TOMAS, TECLAS Y MODULOS













"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION DE SANITARIOS Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE INODORO












LIMPIEZA DESAGOTES DE TERRAZA











LIMPIEZA DE DESAGUES













REPARACIONES EN CIELO RASO






CERRAMIENTO PROVISORIO NICHO CON MEDIDOR DE GAS




"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PODA DEL PREDIO



REPOSICION DE EXTINTORES RECARGADOS



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-31552626-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 2 de Septiembre de 2022

Referencia: S/Informe con material fotográfico CAINA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.02 19:15:34 -03'00'

MARIA MARTA BECERRA
Subdirector Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.02 19:15:35 -03'00'

CENTRO LA BOQUITA

En virtud de dar respuesta a la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, requiriendo información sobre el estado de situación edilicia de los hogares propios del estado local durante el año 2021, se confecciona el siguiente detalle de las intervenciones realizadas por la empresa de mantenimiento que presta servicio en el centro mencionado.

Cabe destacar que luego del traspaso de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a partir del 01 de mayo de 2021, esta Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control Obra, en conjunto del equipo técnico: Arquitecta y Asesor en Seguridad & Higiene de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnologías y Procesos, comenzaron un recorrido por las distintas sedes a los fines de realizar un relevamiento edilicio para verificar el estado de las instalaciones y destacar las incidencias urgentes a atender

En el mes de mayo se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para contratar una empresa que preste servicio de mantenimiento edilicio integral y de emergencias 24 horas. La misma comenzó a trabajar el 01 de junio de 2021.

En primera instancia, se aseguró la puesta a punto de los servicios básicos del inmueble: suministro de luz, agua, gas, bombas elevadoras de agua a los tanques de reserva, termotanques, sistema de acondicionamiento (refrigeración/calefacción).

A continuación, se detalla los mantenimientos que se encuentran dentro de lo auditado y que fueron abordados por esta instancia en el Centro La Boquita, desde la transferencia de los hogares y paradores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el año 2021:

- **11 de junio** - Se reporta puerta con bisagra rota. Acude el personal de mantenimiento y suelda bisagra.
- **14 de junio** - Se recompone amoladora en virtud de la limpieza interna y cambio de carbones. Se fabrica pala y artillero y se restaura parrilla que se construyó con materiales reciclados
- **18 de junio** - Se repara y limpia ventilador de pie. Y se subsana módulo toma corriente. Se refuerza rejilla 20x20 del desagüe pluvial del patio
- **21 de junio** - Se restaura con masilla epoxi sopapa y caño de desagüe de pileta. Se limpian las puertas de los baños: lijado y pintado. Falta otra mano de pintura.
- **24 de junio** - Se coloca un espejo en baño. Se cambian las tablas de algunos inodoros. Se fábrica perchero con material reciclado para la sala de cocina
- **28 de junio** - Se limpian las piletas de patio de las duchas por obstrucción de desechos de jabón. Se realiza pasamano en escalera
- **30 de junio** - Se repara cerradura de ingreso al centro. También se restauran dos mesas que tenían sus patas deterioradas. Se suplementa con madera de reciclaje.

- **02 de julio** - Se repara puerta de horno de cocina industrial y se confeccionan estanterías debajo de las mesadas de cocina para poner elementos. Se repone sopapa de mochila de inodoro y se limpia rejilla de desagüe de baño
- **06 de julio** - Se revisa desperfecto eléctrico en tablero, originado al prender los equipos de aire acondicionado, se solicita al personal de mantenimiento asistir a tal incidencia. Se hace limpieza de sifón en las bachas de cocina
- **07 de julio** - se recibió reporte de manera telefónica sobre una cerradura rota. Se cambió la cerradura y se dejó la puerta en forma operativa
- **08 de julio** – Se confecciona protector para los conductos de gas de los equipos de aire acondicionado del patio, para evitar que se rompan cuando los chicos juegan a la pelota. Se recibe la donación de un metegol y se arma en conjunto con los jóvenes del centro. Se repara expendedor de alcohol que se encuentra al ingreso del establecimiento
- **12 de julio** – Se reparan sillas de madera. Se limpian las piletas de patio de duchas, y se colocan dos nuevas rejillas de 20x20 y una de 10x10. Se reemplazan tubos de luz en sala de computación y juegoteca, baños de chicos y baño de operadores.
- **13 de julio** - Se informa de una filtración sobre medianera que estaría provocando humedad sobre pared del dormitorio del vecino. Acude el personal de mantenimiento para una visita técnica. Se impermeabilizará la parte del techo implicada y se observaran los resultados
- **16 de julio** - Se reemplaza cerradura de la puerta de juegoteca. Se finalizan los trabajos de pintura en las dos puertas del baño de la planta baja sector chicos
- **26 de julio** - Se reporta filtración de agua de lluvia, generado por mampostería del cielorraso caída en el sector de depósito de almacén. La filtración cae sobre la luminaria. Con peligro de cortocircuito.
- **30 de julio** - Se reporta aire acondicionado sin funcionar, se realiza limpieza de filtros
- **02 de agosto** - el personal de mantenimiento acompañó al asesor electrotécnico de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnología y Procesos Gerardo Rodríguez durante el relevamiento realizado al tendido eléctrico de la sede.
  Se cambió un disyuntor de 25A, se corrigió disposición de cables en tablero principal y se retiraron cables en mal estado
- **06 de agosto** - Se terminaron de pintar las puertas del baño del primer piso de los chicos con sintético gris. Se cambian tubos fluorescentes en el comedor, baño y pasillo del primer piso. Se reparó flor de ducha del baño de los chicos de la planta baja
- **13 de agosto** - Se cambió rejilla de desagüe pluvial en el patio. Se reparó seguro de ventana, con soldadura en bronce. Se arregló flor de ducha en núcleo sanitarios
- **17 de agosto** - Se instaló nueva luminaria de dos tubos led de 18w. Además, se repusieron seis tubos en luminarias y se reparó un tomacorriente doble
- **19 de agosto** - Se cambiaron cuatro tomas simple siglo XXI sobre caja de luz. Se colocaron dos bastidores siglo XXI sobre caja de luz. Se colocaron dos tapas para doble toma siglo XXI sobre caja de luz. Se ajusta mochila del inodoro primer piso. Se hacen reparaciones en sócalos de luz para pasarlos a Led, en sala de juegos y comedor. Se hace un control y cambio de módulo en cocina y baño de operadores

- **20 de agosto** - Se repara depósito de agua de inodoro del baño de chicos. Se reparó heladera que tenía las bisagras deterioradas. Se colocaron nuevas bisagras
- **23 de agosto** - Se cambia un módulo de toma corriente del comedor. Se repara expendedor de alcohol del ingreso a la institución. Se canalizan cables de datos que estaban suspendidos a media altura en el corredor sobre salida de emergencia
- **31 de agosto** - Se colocaron: dos tomas simples siglo XXI, un bastidor siglo XXI, una tapa para doble toma siglo XXI. Se verifica suministro de agua fría y caliente, se realiza recorrida verificando el funcionamiento normal de todos los servicios
- **01 de septiembre** - Se realizó limpieza de las azoteas, rejillas y sistemas pluviales. Se verifica funcionamiento y estado de bombas, calderas y termotanques
- **08 de septiembre** - Se instala nueva tapa para rejilla. Se verifica el funcionamiento en los baños y de todos los artefactos. Más corroboración de rutina en el funcionamiento de bombas y termotanques, estando operativos
- **10 de septiembre** - Se reparó bisagra de la puerta de cocina
- **17 de septiembre** - Se remplaza la llave de paso que alimenta el agua caliente en el comedor. Se verifica el buen funcionamiento del agua fría y caliente, artefactos sanitarios y termotanques
- **24 de septiembre** – Se inician los trabajos para la puesta a punto de las paredes del sector ropería, preparación de pared y primera mano de pintura
- **29 de septiembre** - Se finalizan los trabajos de pintura en sector ropería, el cual funcionará como oficina de administración
- **15 de octubre** - Se constata el funcionamiento integral de la luminaria y todos los componentes eléctricos. Se verifica el correcto funcionamiento de agua caliente y fría, sanitarios y termotanques
- **21 de octubre** - Se hace el recambio de una cerradura rota en la puerta del depósito almacén. Se restauran las puertas del locker de ropería, pintándolas con dos manos de sintético 2 en 1. Se repara escalera larga que estaba quebrada. Se realizan trabajos de enduido y lijado en paredes y techo para preparar nueva oficina. Se prosigue con pintura. Se realiza nueva instalación eléctrica independiente, que alimentará a las computadoras de la nueva oficina. Se pintan las carpinterías de dicha oficina
- **26 de octubre** - Se repara perdida de un mingitorio. Se reemplaza una tecla por un toma corriente en el bastidor del comedor y se amura un ventilador chico para que rote el aire
- **28 de octubre** - Se limpia sumidero secundario del baño de operadores de abajo y se coloca rejilla faltante
- **01 de noviembre** - Se repara puerta de armario y se agrega un ojal para cerramiento con candado. Se repara cajón de mueble de ropería encolados y atornillado
- **03 de noviembre** - Se restauró un ventilador de techo que no funcionaba y se dejó funcionando en la nueva oficina. Se reparó el plafón del baño de oficina de personal. Se cambiaron zócalos y dos tubos led. Se colocaron tapas ciegas en cajas de luz de pasillo y

sobre puerta de ingreso. Se canalizaron cables sueltos en el altillo y pasillo del primer piso, sobre el ventilador de pared.

- **08 de noviembre** - Se trabaja sobre filtraciones en el techo del pañol. Se aplicó membrana liquida con vendas
- **09 de noviembre** - Se cambiaron 3 tubos LED y un foco LED en el pasillo de oficina y en el patio. Se preparó el baño de duchas para pintar. Se quitaron los hongos con lavandina y se lijaron las paredes
- **11 de noviembre** - Se trabajó sobre mueble de ropería. Se encola el cajón y se fija con clavos
- **30 de noviembre** – Al no poder ingresar al centro por un caso positivo de covid-19, se realizó la entrega de los siguientes materiales: 2 bolsas de arena. Parces de cuarto, 4 Flores de ducha, 5 Lijas
- **01 de diciembre** - Se repara las duchas con flores nuevas. Se repararon los mingitorios, con masilla Epoxi. Se aplicó masilla en los conductos de abastecimiento de agua
- **06 de diciembre** - Se coloca depósito para colgar, para la descarga del inodoro, marca ideal de 10lts y se fija el asiento de inodoro con tornillos. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios
- **13 de diciembre** - Se realizan trabajos de albañilería en pared con enduído en oficina y hall de entrada que da oficina
- **15 de diciembre** - Se realizó la fijación y puesta en funcionamiento de dos mono comando de las griferías de cocina
- **20 de diciembre** - Se repararon rejillas de baño de operadores y se colocaron tapas ciegas, amurándolas con concreto.
  Se completó con material concreto las partes de cerámicas rotas del baño de duchas de los chicos
- **23 de diciembre** - Se cambió toma corriente en cocina. Se recorre el establecimiento constatando el correcto funcionamiento de termos, artefactos y sanitarios.

<u>Intervenciones realizadas:</u>

Desde el comienzo de las acciones del personal de mantenimiento se llevaron a cabo varias intervenciones sobre las distintas áreas edilicias del predio. Se atendieron más de 35 incidencias sobre los núcleos sanitarios entre las cuáles se observa: recambio de tapas de inodoros, fijación y sellado de artefactos, reparaciones de griferías, cambio de vástagos, flexibles, flores de ducha y depósitos/mochilas de descarga.

En cuanto al sistema eléctrico se realizó la readecuación de circuitos existentes y tablero, mientras se tramita un nuevo medidor para el centro acorde a la potencia necesaria para el consumo diario, bajo EX-2022-06058688-GCABA-DGLTACDN. Se realizó el mantenimiento correctivo de luminarias (tubos, lámparas, led, reflectores, luces de emergencia) en un total de 40 oportunidades. De igual forma, sobre los accesorios del circuito (tapas de luz, tomas, teclas, bastidores, tapas ciegas, extensiones de cable canal y cableados) en más de 21 oportunidades.

Se llevó a cabo la reparación y el recambio de cerraduras, colocación de pasadores, reposición de cerrojos y candados, encuadramiento de puertas, fijación de bisagras en más de 14 oportunidades. Se reforzó y repuso caños faltantes en la baranda de la escalera.

Fueron atendidos los termotanques con sus respectivos mantenimientos y recambios de termocuplas, reposición y reparación de conexiones y respectiva limpieza de quemadores en 3 oportunidades.

Se efectuaron servicios de limpieza de filtros en los equipos de aire acondicionado.

Se realizaron trabajos de pintura y albañilería en 14 solicitudes, para armado de oficinas nuevas y puesta a punto de diversos sectores.

Se destaparon y limpiaron desagotes de terraza y sumideros. Se impermeabilizó canaletas para evitar filtraciones.

Se adjunta material fotográfico para mayor comprensión.

Material Fotográfico

Intervenciones realizadas por los equipos de mantenimiento durante el año 2021.

REPARACION DE PUERTA



PROVISION DE CERRADURA NUEVA





ARMADO DE JUEGO METEGOL



PROTECCIONES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



PROTECCIONES AIRES ACONDICIONADO





REPARACION DESCARGA BACHA COCINA



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION GRIFERÍA EN BACHA DE COCINA



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACIONES DE ARTEFCATOS



REPOSICION DE REJILLAS PISO



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACION DESCARGA PILETA PATIO



TRABAJOS EN NÚCLEOS SANITARIOS











PRINGLES



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



REPOSICION FLORES DE DUCHA





RECAMBIO OBTURADOR DE DEPÓSITO







REPOSICION TAPAS DE ASIENTO



TRABAJOS DE HERRERIA





TRABAJOS DE HERRERIA









REPARACION DISPENSER DE ALCOHOL



READECUACIÓN TENDIDO ELECTRICO EN TABLERO PRINCIPAL








PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS LUCES DE EMERGENCIA



REPARACION TECLAS





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

RECAMBIO LUMINARIAS










RECAMBIO LUMINARIAS











COLOCACION REJILLA DE VENTILACION





RECAMBIO DE REJILLA PISO





"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS DE PINTURA



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJO DE PINTURA



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS DE PINTURA





REPARACIONES GENERALES



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

REPARACIONES DE MOBILIARIO







REPARACION DE ESCALERA



IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA



"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO









G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-31556172-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 2 de Septiembre de 2022

Referencia: S/Informe Centro La Boquita

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.02 22:25:02 -03'00'

MARIA MARTA BECERRA
Subdirector Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.02 22:25:03 -03'00'

De acuerdo con lo solicitado mediante NO-2022-28025921-GCABA-DGLTACDN, con relación al estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los hogares propios del estado local, la Subdirección Operativa de Tecnología y Procesos informa lo siguiente:

En el relevamiento realizado se estableció un análisis de la situación actual de la infraestructura tecnológica y de conectividad en los hogares, dada la necesidad de optimizar el funcionamiento de los equipos tecnológicos existentes y resguardo de la información.

Con respecto a las observaciones realizadas, se pudo analizar que la mayoría de los hogares cuentan con una infraestructura tecnológica de Hardware desactualizada, ocasionando un desempeño de nivel “muy bajo” para las tareas ejercidas.

Para subsanar este inconveniente, la Subdirección Operativa de Tecnología y Procesos de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se encuentra realizando mantenimientos, a fin tratar de mejorar el rendimiento de estos, hasta que se concrete su reemplazo.

De igual manera, se observó que los equipos no se encuentran dentro del Dominio GCBA; ingresando a los puestos de trabajo con credenciales genéricas, ocasionando faltas de seguridad con respecto a las entradas y salidas de la información, así como también, la imposibilidad de tener un control de acceso y auditoria.

Otro punto importante al incorporar los puestos al Dominio GCBA, es mejorar la integridad de la información, mejorando los controles de accesos y autorización por usuario, de los archivos que se encontrarán alojados en el file Server CDNNYA.

En cuanto a la protección de virus, cada puesto de trabajo cuenta con el antivirus corporativo GCBA “SOPHOS” actualizado.

Pasando a la conectividad, se pudo observar que todos los hogares cuentan con una red tipo estrella, con equipos y rack provistos por la Agencia de Sistemas de información.

TIPO DE CONECTIVIDAD

Domicilio	Proveedor	Ancho de Banda	Rango IP
CAINA (Dirección: Balcarce 1252)	TASA	50 Mbps	172.29.159.0/24 172.31.170.0/24 DGNYA
HOGAR CURAPALIGUE (Dirección: Curapaligue 571 - Flores)	TASA	50 Mbps	172.29.242.0/24 172.31.165.0/24 DGNYA
HOGAR AVELINO (Dirección: Avelino Diaz 1925 – Parque Chacabuco)	FIBERCORP	50 / 5 Mbps	172.31.114.0/24 172.31.164.0/24 DGNYA
HOGAR CASA COCA (Dirección: Cochabamba 3565 - BOEDO)	FIBERCORP	50 / 5 Mbps	192.168.1.1 Fibercorp

HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL VALLE (Dirección: Donato Alvarez 550 - Flores)	TASA	50 Mbps	172.29.93.0/24 172.31.166.0/24 DGNYA
HOGAR LA BOQUITA (Dirección: Caseros 805 esquina Piedras)	TASA	50 Mbps	172.29.248.0/24 172.31.171.0/24 DGNYA
HOGAR VALLECITO (Dirección: Ravignani 1578 - Palermo)	FIBERCORP	50 / 5 Mbps	172.31.140.0/24 172.31.168.0/24 DGNYA

En cuanto a la conectividad inalámbrica, la mayoría de los hogares, cuenta con routers hogareños a excepción del Hogar Avelino, que por diversas dificultades en la red inalámbrica se gestionó la adquisición de equipos AP administrados por la Agencia de Sistemas de Información.

CONCLUSIONES

En relación con la tecnología de hardware en los hogares, se está trabajando en el proyecto de formulación presupuestaria 2023 para incluir el recambio tecnológico del parque informático, ya que la mayoría poseen equipos de información desactualizados.

Una vez realizado el recambio tecnológico y referente a la integridad, confiabilidad y confidencialidad, se configurará cada puesto de trabajo al dominio GCBA, y se realizará la migración de la información al file server CDNNYA.

Actualmente debido a los inconvenientes de hardware, no es posible pasar los mismos al dominio GCBA.

Siguiendo con la integridad de la información, los usuarios almacenan la información de forma local o en la nube (Google Drive), dando como resultado falta de confiabilidad y control de backups.

Por último, considerando que la mayoría de los hogares cuentan con routers inalámbricos hogareños, se está trabajando en el proyecto de formulación presupuestaria 2023 para el reemplazo de estos, por APs administrados por la Agencia de Sistemas de Información (ASI).

Cabe aclarar que este año se pudo concretar la instalación de 2 (dos) Access Point administrados por la ASI, en el hogar Avelino ubicado en Avelino Diaz 1925, ya que venían reportando muchas dificultades con la red wifi.

Esto se debe a que los routers hogareños no soportan muchas conexiones en simultáneo, ocasionando caídas en la red inalámbrica.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-32395155-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 9 de Septiembre de 2022

Referencia: S/ Estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.09 15:11:47 -03'00'

RICARDO JOSE VALDEZ
Subdirector Operativo de Tecnología y Procesos
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.09.09 15:11:48 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-29881116-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 19 de Agosto de 2022

Referencia: Notificación cursada a este Consejo por Legislatura

En respuesta a: NO-2022-28731314-GCABA-DGLTACDN

A: Fernando Forero (DGLTACDN),

Con Copia A: ALBERTO HORACIO WALDMAN (DGLTACDN),

De mi mayor consideración:

En virtud de la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022, en la que se pide a esta instancia se exprese respecto al punto 14, el que se describe a continuación:

"Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021."

Se adjunta al presente actuado, el presupuesto extraordinario destinado exclusivamente para afrontar gastos por COVID-19.

Por otro lado, cabe destacar que, tanto los hogares propios como conveniados, han sido traspasados desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a este organismo a partir del mes de mayo de 2021.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.19 16:37:03 -03'00'

NICOLAS ALEJANDRO ORTEGA
Director Operativo
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.08.19 16:37:04 -03'00'

Programa	Actividad	Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Partida Subparcial	Ubicación Geográfica	Vigente	Definitivo	Devengado	Pagado
7	110.114	2	1	1	0	3	$ 415.247,00	$ 415.246,01	$ 415.246,01	$ 415.246,01
7	110.114	2	9	9	0	1	$ 27.075,00	$ 27.075,00	$ 27.075,00	$ 27.075,00
7	110.114	2	9	9	0	3	$ -	$ -	$ -	$ -
7	110.114	3	2	2	0	3	$ 216.000,00	$ 216.000,00	$ 216.000,00	$ 216.000,00
7	110.114	3	3	1	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -
7	110.114	3	3	5	0	1	$ 25.500,00	$ 25.500,00	$ 25.500,00	$ 25.500,00
7	110.114	3	3	5	0	3	$ 788.500,00	$ 788.500,00	$ 788.500,00	$ 788.500,00
7	110.114	3	3	9	0	3	$ -	$ -	$ -	$ -
7	110.114	3	5	1	0	3	$ 336.249,00	$ 336.248,01	$ 336.248,01	$ 336.248,01
7	110.114	3	5	2	0	3	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00
7	110.114	3	9	2	0	3	$ 1.935.000,00	$ 1.935.000,00	$ 1.935.000,00	$ 1.935.000,00
7	110.114	5	1	7	28	3	$ 19.121.329,00	$ 19.121.329,00	$ 19.121.329,00	$ 19.121.329,00
Total:							**$ 22.924.900,00**	**$ 22.924.898,02**	**$ 22.924.898,02**	**$ 22.924.898,02**

Programa	Actividad	Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Partida Subparcial	Ubicación Geográfica	Vigente	Definitivo	Devengado	Pagado
7	110.114	2	1	1	0	3	$ 415.247,00	$ 415.246,01	$ 415.246,01	$ 415.246,01
7	110.114	2	9	9	0	1	$ 27.075,00	$ 27.075,00	$ 27.075,00	$ 27.075,00
7	110.114	2	9	9	0	3	$ -	$ -	$ -	$ -
7	110.114	3	2	2	0	3	$ 216.000,00	$ 216.000,00	$ 216.000,00	$ 216.000,00
7	110.114	3	3	1	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -
7	110.114	3	3	5	0	1	$ 25.500,00	$ 25.500,00	$ 25.500,00	$ 25.500,00
7	110.114	3	3	5	0	3	$ 788.500,00	$ 788.500,00	$ 788.500,00	$ 788.500,00
7	110.114	3	3	9	0	3	$ -	$ -	$ -	$ -
7	110.114	3	5	1	0	3	$ 336.249,00	$ 336.248,01	$ 336.248,01	$ 336.248,01
7	110.114	3	5	2	0	3	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00
7	110.114	3	9	2	0	3	$ 1.935.000,00	$ 1.935.000,00	$ 1.935.000,00	$ 1.935.000,00
7	110.114	5	1	7	28	3	$ 19.121.329,00	$ 19.121.329,00	$ 19.121.329,00	$ 19.121.329,00
Total:							**$ 22.924.900,00**	**$ 22.924.898,02**	**$ 22.924.898,02**	**$ 22.924.898,02**

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-48296992-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 30 de Diciembre de 2022

Referencia: EX-25720010-GCABA-DGALE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.30 10:03:43 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.30 10:03:43 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Informe

Número: IF-2022-48301781-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 30 de Diciembre de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

---

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Por los presentes actuados tramita la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por esa Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo, puntualizadas en la presente requisitoria y las cuales se remite en razón de brevedad.

Así las cosas, y atento a que la consulta efectuada correspondía al ámbito de competencia de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente de este Consejo, esta Subdirección Operativa de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de Control, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo procedió a solicitar a dicha instancia que tuviera a bien remitir un informe en relación a lo requerido a efectos de otorgar respuesta su solicitud, mediante la comunicación oficial Nº 28025991-GCABA-DGLTACDN/2022.

En consecuencia, corresponde destacar que, a través de la comunicación oficial NO N°32097336/GCABA-DGSAP/2022, la titular de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente elaboró un informe a efectos de brindar la información requerida en relación a los puntos de su competencia, cuya copia se acompaña a la presente junto con su documental adjunta (IF-2022-31855205-GCABA-DGSAP), y a todo lo cual se remite por razones de brevedad.

Por otra parte, en relación a algunos de los puntos requeridos se efectuarán una serie de consideraciones particulares, a saber:

En primer lugar, y para mejor proveer, se acompaña copia de la comunicación oficial NO-2022-33508874-GCABA-CDNNYA suscripta por la Sra. Vicepresidente de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes junto a su documental adjunta conforme informe gráfico IF-2022-39603876-GCABA-DGLTACDN, en relación a los distintos puntos de lo solicitado correspondientes a la competencia del

Registro de Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) a su cargo, conforme el artículo 74 de la Ley Nº 114, con el fin de llevar adelante una fiscalización respecto del funcionamiento de las organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que tengan como objeto el trabajo sobre temáticas y cuestiones de cualquier índole, vinculadas directa o indirectamente a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En segundo término, en lo que respecta a lo requerido en el **punto 3** (*"Detalle el estado de situación edilicia de los Hogares propios del Estado local. Informe si se realizaron obras de mantenimiento en 2021. En caso afirmativo, indique minuciosamente características de las mismas y hogares destinatarios."*) y **el punto 4** (*"Detalle el estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios del Estado local"*), se acompaña a los fines de su respuesta y conocimiento, copia certificada de la comunicación oficial NO-2022-32632129-GCABA-DGLTACDN, suscripta por la titular de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnología y Procesos de este organismo, conjuntamente con los siguientes informes:

- IF-2022-32623456-GCABA-DGLTACDN, relativo al Hogar "Curapaligue", sito en la calle Curapaligue 571.

- IF-2022-32209822-GCABA-DGLTACDN, relativo Hogar "Nuestra Señora Del Valle", sito en Av. Donato Álvarez 550.

- IF-2022-31547270-GCABA-DGLTACDN, relativo al Hogar "Vallecito", sito en la calle Ravignani 1578.

- IF-2022-32183021-GCABA-DGLTACDN, relativo al Hogar "Avelino", sito en la calle Avelino Diaz 1925.

- IF-2022-32190496-GCABA-DGLTACDN, relativo al Hogar "Casa de Coca", sito en la calle Cochabamba 3565.

- IF-2022-31552626-GCABA-DGLTACDN, relativo al parador "CAINA", sito en la calle Balcarce 1252.

- IF-2022-31556172-GCABA-DGLTACDN, relativo al parador "Centro La Boquita", sito en Av. Caseros 805.

- IF-2022-32395155-GCABA-DGLTACDN, relativo al estado de infraestructura tecnológica y conectividad de los Hogares propios.

En tercer término, y en relación al **punto 11** (*"Una vez producido el egreso de un/a niño, niña o adolescente de la institución, ya sea por haber cumplido dieciocho (18) años o por cualquier otra causa, informe cómo se lleva adelante el seguimiento de la situación de cada uno/a de ellos/as fuera del dispositivo"*), es menester señalar que, al momento de cumplir la mayoría de edad un NNyA, este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme su normativa vigente, cesa en su intervención activa, habiendo para tal fin llevado adelante una estrategia de política pública, la cual puede corresponderse con un regreso al hogar familiar, egreso con referentes o autovalimiento. Dichas estrategias resultan acompañadas tanto por los equipos tratantes de las Defensorías Zonales como de los hogares en los cuales se encontraban alojados, aún con posterioridad a la mayoría de edad y hasta tanto se considera necesario y pertinente.

Por otra parte, en relación al egreso de dispositivos dependientes de este organismo por otra causa diferente a la mayoría de edad, es dable mencionar que en todos dichos casos, los equipos técnicos intervinientes en el caso de marras, sea de las Defensorías Zonales o pertenecientes al área centralizada de este Consejo, continúan realizando el seguimiento interdisciplinario de ese NNyA hasta tanto se consideren restituidos todos sus derechos que dieron comienzo a la intervención por parte de este organismo.

En cuarto lugar, y en relación al **punto 14** relativo a que se *"Detalle las partidas presupuestarias extraordinarias que hayan sido destinadas a los Hogares en todas sus modalidades tanto propios como conveniados, para afrontar los gastos generados por el contexto sanitario durante 2021"*, este Nivel acompaña copia debidamente certificada de la comunicación oficial NO-2022-29881116-GCABA-DGLTACDN suscripta por el titular de la Dirección Operativa de Gestión Financiera de este organismo junto con su documental adjunta conforme informe gráfico IF-2022-48296992-GCABA-DGLTACDN.

Por último, en relación al ***Plan Integral de Niñez y Adolescencia proyectado por el GCBA a partir de 2021***, corresponde señalar que a los efectos de optimizar y consolidar la gestión de las políticas públicas de las infancias y adolescencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del año 2021, este organismo trabajó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH) en el desarrollo de un Plan Integrado donde se propició concentrar en este organismo los distintos programas que funcionaban bajo la órbita de la entonces Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGNyA) dependiente del MDHyH, todo ello con el objeto de lograr un mejor desarrollo en los programas de promoción y atención y unificar las intervenciones de protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En tal sentido, en fecha 19 de Abril del año 2021, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el decreto DECTO-2021-133-GCABA-AJG, mediante el cual se modificaron las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario y de la Dirección General Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a los fines de su adecuación al Plan Integrado de Políticas para las Infancias y Adolescencias así como la estructura organizativa de dicho ministerio.

Asimismo, instruyó al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a celebrar los convenios interadministrativos sobre reorganización y/o traspaso de programas de gestión a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Así las cosas, en fecha 27 de abril del año 2021, se suscribió el CONVENIO DE TRASPASO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN (CONVE-2021-12864814-GCABA-MDHYHGC), registrado bajo el RL N° 13572832-DGEGRAL/2021, entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y este Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual entró en vigor a partir del 1° de mayo de 2021.

Por intermedio de dicho convenio se suscribió el traspaso de los siguientes programas por el Anexo I (IF-2021-12602044-GCABA-DGNYA): Programa FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS; Programa ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS Y HOSPITALARIOS; Programa ANDARES; Programa MI LUGAR; Programa ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EGRESO DE JÓVENES SIN CUIDADOS PARENTALES; Programa RED DE CUIDADOS ALTERNATIVOS (Hogares de Gestión Propia, de Gestión Asociada con ONGs, Centros de Día y de Noche, todos ellos de Niñas, Niños y Adolescentes); y Programa EQUIPO MÓVIL.

Dichos programas, los cuales integraban en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la órbita de la Gerencia Operativa de Fortalecimiento de Vínculos, Familiares y Comunitarios, y la Gerencia Operativa de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad Social, se transfieren a este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con los recursos asociados a tales programas, esto es: personal, bienes muebles e inmuebles, patrimonio, presupuesto, y convenios de gestión vigentes, conforme la Clausula Segunda.

Por otra parte, a fin de adecuar la estructura y responsabilidades del organismo en función de los Programas de Gestión traspasados, mediante la Resolución Nº 463-GCABA-CDNNYA/21 (Publicación BO Nº 6118-06/05/2021, disponible en https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20210506.pdf), se modificó parcialmente la estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creándose la Dirección Operativa Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad Social en el ámbito de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, y la

Dirección Operativa Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios, bajo la dependencia de la Dirección General De Gestión de Políticas y Programas.

A mayor abundamiento, cabe indicar que los programas actuales dependientes de la Dirección Operativa de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad Social son: Admisión Hogares; Hogares de gestión propia; Supervisión y Monitoreo de Hogares de Gestión Asociada; y Programa de Acogimiento Familiar.

Por otro lado, cabe indicar que los programas actuales dependientes de la Dirección Operativa Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios son: Programa Mi Lugar; Programa Fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios; Programa de acompañamiento de egresos; y Programa de acompañantes terapéuticos, hospitalarios y domiciliarios.

Por otra parte, cabe indicar que se establecieron los siguientes protocolos de intervención actualizados al nuevo diseño institucional:

· Programa de Subsidios para Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante Resolución Nº 919-GCABA-CDNNYA/19, publicado en BO Nº 6420-18/07/2022, disponible en https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20220718.pdf

· Protocolo de Actuación Frente a Situaciones Irregulares en Hogares y Paradores de NNyA y Guía de Lineamientos de Abordaje Frente a Situaciones Complejas en Hogares y Paradores de NNyA, mediante Resolución Nº 607-GCABA-CDNNYA/22 – Publicación BO Nº 6380-19/05/2022, disponible en https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20220519.pdf

· Protocolo de Actuación del Programa ‘’Mi Lugar’’, mediante Resolución N° 701-GCABA-CDNNyA/22 – Publicación BO Nº 6392-07/06/2022, disponible en https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20220607.pdf. Cabe aclarar que dicho protocolo fue parcialmente modificado por el siguiente (Resolución Nº 1072-GCABA-CDNNYA/22).

· Programa de Acogimiento Familiar, mediante Resolución Nº 1072-GCABA-CDNNYA/22 – Publicación BO Nº 6445-23/08/2022, disponible en https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20220823.pdf

De igual modo, es menester señalar que, en ocasión de la transferencia de los mencionados programas de gestión se debía transferir, asimismo, el presupuesto correspondiente a dichos programas a los fines de garantizar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las actividades y acciones pertinentes, propias de la competencia asumida.

Es así como el Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHyF) transfirió al presupuesto asignado a este CDNNyA, los cuales, en relación con los distintos dispositivos de alojamiento de NNyA de tipo convivenciales, se agruparon en el Programa 76, Actividad 10000.

En igual sentido, en relación al traspaso de personal, ello se llevó a cabo conforme los términos acordados en el convenio registrado antes mencionado, manteniendo la situación de revista y/o modalidad de contratación de la totalidad de los trabajadores.

Para mayor abundamiento, se acompaña copia del mencionado convenio.

Por último, en relación al **punto 19** solicitado cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra en permanente análisis y evaluación por parte de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en forma conjunta con otras áreas del GCABA intervinientes en esta cuestión, a los fines de implementar en cada etapa las mejores políticas públicas que se consideran pertinentes como parte del plan integral en materia de niñez y adolescencia.

Por las consideraciones vertidas precedentemente, se eleva el presente informe para su conocimiento y se solicita se tenga por cumplido con lo requerido.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.30 10:25:14 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.30 10:25:14 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Informe

Número: IF-2022-48303059-GCABA-DGLTACDN

Buenos Aires, Viernes 30 de Diciembre de 2022

Referencia: EE N°25720010/GCABA-DGALE/2022 s/ Resolución 150/2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

---

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS

Por los presentes actuados tramita la notificación cursada a este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por esa Dirección General de Asuntos Legislativos, en el marco de la Resolución N°150/2022 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e identificada por este Organismo como Expediente Electrónico N° 25720010GCABA-DGALE/2022.

Al respecto, cabe señalar que mediante dicha notificación se puso en conocimiento a este Consejo de la precitada Resolución, en el marco de la cual la Legislatura de esta Ciudad requirió al Poder Ejecutivo que informe, a través del Organismo correspondiente, sobre diversos puntos referidos al estado de situación de los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos que hayan suscripto convenio con el mismo, puntualizadas en la presente requisitoria y las cuales se remite en razón de brevedad.

En virtud de ello, mediante Informe IF-2022-48301781-GCABA-DGLTACDN (orden 36), y la documental acompañada a las presentes actuaciones en orden 19 a 34, el Sr Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismo de Control, de este Consejo procedió a otorgar respuesta a la solicitud de información efectuada por la Legislatura.

Por lo expuesto, se elevan las presentes para su conocimiento y posterior remisión de la correspondiente respuesta a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.30 10:30:23 -03'00'

Fernando Forero
Subdirector Operativo de Oficios Judiciales y Enlace con Organismos de
D.G. LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.30 10:30:23 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-00844637-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Martes 3 de Enero de 2023

Referencia: C.N°25720010/2022 Res 150/2022-informes relacionados al estado de situación de los hogares de niños, niñas y adolescentes en la actualidad.

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARÍA PARLAMENTARIA

1. Atento lo informado por los organismos intervinientes, se eleva con carácter de atenta nota de envío, por intermedio de esta Dirección General Asuntos Legislativos.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.03 11:46:44 -03'00'

Joaquin Giannuzzi
Gerente Operativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.03 11:46:45 -03'00'